

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	285 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,4 TSI DSG,CUP,závěs...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	103 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	143 038 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	26.02.2015	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 150 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Vozidlo po druhém majiteli od 10/2018. Pravidelný servis; viz. foto. Rozvodová sada včetně vodní pumpy měněná při 112.041km; 04/2022. Velmi hezký stav + vzhled.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Pádla řazení na volantu, Senzor stěračů, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















Ihr KUS-Partner:
 Kfz-Ingenieurbüro D. Bulz
 Brunninghoff 55
 45659 Recklinghausen
 Tel. 0179-5092143

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU
 Abgasverhalten nachgewiesen durch Bericht X179746457

(1) Fz-Ident-Nr.: **WVGZZZ1TZFW059144** (5) Laufleistung: abgelesen: **142877 km** ZGM: 2150
 (2) Anm. Kennz.: **OHNE (Abgemeldet)** (6) Fz-Art: **M1AC - Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.**
 (3) Prüfdatum: **07.04.2025 / 12:53** Aufbau-Art: **Kombilimousine**
 Hersteller: **0603 - VOLKSWAGEN-VW**
45891 Gelsenkirchen Cranger Str. 367 Fz-Typ: **AIG00386 - 1T**
 Ersatzöl: **02/2015** letzte HU: **03/2025**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im April 2027.
 Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Ref.Wert	Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsannteil [%]		Ergebnis
		Links	Rechts		ist	Min	
1. Achse	357	327	338	52,7	78,9	54	I.O.
2. Achse	291	184	199	110,5	21,1	20	I.O.

Feststellbremsanlage: Abbremsung: 17 % 2. Achse 174 160

(7) Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel (OM)**
 HU-Plakette: durch Zulassungsbefr. bis Ende April 2027
 (8) nächste HU

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Diesellochschraube
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebelöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage	☐ Keilrippenmembran
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinlass
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftschraube (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinlass
☐ Zahnriemen	☐ Zündkerzen
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **12.12.16**
 bei Kpi-Stand: **22159**
 Rechnungsummer: **136/30767**
 Service durchgeführt von: **Autohaus Uhl GmbH**
 Stempel: **Autohaus Uhl GmbH**
 Ihre nächsten Service-Termine:
 nach Service-intervall-Anzeige
 oder am (Datum): **siehe Anzeig**
 oder bei (km-Stand): **22116**
 Zusatzarbeiten:
 bei (Datum): **22116**
 oder bei (km-Stand):

Abb. 3: Prinzipdarstellung des Fachbereichs markiert in * Kasten
 Mängel festgestellt? Beschreibung der Mängel

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von

☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Diesellochschraube
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebelöl DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage	☐ Keilrippenmembran
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinlass
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftschraube (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
☐ Zahnriemen	☐ Zündkerzen
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **23.1.17**
 bei Kpi-Stand: **39593**
 Rechnungsummer: **136/30767**
 Service durchgeführt von: **Autohaus Uhl GmbH**
 Stempel: **Autohaus Uhl GmbH**
 Ihre nächsten Service-Termine:
 nach Service-intervall-Anzeige
 oder am (Datum):
 oder bei (km-Stand):
 Zusatzarbeiten:
 bei (Datum):
 oder bei (km-Stand):

Abb. 4: Prinzipdarstellung des Fachbereichs markiert in * Kasten
 Mängel festgestellt? Beschreibung der Mängel

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **14.03.14**

bei km-Stand: **51.800**

Rechnungsnummer: **A441-7330**

Service durchgeführt von: **Autochaus Uhl**

Stempel des Fachbetriebs: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Service-Ereignis: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____

Zusatzarbeiten:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselekräftstofffilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Haldekupplung: Öl
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgarantie

Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle...

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **23.01.18**

bei km-Stand: **57.81**

Rechnungsnummer: **136/30767**

Service durchgeführt von: **Autochaus Uhl**

Stempel des Fachbetriebs: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Service-Ereignis: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____

Zusatzarbeiten:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselekräftstofffilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Haldekupplung: Öl
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgarantie

Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle...

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **25.09.2018**

bei km-Stand: **65.447**

Rechnungsnummer: **136/30767**

Service durchgeführt von: **Autochaus Uhl**

Stempel des Fachbetriebs: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Service-Ereignis: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____

Zusatzarbeiten:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselekräftstofffilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Haldekupplung: Öl
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgarantie

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle...

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **02.04.20**

bei km-Stand: **87.250**

Rechnungsnummer: **136/30767**

Service durchgeführt von: **Autochaus Uhl**

Stempel des Fachbetriebs: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Service-Ereignis: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____

Zusatzarbeiten:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselekräftstofffilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Haldekupplung: Öl
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgarantie

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle...

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Wapu, Steuerhoffen satz Länd kuen
Steuerhoffen satz Länd opal 124

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **20.04.22**

bei km-Stand: **NR 041**

Rechnungsnummer: **136/30767**

Service durchgeführt von: **Autochaus Uhl**

Stempel des Fachbetriebs: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Service-Ereignis: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____

Zusatzarbeiten:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselekräftstofffilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Haldekupplung: Öl
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgarantie

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle...

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Bremssattel VA; Bremsen schüssel + Bolzen
Bremsen schüssel VA; Bremsen schüssel + Bolzen

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **24.10.24**

bei km-Stand: **139.036**

Rechnungsnummer: **04116**

Service durchgeführt von: **Autochaus Uhl**

Stempel des Fachbetriebs: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners: **136/30767 Autochaus Uhl GmbH**

Service-Ereignis: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____

Zusatzarbeiten:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselekräftstofffilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Haldekupplung: Öl
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgarantie

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Gilt für alle...

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9	
Ja / Nein Durchgeführt wurde:	Ja / Nein Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ ☒ Ölwechsel-Service	☐ ☒ AdBlue®
☐ ☒ Inspektion	☐ ☒ Bremsflüssigkeit
☐ ☒ mit Motorölwechsel	☐ ☒ Dieselektrostofffilter
☐ ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ ☐ Getriebeöl DSG® ATF
☐ ☒ LongLife Motor verwendet	☐ ☒ Halbkupplung Öl
☐ ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgussanlage	☐ ☒ Keilrippenriemen
☐ ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ ☒ Luftfiltersatz
☐ ☒ Reparaturempfehlung	☐ ☒ Reifenluftflasche (Dichtmittel)
☐ ☒ Kundenaussch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ ☒ Staub- und Pollenfiltersatz
Service durchgeführt am: 21.11.25	☐ ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 142749	☐ ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ ☐
Service durchgeführt von:	☐ ☐
REKA KFZ-Technik Reinhold Karas Staudenweg 69 45126 Essen Tel: 0201 411430	LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Die nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):