

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2,0 TDi 103kW DSG Comfort
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	220 776 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	14.03.2011	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 220 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní prohlídka při 216.500 km v 11/24-motor.oleje 5W40+4 x filtr; zadní destičky; výměna rozvodů při 211.500 km v 11/23; cca 20.000 km po výměně oleje v automatické převodovce.			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 10x , ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Pádla řazení na volantu, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla




KARTA VOZU

Fotografie













Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service ☒ ☐ AdBlue® ☐ ☐ ATF ☐ ☐

im Verbund ☒ ☐ DSG® Öl und Filter ☐ ☐

Intervall-Service ☒ ☐ Endlagerelemente und -lagerungen ☐ ☐

im Verbund ☒ ☐ Flüssigkeitswechsel (Papierfilter) ☐ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐ Gasfilter und Schläuche ☐ ☐

Bremssicherheitswechsel ☒ ☐ Halbes Kupplungs Öl ☐ ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ ☐ Kurbelölfilter ☐ ☐

Datum: 8.4.13 km-Stand: 6189

Rechnungsnummer: 7708760

Reparaturempfehlung ☐ ☒ Luftfilter ☐ ☐

Reifenluftdruck ☐ ☒ Refüllentaste ☐ ☐

Kundewunsch ☐ ☐ Staub- und Pollenfiltereinheit ☐ ☐

Zahnriemen ☐ ☐ Zündkerzen ☐ ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service ☒ ☐ AdBlue® ☐ ☐ ATF ☐ ☐

im Verbund ☒ ☐ DSG® Öl und Filter ☐ ☐

Intervall-Service ☒ ☐ Endlagerelemente und -lagerungen ☐ ☐

im Verbund ☒ ☐ Flüssigkeitswechsel (Papierfilter) ☐ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐ Gasfilter und Schläuche ☐ ☐

Bremssicherheitswechsel ☒ ☐ Halbes Kupplungs Öl ☐ ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ ☐ Kurbelölfilter ☐ ☐

Datum: 24.10.13 km-Stand: 88504

Rechnungsnummer: 7711801

Reparaturempfehlung ☐ ☒ Luftfilter ☐ ☐

Reifenluftdruck ☐ ☒ Refüllentaste ☐ ☐

Kundewunsch ☐ ☐ Staub- und Pollenfiltereinheit ☐ ☐

Zahnriemen ☐ ☐ Zündkerzen ☐ ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service ☒ ☐ AdBlue® ☐ ☐ ATF ☐ ☐

im Verbund ☒ ☐ DSG® Öl und Filter ☐ ☐

Intervall-Service ☒ ☐ Endlagerelemente und -lagerungen ☐ ☐

im Verbund ☒ ☐ Flüssigkeitswechsel (Papierfilter) ☐ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐ Gasfilter und Schläuche ☐ ☐

Bremssicherheitswechsel ☒ ☐ Halbes Kupplungs Öl ☐ ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ ☐ Kurbelölfilter ☐ ☐

Datum: 31.08.2016 km-Stand: 138182

Rechnungsnummer: 138182

Reparaturempfehlung ☐ ☒ Luftfilter ☐ ☐

Reifenluftdruck ☐ ☒ Refüllentaste ☐ ☐

Kundewunsch ☐ ☐ Staub- und Pollenfiltereinheit ☐ ☐

Zahnriemen ☐ ☐ Zündkerzen ☐ ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

GTÜ

Spiro

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 16G626341/A

27.09.2016 17:20

WVGZZZ1TZW077855

Amtl. Kennzeichen (D) PI-SY 1112 Fzg-Ident-Nr.

Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AC)

Hersteller (-Nr) VOLKSWAGEN-VW (0603)

Typ und Ausführung (-Nr) 1T (ABL-00161)

Erstzulassung 03/2011

Stand des Wegstreckenzählers 165.772

Zul. Gesamtmasse 2220 kg

letzte Hauptuntersuchung vom 09/2016

Version Systemdaten-Anwendung 2542-00/2542-00 4.15.1.1

Messwerte: Betriebsbremse Achse links rechts (daN) (daN)

1 350 320

2 240 220

Abbremsung BBA: 51 % Abbremsung FBA: 20 %

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Seznam prohlídek - VIN WVGZZZ1TZW077855

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
11.05.2023	STK	CZ-3606-23-05-0404	Pravidelná	207 860	
11.05.2023	SME	CZ-460414-23-05-0291	Pravidelná	207 860	
13.05.2021	STK	CZ-3606-21-05-0568	Pravidelná	197 483	
13.05.2021	SME	CZ-460414-21-05-0327	Pravidelná	197 483	
31.08.2020	STK	CZ-3606-20-08-1002	Evidenční kontrola	193 309	
28.03.2019	STK	CZ-3316-19-03-1158	Před registrací	170 918	
28.03.2019	SME	CZ-430422-19-03-0773	Pravidelná	170 918	