

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Meriva	Model - doplňující informace	1,4 16V 88kW,2xkola...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	88 kW
Objem motoru	1364 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	84 632 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	30.06.2010	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 935 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; v ceně k vozidlu sada ocelových disků se zimní pneu; velmi hezký stav bez koroze a kosmetických vad; 2.majitel od 10/2013; doložená servisní historie.		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie













Merení emisí provedla SME č. 46.11.33 dne 19.08.2025, č. protokolu CZ-461133-25-08-0088

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	0
VÁŽNÉ (B) (počet závad)	0
NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)	0

Poznámky:

PŘEDLOŽEN OR SRN ČÁST I. A II., COC LIST
T.Z. - NE

3. Datum a místo prohlídky: **20.08.2025 Podbranská 2047, 560 02 Česká Třebová**

7. Vozidlo je pro další provoz způsobilé.

8. Příští prohlídka musí být provedena do **20.08.2027**

9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT00040

10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.

Kontrolní nálepka **nevylepena**.



6 Bestätigung Service-Intervalle

Zwischen- / Hauptservice
Datum 11.12 km-Stand 9536

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2 ☒
GM-LL-A-025
ACEA A3 B4 C3
Motorölviskosität: 5 W 30

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit °C
Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Reinhaltfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen und Spannrolle
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenflüssigkeit/Reparatur-
- ☒ Korrosionsschutz-Check
- ☒ Bremsbeläge vorne / hinten
- ☒ Zündkerzen

Autohaus Kassel GmbH & Co. KG
OPEL Vertragshändler, Nutzfahrzeugzentrum
55252 Mainz-Kastell, Wiesengarten Str. 6 - 16
Tel. 06134 / 29 58-0 / Fax 06134 / 29 02 53

Zwischen- / Hauptservice
Datum 01.10.13 km-Stand 13552

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2 ☒
GM-LL-A-025
ACEA A3 B4 C3
Motorölviskosität: 5 W 50

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit °C
Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Reinhaltfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen und Spannrolle
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenflüssigkeit/Reparatur-
- ☒ Korrosionsschutz-Check
- ☒ Bremsbeläge vorne / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kühlmittel

Stempel und Unterschrift des
OPEL Service Partners

Direktor
Debitoren
Hauptgeschäftsbereich

Zwischen- / Hauptservice
Datum 22.09.14 km-Stand 16000

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☒
ACEA A3 B4 C3
Motorölviskosität: 5 W 50

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit °C
Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Reinhaltfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen und Spannrolle
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenflüssigkeit/Reparatur-
- ☒ Korrosionsschutz-Check
- ☒ Bremsbeläge vorne / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kühlmittel

Stempel und Unterschrift des
OPEL Service Partners

Direktor
Debitoren
Hauptgeschäftsbereich

Bestätigung Service-Intervalle

8

Zwischen- / Hauptservice
Datum 22.01.91 km-Stand 7281

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2 TM
GM-LL-A-025
ACEA A3 B4 C3
Motorölviskosität: 5 W 30

Gefährschut, Kühlflüssigkeit _____ °C
Ja Nein

Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Pollenfiter) oder
Aktivkohlefilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenfüllsystem/Reparatur-
satz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel

Zwischen- / Hauptservice
Datum 04.02.90 km-Stand 53654

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2 TM
GM-LL-A-025
ACEA A3 B4 C3
Motorölviskosität: 5 W 30

Gefährschut, Kühlflüssigkeit _____ °C
Ja Nein

Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Pollenfiter) oder
Aktivkohlefilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenfüllsystem/Reparatur-
satz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel

Zeigel und Unterschreit des
Öl Service Partners

Zwischen- / Hauptservice
Datum 22.01.91 km-Stand 7281

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2 TM
GM-LL-A-025
ACEA A3 B4 C3
Motorölviskosität: 5 W 30

Gefährschut, Kühlflüssigkeit _____ °C
Ja Nein

Batterie (Funkfernbedienung)
Reinluftfilter (Pollenfiter) oder
Aktivkohlefilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenfüllsystem/Reparatur-
satz
Korrosionsschutz-Check
Bremsbeläge vorne / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel

HEIKO BOXENSTOP

Auto & Motorrad-Service

Holte Hermannskamp Maschinenbau
Friedstraße 44B Fon 84221 6444
27777 Ganderkesee Mobil 0171 3910

Bestätigung Service-Intervalle

9

Zwischen- / Hauptservice	Zwischen- / Hauptservice	Zwischen- / Hauptservice
Datum 26.04.22 km-Stand 65392	Datum 18.04.23 km-Stand 71368	Datum km-Stand
Motorölwechsel Motorölqualität: Dexos 2™ GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölviskosität: 5 W 30 Gefrierschutz, Kühllufttemperatur: 25 °C Ja Nein	Motorölwechsel Motorölqualität: Dexos 2™ GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölviskosität: 5 W 30 Gefrierschutz, Kühllufttemperatur: -25 °C Ja Nein	Motorölwechsel Motorölqualität: Dexos 2™ GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA A3 B4 C3 Motorölviskosität: W Gefrierschutz, Kühllufttemperatur: °C Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinsatz Keilrippenriemen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Reifenfüllsystem/Reparatur-satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen	Batterie (Funkfernbedienung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinsatz Keilrippenriemen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Reifenfüllsystem/Reparatur-satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen	Batterie (Funkfernbedienung) Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter Luftfiltereinsatz Keilrippenriemen Zahnriemen und Spannrolle Kraftstofffilter Getriebeöl Bremsflüssigkeit Reifenfüllsystem/Reparatur-satz Korrosionsschutz-Check Bremsbeläge vorne / hinten Zündkerzen

AKSOY Kfz SERVICE
Odenburger Landstr. 50-60 | 27753 Delmenhorst
Tel. +49 179 2092244 | www.aksoy-kfz.de
service@aksoy-kfz.de

Herr Albert Markwart
Am Schürbusch 7a
27777 Ganderkesee

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1CI711455/A

(3) 07.11.2019 14:56


(2) Amtl. Kennzeichen	(D) OL-AT 75	(1) Fzg-Ident-Nr.	WOLSH9ED2A4277680
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AF)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	OPEL (0035)	Achse links rechts Druck	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	S-D Monocab B (ALW-00005)	1 195 204 23.4	links rechts
Erstzulassung	06/2010	2 138 146 58.5	140 140 block
(4) Stand des Wegstreckenzählers	52.589	Abbremsung gem. Bezugswerten	Abbremsung FBA 14 %
Zul. Gesamtmasse	1935 kg	FbMin1=307, FbMin2=192	
letzte Hauptuntersuchung vom	11/2017		
(3) Prüfort	1000-00/1000-00		
Version Systemdaten-Anwendung	4.17		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Messprotokoll

PKW Standardvermessung
Bosch © 1. SL - Bosch
M * R * * * OK * OPEL / 15.00 / 537 / C
Datum: 19.02.2019 17:13:48
Version (Programm) v5.0b3200/v5.0b3200
Version (FWA) v5.0b1608
Version (Solidaten) OPEL v15.00
Seriennummer LZ0001040
Letzter Service 24.10.2016



Ordemann GmbH & Co. KG
Kfz-Technik
Schulze-Delitzsch-Straße 5
27777 Ganderkesee
Tel. 04222-8058130
Fax: 04222-8058139
www.ordemann.info

Kunde	22380	Auftrag	D N
Name:	Albert Markwart	Ausgeführt von:	D N
Straße:	Am Schürbusch 7A	Auftragsnummer:	3852
PLZ/Ort:	27777 Ganderkesee		
Fahrzeug:	WOLSH9ED2A4277680		
Fahrzeug-Ident-Nr.	OL AT 75		
Kennzeichen:	48437		
Kilometerstand:	48437		
Fahrzeug:	OPEL v15.00		
Grund:	OPEL * Meriva B * Serienfahrwerk * Produktion: 2010 -		
	Lenkgetriebe erneuert, Vorderachsträger demontiert		
Hinterachse	Eingangsvermessung	Seilwerte	Ausgangsvermessung
Sturz	links -1°16'	-0°30' [-1°20'] +0°30'	-1°17'
	rechts -1°17'	[0°35']	-1°16'
Sturz max Differenz	+0°01'		-0°01'
Einzelspur	links +0°03'	-0°15' [+0°02'] +0°15'	+0°02'
	rechts +0°06'	-0°30' [+0°03'] +0°30'	+0°07'
Gesamtspur	+0°10'		+0°09'
Radversatz	+0°05'		+0°04'
Fahrschwinkel	+0°02'		+0°02'
Vorderachse	Eingangsvermessung	Seilwerte	Ausgangsvermessung
Nachlauf 20"	links +3°34'	0°45' [+3°59'] +0°45'	+3°34'
letzte Hauptuntersuchung vom	1000-00/1000-00		4.17

Herr Albert Markwart
Am Schürbusch 7a
27777 Ganderkesee

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1CI703183/A

10.11.2017 09:29

Amtl. Kennzeichen	(D) OL-AT 75	Fzg-Ident-Nr.	WOLSH9ED2A4277680
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AF)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	OPEL (0035)	Achse links rechts Druck	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	S-D Monocab B (ALW-00005)	1 300 310 39.0	links rechts
Erstzulassung	06/2010	2 150 150 66.3	150 150 block
Zul. Gesamtmasse	1935 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten	Abbremsung FBA 15 %
letzte Hauptuntersuchung vom	11/2015	FbMin1=511, FbMin2=217	
Prüfort	1000-00/1000-00		
Version Systemdaten-Anwendung	4.13.1.1		

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Vorderachse	links	rechts	links	rechts
Nachlauf 20"	+3°34'	0°45' [+3°59'] +0°45'	+3°34'	+3°34'
letzte Hauptuntersuchung vom	1000-00/1000-00		4.17	

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Anstalt des öffentlichen Rechts
Region Bremen/Deichholz
Prüfamt: Joachim Duestein Automobile
GmbH & Co. KG
Haspener Damm 141
27755 Delmenhorst

Untersuchungsbericht D-10145843599001
vom 01.10.2013

TÜV NORD
Mobilität

Erstzulassung : 30.06.2010
Letzte HU : -
Auftrags-Nr./Intern : 13532
km-Stand : 1935
Fz-Ident.-Nr. : WOLSH9ED2A4277680
Fz-Art : Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp.
Mehrzweckfahrzeug
Fz-Hersteller : OPEL
Fz-Typ : S-D Monocab B
Ende der HU : 01.10.2013, 08:23 Uhr

M1
AF
0035
ALW00005

TÜV®

Hauptuntersuchung mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-6-12-0050-63 durchgeführt am 01.10.2013

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	10.2015	erteilt SVA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ergänzende Hinweise:
- Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der HU Bremsrichtlinie ohne Beanstandung

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wird durch das
Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin
beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

