

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 650,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2,0 TDI 103kW 4x4 Combi...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	363 970 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	26.09.2013	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 194 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Při 363.900 km v 8/2025 výměna motorového oleje 5W30+filtry; výměna rozvodové sady při 362.631 km v 3/2025; možnost odpočtu DPH-cena bez DPH je 165.000; -Kč; koupeno v ČR; 2.majitel; velmi dobrý stav a bez závad.


KARTA VOZU


Výbava

Airbag 7x, ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















		INVAZIVNOST 2013/17	
Vozidlo	3 Vozidlo popis	ŠKODA AUTO A.S., Mladá Boleslav, ČR	
	4 Vozidlo	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN	
Typ	5 Typ	CEFB	
	6 Vozidlo popis	P1 40 (1000) 103,00/4 200	P1 200 (1000) 1 1968
Vozidlo popis	7 Vozidlo popis	CEFB	CEFB
	8 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	9 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	10 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	11 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	12 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	13 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	14 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	15 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	16 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	17 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	18 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	19 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	20 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	21 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	22 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	23 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	24 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	25 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	26 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	27 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	28 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	29 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	30 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	31 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	32 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	33 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	34 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	35 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	36 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	37 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	38 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	39 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	40 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	41 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	42 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	43 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	44 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	45 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	46 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	47 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	48 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	49 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	50 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	51 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	52 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	53 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	54 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	55 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	56 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	57 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	58 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	59 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	60 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	61 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	62 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	63 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	64 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	65 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
	66 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200
Vozidlo popis	67 Vozidlo popis	103,00/4 200	103,00/4 200

Servisní doklad

Datum: 24.6.2010 Stav km: 130 122

Servisní prohlídka

Servis výměny oleje

Prohlídka

s výměnou oleje

s rozšířeným rozsahem prohlídky

Motorový olej pro interval servisních prohlídek Q16

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Dodatečné servisní úkony

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna prachového a pylového filtru

Výměna brzdové kapaliny

Příští výměna brzdové kapaliny

Datum: 6/2018

Záruka mobility²⁾

SKODA AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Hlučín

Service AD420044

Razítko partnera SKODA / servisního partnera SKODA

Servisní prohlídka provedl:

SKODA AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Hlučín

Service AD420044

Razítko odborného servisu

¹⁾ Toto pole může být vyplněno pouze partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA. Pole bude partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA prokroužkováno, pokud nebyly splněny odpovídající podmínky.
²⁾ Potvrzení neporučenosti antikorozní ochrany karoserie, resp. zaznamenání případných poškození - strana 25.

20 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 20.6.2017 Stav km: 192 144

Servisní prohlídka

Servis výměny oleje

Prohlídka

s výměnou oleje

s rozšířeným rozsahem prohlídky

Motorový olej pro interval servisních prohlídek Q16

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Dodatečné servisní úkony

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna prachového a pylového filtru

Výměna brzdové kapaliny

Příští výměna brzdové kapaliny

Datum:

Záruka mobility²⁾

SKODA BEN-CAR spol. s r.o.
Praha 4

Service AD420044

Razítko partnera SKODA / servisního partnera SKODA

Servisní prohlídka provedl:

SKODA BEN-CAR spol. s r.o.
Praha 4

Service AD420044

Razítko odborného servisu

¹⁾ Toto pole může být vyplněno pouze partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA. Pole bude partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA prokroužkováno, pokud nebyly splněny odpovídající podmínky.
²⁾ Potvrzení neporučenosti antikorozní ochrany karoserie, resp. zaznamenání případných poškození - strana 25.

22 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 10.1.2018 Stav km: 199 136

Servisní prohlídka

Servis výměny oleje

Prohlídka

s výměnou oleje

s rozšířeným rozsahem prohlídky

Motorový olej pro interval servisních prohlídek Q16

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Dodatečné servisní úkony

Výměna palivového filtru

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Výměna oleje Haldex spojky

Výměna prachového a pylového filtru

Výměna brzdové kapaliny

Příští výměna brzdové kapaliny

Datum:

Záruka mobility²⁾

TUKAS Auto Adámek, s.r.o.
K Vltavě 1911/33,
143 00 - Praha 4

IČO: 18629067, DIČ: CZ18629067

Razítko odborného servisu

Servisní prohlídka provedl:

TUKAS Auto Adámek, s.r.o.
K Vltavě 1911/33,
143 00 - Praha 4

IČO: 18629067, DIČ: CZ18629067

Razítko odborného servisu

¹⁾ Toto pole může být vyplněno pouze partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA. Pole bude partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA prokroužkováno, pokud nebyly splněny odpovídající podmínky.
²⁾ Potvrzení neporučenosti antikorozní ochrany karoserie, resp. zaznamenání případných poškození - strana 25.

Servisní doklady