

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 110kW Style Combi,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	203 965 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	09.05.2017	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 924 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; pravidelný doložený autorizovaný servis-poslední prohlídka při 195.678 km; cca 7.000 km po výměně rozvodů; cca 1.000 km po výměně spojkové sady vč. dvouhmotového setrvačnicku. V TP 2.majitel od 5/2021; ale pořád 1.řidič. Bohatá výbava Style; v ceně 4 x zimní pneu + držák kol na 5.dveře.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Klimatizace aut. , Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie
















Ministerstvo dopravy - Kontrola tachometru

Seznam prohlídek - VIN TMBJJ7NE9J0063999

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka	
07.05.2025	STK	CZ-3625-25-05-0210	Pravidelná	201 440		Detail prohlídky
07.05.2025	SME	CZ-461135-25-05-0109	Pravidelná	201 440		Detail prohlídky
10.05.2023	STK	CZ-3622-23-05-0684	Pravidelná	184 401		Detail prohlídky
10.05.2023	SME	CZ-560617-23-05-0209	Pravidelná	184 375		Detail prohlídky
07.05.2021	STK	CZ-3625-21-05-0237	Pravidelná	165 985		Detail prohlídky
07.05.2021	SME	CZ-461135-21-05-0125	Pravidelná	165 985		Detail prohlídky

Zobrazují 1 až 6 z celkem 6 záznamů

28.06.25 15:15







Elektronický servisní informační systém (ERWIN - ERWIN)

Úvodní stránka / Digitální servisní plán (TMBJJ7NE9J0063999, OCT.COM STY TD1102.0M0F, 2018, 855485, CRMB, POT, erwin)

Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech)

Datum prodeje: 2017-05-18

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje	CZ2594CC	2024-10-08	196678 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka	CZ2594CC	2023-10-11	187887 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promerivá)	CZ2594CC	2022-10-14	179360 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka	CZ2594CC	2021-10-20	170421 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promerivá)	CZ2594CC	2020-10-19	150367 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promerivá)	CZ2594CC	2020-01-13	120631 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promerivá)	CZ2594CC	2019-03-19	90659 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promerivá)	CZ2594CC	2018-07-25	60775 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (promerivá)	CZ2594CC	2017-12-13	30551 km
☒ Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodeje	CZ25920C	2017-05-19	5 km



cebia VIN: TMBJJ7NE3J063999 cz.cebica.com

Výsledkem je systémová kontrola informací z dostupných zdrojů, včetně údajů o historii vozidla, nebo jen o jeho aktuálním stavu. Doplňující informace jsou poskytnuty pouze v případě, že jsou k dispozici. Výsledky kontrol nejsou zárukou, že vozidlo je v pořádku. Výsledky kontrol nejsou zárukou, že vozidlo je v pořádku. Výsledky kontrol nejsou zárukou, že vozidlo je v pořádku.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené
stav: **ok**

Podle dostupných informací má vozidlo následující historii:

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, včetně údajů o jeho odcizení, a jeho stavu v těchto zdrojích. V případě, že vozidlo bylo odcizené, bude v seznamu odcizených vozidel uvedeno jako odcizené. V případě, že vozidlo nebylo odcizené, bude v seznamu odcizených vozidel uvedeno jako neodcizené.

Z těchto údajů nemůže Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku výše uvedených informací. Pokud vozidlo poškodí ze zavinění, však není v přímé souvislosti s doplněnými údaji jeho původu / jeho stavu, případně s výše uvedenými informacemi o odcizení vozidla.

Stav	Stav
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajna - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Švýtarsko - Databáze zajištění	NE - není evidováno jako odcizené
Švýtarsko - Databáze zajištění	NE - není evidováno jako odcizené

* Souhrnné údaje jsou rozloženy do dvou částí: na internetu a omezený přístup k informacím. Další údaje o odcizení vozidla, například ze zvláštního seznamu vozidel, které byly odcizeny, nebo z jiných zdrojů.

6. Kontrola taxi

Není evidováno jako taxi v ČR
stav: **ok**

V dostupných zdrojích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo v souhrnném seznamu provozovatelů taxi v ČR.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem kontroly je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zálohy a zálohy, a uvedených společností. Data získáváme přímo z informací systémů jednotlivých společností.

Jméno	Stav
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

Leasingové a úvěrové společnosti	Stav
ADRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMFC FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASHGAS	NE
CORIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSON LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MICHA Auto	NE
MICHA Leasing	NE
Overbank Leasing	NE
Rafinbank Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEICAR	NE
VWFS	NE

© Cebia Dokument vygenerován 06.08.2023 15:41 Strana 5 z 13

cebia VIN: TMBJJ7NE3J063999 cz.cebica.com

Výsledkem je systémová kontrola informací z dostupných zdrojů, včetně údajů o historii vozidla, nebo jen o jeho aktuálním stavu. Doplňující informace jsou poskytnuty pouze v případě, že jsou k dispozici. Výsledky kontrol nejsou zárukou, že vozidlo je v pořádku. Výsledky kontrol nejsou zárukou, že vozidlo je v pořádku. Výsledky kontrol nejsou zárukou, že vozidlo je v pořádku.

8. Kontrola exekucí

Pro výpis je třeba provést nejen kontrolu, ale i jeho vyřízení. Pokud by bylo vozidlo od osob v exekuci, v seznamu exekucí by bylo uvedeno jako exekuce. V případě, že vozidlo nebylo v exekuci, bude v seznamu exekucí uvedeno jako neexekuce.

Kontrola exekucí předchozích majitelů v Centrální evidenci exekucí bez nároku výměny. Pokud by bylo vozidlo v exekuci, bylo by v seznamu exekucí uvedeno jako exekuce.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu seznamexekucí.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podle specifikace výbavy vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příslušné výbavy. Kontrola výbavy je omezená pouze na prvky, které jsou uvedeny v seznamu výbavy.

Seznam výbavy	Seznam výbavy
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(3E4B85) 2.0 TSI 110kW Style Combi
Motor	CMAG 1.968 cc/110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba V100km	5,1 / 3,9 / 4,3
Převodovka	PDT, manuální, 6 převodových stupňů

Seznam výbavy	Seznam výbavy
ABS	Bezpečnost
Automatické sezení všech sedadel	
Bezpečnostní pásy na zadních sedadlech, bezpečnostní pásy na předních sedadlech, 3-bodový typ	
Boční airbagy	
Brzdový asistent BAS	
Dálkový nastavení otevíracího systému na předních sedadlech, vylučovací nastavení otevíracího systému na zadních sedadlech	
Elektronické rozložení točivých sil ESP	
Hlasové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Klíčový systém	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multimediální systém	
Počet airbagů: 7	
Protiskluzový systém ETC	
Přehled airbagů na straně řidiče, přehled airbagů na straně spolujezdce, s výjimkou	
Rekuperace brzdové energie	

© Cebia Dokument vygenerován 06.08.2023 15:41 Strana 6 z 13