

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	630 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Multivan	Model - doplňující informace	2,0 TDi 110kW,2xkola,po...
Karoserie		Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	274 566 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	08.07.2016	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	3 000 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	4
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Úvěr možný; V ČR majitel od 2019; udržovaný a pravidelně servisovaný-při 237.500km 4/23-výměna rozvodů vč.pumpy; př.tlumiče+uložení; chladič vody; silentb.př.ramen; hadice od AGR ventilu; olej v převodovce-204tKm; cca 2000km nový AGR ventil; silentblok motoru; olejový ventil; váha vzduchu; doplnění klimatizace. Přední žárovky LED; snížený podvozek o 4cm; 4xnové letní pneu; v ceně 4 x oc.disk se zimní pneu

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Adaptivní tempomat, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Funkce plynulého dovírání dveří, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní podvozek, ESP, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Klimatizace třízónová, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie

















Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Karosserieprüfung ☒ Gasanlagenprüfung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Service durchgeführt am: 11.09.2014 bei km-Stand: 89550 Rechnungsnr.: 1324 Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ja / Nein. Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Diesellopfertfilter ☒ DSG®, Getriebel ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Filter Flüssigkeitsanlage ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ LongLife Mobilitätsgarantie [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) oder bei (km-Stand): 09.11.19

Welcher Service/Zustandumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum) 09.11.19 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3 Gilt nicht in Deutschland

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Karosserieprüfung ☒ Gasanlagenprüfung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Service durchgeführt am: 16.01.2018 bei km-Stand: 116976 Rechnungsnr.: 143/42145 Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ja / Nein. Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Diesellopfertfilter ☒ DSG®, Getriebel ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Filter Flüssigkeitsanlage ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ LongLife Mobilitätsgarantie [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) oder bei (km-Stand): 07.12.19

Welcher Service/Zustandumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum) 07.12.19 oder bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Karosserieprüfung ☒ Gasanlagenprüfung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Service durchgeführt am: 09.07.2018 bei km-Stand: 165154 Rechnungsnr.: 085880 Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ja / Nein. Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Diesellopfertfilter ☒ DSG®, Getriebel ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Filter Flüssigkeitsanlage ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ LongLife Mobilitätsgarantie [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) oder bei (km-Stand): 07.2019

Welcher Service/Zustandumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum) 07.2019 oder bei (km-Stand): 130000

Service-Nachweis 5 Gilt nicht in Deutschland

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Karosserieprüfung ☒ Gasanlagenprüfung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Service durchgeführt am: 11.11.18 bei km-Stand: 119819 Rechnungsnr.: 143/42145 Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ja / Nein. Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Diesellopfertfilter ☒ DSG®, Getriebel ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Filter Flüssigkeitsanlage ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ LongLife Mobilitätsgarantie [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) oder bei (km-Stand): 11.12.19

Welcher Service/Zustandumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum) 11.12.19 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6 Gilt nicht in Deutschland

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Karosserieprüfung ☒ Gasanlagenprüfung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Service durchgeführt am: 12.5.2020 bei km-Stand: 147339 Rechnungsnr.: 143/42145 Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ja / Nein. Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Diesellopfertfilter ☒ DSG®, Getriebel ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Filter Flüssigkeitsanlage ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ LongLife Mobilitätsgarantie [Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners]

Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) oder bei (km-Stand): 12.5.2020

Welcher Service/Zustandumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum) 12.5.2020 oder bei (km-Stand):

Ministerstvo dopravy - kontrola tachometru

Seznam prohlídek - VIN WV2ZZZ7HZGH146546

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
11.06.2025	STK	CZ-3642-25-06-0403	Opakovaná	272 553	Detail prohlídky
12.05.2025	STK	CZ-3642-25-05-0231	Pravidelná	270 823	Detail prohlídky
09.05.2023	STK	CZ-3642-23-05-0178	Pravidelná	238 265	Detail prohlídky
09.05.2023	SME	CZ-461132-23-05-0103	Pravidelná	238 265	Detail prohlídky
06.05.2021	STK	CZ-3647-21-05-0143	Pravidelná	221 830	Detail prohlídky
06.05.2021	SME	CZ-460321-21-05-0073	Pravidelná	221 829	Detail prohlídky
11.10.2019	STK	CZ-3633-19-10-0479	Evidenční kontrola	207 786	Detail prohlídky
07.05.2019	STK	CZ-3633-19-05-0228	Před registrací	199 985	Detail prohlídky
07.05.2019	SME	CZ-461131-19-05-0119	Pravidelná	199 984	Detail prohlídky

Zobrazují 1 až 9 z celkem 9 záznamů