

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	187 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Hyundai
Model	ix35	Model - doplňující informace	2,0 CRDi 4x4 CZ Serviska
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	100 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	125 322 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	17.05.2012	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 140 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; HYUNDAI ix 35 2.0 100 kW 4x4			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, CD přehrávač, USB, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Automatická uzávěrka diferenciálu, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie










Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA	90 000	PROHLÍDKA	150 000
Datum	11.6.2015	Datum	13.6.2017
Stav tachometru km	52 360	Stav tachometru km	59 144
Poznámka		Poznámka	
Razítko	 Auto Dorda plus s.r.o. Ztraceno 3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp.	Razítko	 Auto Dorda plus s.r.o. Ztraceno 3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp.
Podpis		Podpis	
Příští prohlídka km / datum	82 360 / 5/2016	Příští prohlídka km / datum	89 144 / 5/2017

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA	150 000	PROHLÍDKA	26-06-2018
Datum	13.6.2017	Datum	26-06-2018
Stav tachometru km	62 192	Stav tachometru km	75 117
Poznámka		Poznámka	
Razítko	 Auto Dorda plus s.r.o. Ztraceno 3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp.	Razítko	 Auto Dorda plus s.r.o. Ztraceno 3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp. CZ-3112 470 76 Česká Lp.
Podpis		Podpis	
Příští prohlídka km / datum	47 400 / 5/2017	Příští prohlídka km / datum	47 000 / 6/2019



AUTOOPRAVNA
Výměna oleje, vzduchu, filtry
775 134 222

Výměna oleje: 13.2.25 km
Název oleje: 30.ESP
Specifikace: 30.ESP
Datum výměny: 13.2.25

Výměna filtru oleje: ☒ ano ☐ ne
Výměna f. vzduchu: ☒ ano ☐ ne
Výměna f. kabiny: ☒ ano ☐ ne
Výměna f. paliva: ☒ ano ☐ ne

Předpokládáná výměna: 13.2.25 km
nebo datum: 13.2.25

Po zadání VIN se zobrazí informace o stavu počítače a výsledcích vyšetření vozidla (tachometru).
Provozovatel: Aplikace zobrazuje hodnoty zjištěné na požadavce ujeté vzdálenosti vozidla při technických prohlídkách a kontrolách. Provozovatel je povinen provádět technické kontroly a stanovit měření emisí a namísto odčítat skutečný (akutální) stav ujeté vzdálenosti vozidla.

1717 TMAJ81VCCJ27229

Opíše kód z obrázku

1X-35

Zobrazit jiný obrázek

Hledat

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
17.05.2024	STK	CZ-3530-24-05-1079	Pravidelná	117 259	Detail prohlídky
17.05.2024	SME	CZ-550507-24-05-0538	Pravidelná	117 259	Detail prohlídky

Seznam prohlídek - VIN TMAJ81VCCJ27229

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
27.05.2022	STK	CZ-3530-22-05-1751	Pravidelná	105 080	Detail prohlídky
27.05.2022	SME	CZ-550507-22-05-0887	Pravidelná	105 059	Detail prohlídky
29.05.2020	STK	CZ-3512-20-05-1054	Pravidelná	92 198	Detail prohlídky
29.05.2020	SME	CZ-450103-20-05-0572	Pravidelná	92 198	Detail prohlídky
26.06.2018	STK	CZ-3522-18-06-0946	Pravidelná	75 662	Detail prohlídky
26.06.2018	SME	CZ-550105-18-06-0417	Pravidelná	75 662	Detail prohlídky
09.06.2016	STK	CZ-3522-16-06-0309	Pravidelná	59 115	Detail prohlídky

Zobrazit 1 až 9 z celkem 9 záznamů

(https://www.mdc.cz)

Prostředí: PROD | Verze: 3.8