

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	370 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ateca	Model - doplňující informace	1.4 TSI DSG Led Navi
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	137 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	15.11.2016	STK	07.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 375 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 920 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav , Koupěno v CZ , Pravidelně servisováno , prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Kojený čalounění, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Volba jízdního režimu, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Doklady

Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	☒	☐
Servis záviselý na čase a jednom výjezdu	☐	☒
Servisní výměna oleje	☐	☒
Prohlídka	☒	☐
S bez výměny oleje	☒	☐
Bez výměny oleje	☐	☒
Dodatečné práce:	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	☒	☐
Vzduchový filtr	☐	☒
Palivový filtr	☐	☒
Zapalovací svíčky	☐	☒
Brazdová kapalina	☐	☒
DSG® olej a filtr	☐	☒
ATF	☐	☒
Spojka Haldex (olej)	☐	☒
Plynový filtr s plynovými hadicemi	☐	☒
Kapalínový filtr (papírový filtr)	☐	☒
Očištěný interiér	☐	☒

Datum: 25.9.2018
km: 28925
Číslo faktury: 32140758
Doporučení opravy:
Servis provedl:
SEAT
Kauč Auto a.s.
Hněvkovského 603/81
617 00 Brno
401-2594J
Razítko autorizovaného servisního partnera

Servis mobility SEAT

Platné od:
do:
Razítko autorizovaného servisního partnera SEAT

Příští servis

Datum:
km:
(co nastane dříve)

Poznámka
Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servisy (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidání



VSSZZZ5FZH6504688 CZE4

KH74YZ A-SUV TSI XCE

1. RRL LF9R-1Z1Z EE 110KW CZE4

2. EOA 1D0 7UF 18E 1KE 6FH 1AS 7MM
1N3 G02 Q46 4UP L10 B03 3QC 4X3
JOT Q16 8GU

3.

4.

Doklady

Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	☒	☐
Servis záviselý na čase a jednom výjezdu	☐	☒
Servisní výměna oleje	☒	☐
Prohlídka	☒	☐
Bez výměny oleje	☐	☒
Bez výměny oleje	☐	☒
Dodatečné práce:	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	☐	☒
Vzduchový filtr	☐	☒
Palivový filtr	☐	☒
Zapalovací svíčky	☐	☒
Brazdová kapalina	☐	☒
DSG® olej a filtr	☐	☒
ATF	☐	☒
Spojka Haldex (olej)	☐	☒
Plynový filtr s plynovými hadicemi	☐	☒
Kapalínový filtr (papírový filtr)	☐	☒
Očištěný interiér	☐	☒

Datum: 18.8.2021
km: 44400 km
Číslo faktury:
Doporučení opravy:
Servis provedl:
Martin Muzikář
AUTODILNA-ZAMEČNICTVÍ
Veselý Zdrav 60
580 01 Havlíčkův Brod
ICO: 727 99 228 Tel.: 605 250 443
Razítko autorizovaného servisního partnera

Servis mobility SEAT

Platné od:
do:
Razítko autorizovaného servisního partnera SEAT

Příští servis

Datum:
km:
(co nastane dříve)

Poznámka
Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servisy (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidání hodnoty pro Vaše vozidlo.

Doklady

Servisní doklady

Datum: 19. 2020
km: 34329

Číslo faktury:

Doporučení opravy:

Servis provedl:

Příští servis

Datum:

km: 36000

(co nastane dříve)

Poznámka

Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

Razítko autorizovaného servisního partnera

SEAT
Lauda Auto a.s.
Hněvkovského 603/81
617 00 Brno
401-25943

Razítko autorizovaného servisního partnera

Servisní doklady

Servis LongLife:

Servis závislejší na čase a jízdním výkonu

Servisní výměna oleje

Prohlídka

Bez výměny oleje

Bez výměny oleje

Dodatečné práce:

Prachový a pylový filtr

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Zapalovací svíčky

Brzdová kapalina

DSG® olej a filtr

ATF

Spojka Haldex (olej)

Plynový filtr a plynové hadice

Kapalinový filtr (papírový filtr)

Ozubený řemen

Doklady

Servisní doklady

Datum: 17. 9. 2019
km: 42 668

Číslo faktury:

Doporučení opravy:

Servis provedl:

Příští servis

Datum:

km: 46295

(co nastane dříve)

Poznámka

Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

Razítko autorizovaného servisního partnera

SEAT
Lauda Auto a.s.
Hněvkovského 603/81
617 00 Brno
401-25943

Razítko autorizovaného servisního partnera

Servisní doklady

Servis LongLife:

Servis závislejší na čase a jízdním výkonu

Servisní výměna oleje

Prohlídka

Bez výměny oleje

Bez výměny oleje

Dodatečné práce:

Prachový a pylový filtr

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Zapalovací svíčky

Brzdová kapalina

DSG® olej a filtr

ATF

Spojka Haldex (olej)

Plynový filtr a plynové hadice

Kapalinový filtr (papírový filtr)

Ozubený řemen

Doklady

Servisní doklady

Datum: 10. 9. 2024
km: 111 986

Číslo faktury:

Doporučení opravy:

Servis provedl:

Příští servis

Datum:

km:

(co nastane dříve)

Poznámka

Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

Razítko autorizovaného servisního partnera

Drnovec Antonín AUTOOPRAVY
Ulice 28. října 500
584 01 Ledec nad Sázavou
T: 777 173 881 IČ: 10766033

Razítko autorizovaného servisního partnera

Servisní doklady

Servis LongLife:

Servis závislejší na čase a jízdním výkonu

Servisní výměna oleje

Prohlídka

Bez výměny oleje

Bez výměny oleje

Dodatečné práce:

Prachový a pylový filtr

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Zapalovací svíčky

Brzdová kapalina

DSG® olej a filtr

ATF

Spojka Haldex (olej)

Plynový filtr a plynové hadice

Kapalinový filtr (papírový filtr)

Ozubený řemen

Doklady

Servisní doklady

Datum: 31. 8. 2023
km: 103 043 km

Číslo faktury:

Doporučení opravy:

Servis provedl:

Příští servis

Datum:

km:

(co nastane dříve)

Poznámka

Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

Razítko autorizovaného servisního partnera

Drnovec Antonín AUTOOPRAVY
Ulice 28. října 500
584 01 Ledec nad Sázavou
T: 777 173 881 IČ: 10766033

Razítko autorizovaného servisního partnera

Servisní doklady

Servis LongLife:

Servis závislejší na čase a jízdním výkonu

Servisní výměna oleje

Prohlídka

Bez výměny oleje

Bez výměny oleje

Dodatečné práce:

Prachový a pylový filtr

Vzduchový filtr

Palivový filtr

Zapalovací svíčky

Brzdová kapalina

DSG® olej a filtr

ATF

Spojka Haldex (olej)

Plynový filtr a plynové hadice

Kapalinový filtr (papírový filtr)

Ozubený řemen

