

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Duster	Model - doplňující informace	1.5 dCi 80KW Explorer 4x4
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	80 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	207 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.07.2016	STK	24.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Servisní historie, po výměně oleje, všechny filtry, nové brzdy, nové tažné zařízení, po výměně rozvodů. Velmi pěkný a zachovalý stav. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 31.1.17 Km-Stand: 13525 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.10.17 Km-Stand: 33526 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 5.6.18 Km-Stand: 60510 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.1.18 Km-Stand: 83331 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.1.18 Km-Stand: 83332 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.1.18 Km-Stand: 83333 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

25

Stav KM: 734058
Do provozu: 202079
Číslo pojistné události: 18.07.2016
Číslo pojistné smlouvy:
Pojistovna:

ROZSAH A PŘEDMĚT ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

ZÁSAH	NÁZEV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DÍLU	KS / HOD	CENA / MJ BEZ DPH	SAZBA DPH	CENA CELK. BEZ DPH (Kč)
A	ROZVODY VODNÍ ČERPADLO REMEN PRÍSL.				
	130C11508R KIT DISTRIBUTION	1,00	2 643,80	21,00%	2 643,80
	210107852R VODNÍ ČERPADLO	1,00	2 090,08	21,00%	2 090,08
	117202495R SADA ŠROUBY, PODL	1,00	2 453,72	21,00%	2 453,72
	7711949366 ČISTIČ	1,00	106,61	21,00%	106,61
	0072 CHLADÍČÍ KAPALINA	5,00	181,14	21,00%	905,70
	6229 DA? DIM A?ERP. CHLADICAT KAPALINY	0,70	943,00	21,00%	660,10
	198 SA? VASMA?NA ROZVODOVA?HO L?EMENE	2,00	943,00	21,00%	1 886,00
	129 SA? VASMA?NA L?EMENE PL?ATSLUL ENST	0,80	943,00	21,00%	471,50
	2482 DA? ZKOUL KA VOZIDLA	0,50	943,00	21,00%	471,50
	DA? ODVDZUL . SESTAVA CHLAD. OKRUHU	0,80	943,00	21,00%	754,40
CELKEM ZÁSAH A:					12 726,31

APITULACE (Kč)

DAŇOVÝ ZÁKLAD	DPH
12 726,44	2 672,56
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

CELKEM K ÚHRADĚ (Kč): 15 399,00

9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.10.17 Km-Stand: 13525 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.10.17 Km-Stand: 33526 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 5.6.18 Km-Stand: 60510 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.1.18 Km-Stand: 83331 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.1.18 Km-Stand: 83332 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.1.18 Km-Stand: 83333 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)

25

AUTOTRACER		
2021	unor	137 500 km
	březen	141 500 km
	srpen	151 000 km
	říjen	157 000 km
	prosinec	160 000 km
2022	duben	172 000 km
	červen	177 500 km
	říjen	187 500 km
	listopad	190 500 km
2023	březen	196 000 km
	duben	196 000 km

