

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Kia
Model	Sportage	Model - doplňující informace	1.7 CRDi 85kW ČR původ,...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1685 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	91 699 km	Rok výroby	
Datum první registrace	26.04.2018	STK	02.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 592 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 000 kg
Spotřeba	4.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo celkově po 2. majiteli, garance km, kompletní cebia - pouze drobné škody - nikdy nehavarované!! . 2x klíč. Financování a protiúčet možný.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací kamera, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výsuvné opěrky hlav, Zadní stěrač


KARTA VOZU


Fotografie











Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5	
Datum	09/2019
Stav tachometru	28 500 km
Materiál (výčet)	COVER-RR BUMPER LWR GUARD ASSY-REAR WHEEL MUD,RH REFLECTOR/REFLEX ASSY-RR RH
Práce (výčet)	příprava - hledání kódu barvy příprava - míchání barvy příprava - nástřik vzorku Příprava lakování plastů PODBĚH (ZADNÍ), D+N SESTAVA NÁRAZNÍKU (ZADNÍ), D+N KRYT NÁRAZNÍKU (ZADNÍ), ROZL+SLOZ ZADNÍ VNĚJŠÍ KOMBINOVANÉ SVĚTLO, D+N Diagnostika GDS/KDS NÁRAZNÍK (ZADNÍ), NÁTĚR Lakovací materiál Drobný jednicový materiál
Číslo záznamu 2 / 5	
Datum	11/2019

Stav tachometru:	29 000 km
Materiál (výčet)	LUMBAR ASSY-FRONT SEAT BACK,LH
Práce (výčet)	KOMPLETNÍ POTAH SEDÁKU SEDADLA - (JEDNA STRANA, PŘEDNÍ), O
Číslo záznamu 3 / 5	
Datum	12/2020
Stav tachometru:	48 000 km
Materiál (výčet)	VYMEŇENA VLOŽKA FILTRU
Práce (výčet)	FILTR PALIVA, OPR./VÝM. Drobný jednicový materiál
Číslo záznamu 4 / 5	
Datum	12/2020
Stav tachometru:	48 000 km
Materiál (výčet)	SVÍČKA ZHAVICI
Práce (výčet)	KOMPLETNÍ ŽHAVICÍ SVÍČKA - (MOTOR-U), OPR.&VÝM. PRÁCE S DIAGNOSTICKÝM PROGRAMEM
Číslo záznamu 5 / 5	

Číslo záznamu 5 / 5	
Datum	05/2023
Stav tachometru:	84 500 km
Materiál (výčet)	BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4 AUTO GREASE FILTR OLEJOVÝ, SADA PRO VYMEŇU Olej Total Quartz INEO MC3 KABINOVÝ FILTR
Práce (výčet)	Pravidelný servis po 90 000 km/72 měsících podle příručky Likvidace oleje Provedte kontrolu karoserie dezinfekce klíma ZKUŠEBNÍ JÍZDA DEMONTÁŽ KOLA Z OSY 165quot;-185quot; MONTÁŽ KOLA NA OSU 165quot;-185quot; Olejový filtr, Opr.&Vým. Drobný jednicový materiál
© Cebia Dokument vygenerován 23.09.2025 14:16 Stránka č. 2 / 24	


VÝKUP - PROTIÚČET

možnost dopravy vozidla až k Vám domů

0%

VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od

0% AKONTACE



**KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU**



www.AUTOGARDEN.cz