

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	439 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	T-Roc	Model - doplňující informace	1,5 TSI 110 kW SPORT...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1498 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	84 457 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	09.05.2018	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 850 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Volkswagen T-Roc 1.5 110 kW . Vozidlo se v současné době nanachází v autobazaru; telefonní číslo na majitele - 603 781 709 .

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), USB, Airbag řidiče, Alarm, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent změny jízdního pruhu, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přídavná světla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní okno, Střešní okno, Mobilní připojení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zaslepení zámků, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Vaš Volkswagen je vozilo, ki
 stoji pri svojih vsakodnevnih
 Pred prvo uporabo preberite
 izčrpano seznanili s svojim
 izogniti.
 Če imate kakršna koli dv
 na partnerja Volkswagen
 Želimo vam prijetno in s
 Vaš Volkswagen AG

MIL Status Sichtprüfung:	bei Motor aus:	I.O.#
	bei Motor an:	I.O.#

Fahrplan	
Fahrtplannummer	WGZZA121704384
Typkürzel	143C 143M 11701 MP
Datum der Ausführung	2018-05-29
Inspektion am Overhead (flächig)	
Datum	2021-05-03
Ort der Inspektion	2729 km
Abzugsmittel	WGZZ02215
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ ZWischenprüfung ✓ Radschulung ✓ Weichenablauf ✓ Erneuerung Inspektionsumgebung
Durchgeführt von	Sedwitzer
Ausführende Vollzugsstelle	Wasserburg 1
Abzugsmittel	1174 Wasserburg
Mahlzeitpunkt	08:00 Uhr
	Ja (als Kategorie-Servant)
Verfahren	
Datum	2021-05-03
Leistung	21435 km
Abzugsmittel	WGAG073987
Durchgeführt von	Arno Langemann GmbH
	Sperrenstraße 36/37B
	42691 Witten
	Deutschland
	Ja
Ausführende Vollzugsstelle	Arno Langemann GmbH
Mahlzeitpunkt	Ja (als Kategorie-Servant)

Einstiegung des Werkstätt	
Datum	2020-01-03
Laufleistung	20918 km
Aktion 8519 Kr. 01	
Durchgeführt von	Auto-Longhorn GmbH Spierbühlcher Str.26/28 90330 Wendelstein Deutschland
Auftraggeber Volkswagen Service Partner	Ja
Übergabe-Inspektion	
Datum	2018-05-07
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2018009009
Durchgeführt von	A25 Celje Mariborska 140 3000 Celje - Slowenia
	Slowenien
Auftraggeber: Volkswagen Service Partner	Ja
Zur Bild-Anzeige Service	