

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Captur	Model - doplňující informace	1,0 TCe POŠKOZENO KROUPY
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	67 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	96 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	13.04.2021	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Oranžová
Provozní hmotnost	1 734 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; ODPOČET DPH 21%; NOVÁ STK + EMISE; 1. MAJITEL; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIKATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY. KAROSERIE POŠKOZENA KROUPAMI !!!


KARTA VOZU


Výbava


Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, LED denní svícení, USB, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











1. Identifizierung des Fahrzeugs

Tragen Sie hier die für die Garantie erforderlichen Angaben ein bzw. kleben Sie den vorgefertigten Coupon mit den entsprechenden Angaben ein

Modell: Captur Fabrikationsnummer: W1A50215 EPJ
Typ: 2.0 TCe 90 Lackbezeichnung / Lack-Nr.: Sabana Orange
Fahrgestell-Nummer (VIN): LF1R1300166732754 Radio-Code: —
Motornummer: D002094 Auslieferungsdatum: 16.06.2021
Motortyp: 4.0

Stempel des Renault Vertragspartners

Sonstige Angaben:



9. Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten

Jährliche Zwischeninspektion / Andere Maßnahmen			Renault Wartung / Andere Maßnahmen		
Datum: <u>16.05.21</u>	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: <u>—</u>	Datum: <u>23.03.21</u>	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: <u>—</u>
Km-Stand: <u>284</u>	☒ OK		Km-Stand: <u>2846</u>	☒ OK	
Rechnungs-Nr.: <u>—</u>	☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)		Rechnungs-Nr.: <u>—</u>	☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)			(Stempel)		

Jährliche Zwischeninspektion / Andere Maßnahmen			Renault Wartung / Andere Maßnahmen		
Datum: <u>06.12.20</u>	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: <u>—</u>	Datum: <u>19.12.20</u>	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: <u>—</u>
Km-Stand: <u>5949</u>	☒ OK		Km-Stand: <u>8565</u>	☒ OK	
Rechnungs-Nr.: <u>—</u>	☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)		Rechnungs-Nr.: <u>—</u>	☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)			(Stempel)		

Jährliche Zwischeninspektion / Andere Maßnahmen			Renault Wartung / Andere Maßnahmen		
Datum:	☐ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:	Datum:	☐ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:
Km-Stand:	☐ OK		Km-Stand:	☐ OK	
Rechnungs-Nr.:	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)		Rechnungs-Nr.:	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	
(Stempel)			(Stempel)		