

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	144 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Up!	Model - doplňující informace	1,0i 44 KW 1. MAJ. STK...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	88 813 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	28.11.2013	STK	24.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PRVNÍ MAJITEL, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, MALÉ KM, NOVÉ PŘEDNÍ BRZDY, VÝHŘEV SEADEL, PĚKNÁ KAROSERIE, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, DVOJITÉ DNO KUFRU, SUPER INTERIÉR, MALÉ POVINNÉ RUČENÍ DÍKY OBSAHU MOTORU, NENÁROČNÉ AUTO S MALOU SPOTŘEBOU PHM, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 9/2027, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie
















Service-Nachweis 2	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Öl Wechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselsafrühfitter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Halbschulung: Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinatz
☐ Kundenwarsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenluftlosche
Service durchgeführt am: 15.11.2016	☐ Staub- und Pollenfiltereinatz
bei km-Stand: 34.091	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
 Wolfgang Gladis Petersdorfer Straße 28 17248 Tempin / Ahrensdorf Tel.: 039886 / 225 Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin ☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): Laut Service Intervall Anzeige oder bei (km-Stand): _____	Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? _____ am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____

Service-Nachweis 4	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Dieselmotorschuttfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Halbschmierung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am 26.11.2019	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand 52.274	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie
 AUTO CHECK Wolfgang Gladis Peterstraße 28 17268 Penzlin, Ahrenshoop Tel.: 039466 / 225	
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin: ☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand) Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):	

☒ Ölwechsel-Service	☐ Produkt	Dokumentation der Auslieferung   
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschleifer	
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter	
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DSG®, ATF	
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung Öl	
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinatz	
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllmasse	
Service durchgeführt am: 03.07.2022	☐ Staub- und Pollenfiltersatz	
bei km-Stand: 74956	☐ Zahnriemen	
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Service durchgeführt von:	☐ ☐	
Auto Check Gladis Inh. Kay Penthner Petersdorfer Straße 28 17268 Templin / Ahrensdorf Tel.: 039886 / 225		Abb. 9 Prinzipdarstellung der Fachbetrieb markter x Kratzer
Stempel des Volkswagen Partners		Mängel festg Beschreibung der Mängel
Ihr nächster Service-Termin ☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07.12.23 oder bei (km-Stand): 86000		Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? _____ am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____

Service-Nachweis		Ja / Nein. Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		☐ AdBlue®	
☒ Ölwechsel-Service		☐ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion		☐ Dieselloftstofffilter	
☐ mit Motorölwechsel		☐ Gasfilter	
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☐ LongLife Motoröl verwendet		☐ Halbschleppung: Öl	
☐ Karosserieprüfung		☐ Luftfiltereinsatz	
☐ Reparaturempfehlung		☐ Reifenfüllflasche	
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 05.10.2023		☐ Zahnriemen	
bei km-Stand: 81 035		☐ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		☐	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Auto Check Gladis Inh. Kay Penlher Petersdorfer Straße 28 17268 Templin / Ahrensdorf Tel.: 039886 / 225			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin		Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige		am (Datum):	
oder		oder	
am (Datum): 10/24		bei (km-Stand):	
oder			
bei (km-Stand): 96 000			

Service-Nachweis 8		Ja / Nein. Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		☐ AdBlue®	
☐ Ölwechsel-Service		☐ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion		☐ Dieselloftstofffilter	
☒ mit Motorölwechsel		☐ Gasfilter	
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☐ LongLife Motoröl verwendet		☐ Halbschleppung: Öl	
☐ Karosserieprüfung		☒ Luftfiltereinsatz	
☐ Reparaturempfehlung		☐ Reifenfüllflasche	
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 08.11.2024		☐ Zahnriemen	
bei km-Stand: 86 109		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		☐	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Auto Check Gladis Inh. Kay Penlher Petersdorfer Straße 28 17268 Templin / Ahrensdorf Tel.: 039886 / 225			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin		Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige		am (Datum):	
oder		oder	
am (Datum): 11/25		bei (km-Stand):	
oder			
bei (km-Stand): 101 000			