KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf	**Model - doplňující informace**	VI 1.2 TSi
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	197 766 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace	06.09.2011	**STK**	12.12.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá
Provozní hmotnost	1 229 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 780 kg
Spotřeba	5.7 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















SOUND
EJECT
RADIO
MEDIA
CD-IN
CD 00:05
TRACK 03
SCN MIX
INF
TP
MENU


MAX
AUTO
AC
OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG


OFF




www.autoherc.cz





www.autoherc.cz









Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ1KZCW076004
5K1 2C1

2 GOLF 1.2 TREND
63 KW TSI M5F

3 CBZA MHV
LC9X------- BB

4 B0A CX9 G0C H4Q J1P DB1
1AT 1G8 1MG 1NC 5RG 5SL TW0
0BD 3U1 GG1 8UA 8QU 8ZG
1KD 1ZF - G0Z 7MG
0Y1 4UP 4X3 4R5 4K3 N4C 5MA
8RE 2JB E0A 0AD 0BD 2UA 2G7
1JA L01 0YB

Abb. 1 Fahrzeugdatenträger.

Legende zur Abb. 1:
① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
③ Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
④ Mehrausstattungen, PR-Nummern

Datum der Auslieferung: 07. SEP. 2011
Volkswagen AG
Wolfsburg
Stempel des Volkswagen Partners




Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	X		AdBlue®		
im Verbund	X		ATF		
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X		Dieselkraftstofffilter		
im Verbund	X		DSG®-Öl und Filter		
Inspektions-Service		X	Erdgasbehälter und -leitungen		
Bremsflüssigkeitswechsel		X	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		
LongLife Motoröl verwendet	X		Gasfilter		
Datum:	26.04.13		Haldex-Kupplung: Öl		
km-Stand:	34558		Luftfiltereinsatz		
Rechnungsnummer:			Reifenfüllflasche		
Reparaturempfehlung		X	Staub- und Pollenfiltereinsatz	X	
			Zahnriemen		
Kundenwunsch		X	Zündkerzen		

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: 143/26956 GRAF 90763 Fürth
Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: 143/26956 GRAF 90763 Fürth
Stempel des Volkswagen Partners




Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	X		AdBlue®		X
im Verbund	X		ATF		X
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X		Dieselkraftstofffilter		X
im Verbund	X		DSG®-Öl und Filter		X
Inspektions-Service	X		Erdgasbehälter und -leitungen		X
Bremsflüssigkeitswechsel		X	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		X
LongLife Motoröl verwendet	X		Gasfilter		X
Datum:	28.11.2013		Haldex-Kupplung: Öl		X
km-Stand:	69479		Luftfiltereinsatz		X
Rechnungsnummer:	14 992		Reifenfüllflasche		X
Reparaturempfehlung		X	Staub- und Pollenfiltereinsatz		X
			Zahnriemen		X
Kundenwunsch		X	Zündkerzen	X	X

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: 136/26956 GRAF 90763 Fürth
Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: 136/26956 GRAF 90763 Fürth
Stempel des Volkswagen Partners




Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	X		AdBlue®		
im Verbund	X		ATF		
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X		Dieselkraftstofffilter		
im Verbund	X		DSG®-Öl und Filter		
Inspektions-Service	X		Erdgasbehälter und -leitungen		
Bremsflüssigkeitswechsel		X	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		
LongLife Motoröl verwendet	X		Gasfilter		
Datum:	18.12.2015		Haldex-Kupplung: Öl		
km-Stand:	109690		Luftfiltereinsatz	X	
Rechnungsnummer:			Reifenfüllflasche		
Reparaturempfehlung			Staub- und Pollenfiltereinsatz		
			Zahnriemen		
Kundenwunsch	X		Zündkerzen	X	

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:
mac OIL Nürnberg
N-MM453
Ölwechsel mit: 5W-30 HELIX Ultra ECT C2/C3
Ölfilter: W 712/94
Letzter Service: 108.065 km
Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
05.11.2018, Unterschrift:

LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners

26 Serviceplan



Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	X		AdBlue®		
im Verbund	X		ATF		
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X		Dieselkraftstofffilter		
im Verbund	X		DSG®-Öl und Filter		
Inspektions-Service			Erdgasbehälter und -leitungen		
Bremsflüssigkeitswechsel			Flüssiggasfilter (Papierfilter)		
LongLife Motoröl verwendet	X		Gasfilter		
Datum:	29.05.2020		Haldex-Kupplung: Öl		
km-Stand:	128.730		Luftfiltereinsatz		
Rechnungsnummer:			Reifenfüllflasche		
Reparaturempfehlung			Staub- und Pollenfiltereinsatz		
			Zahnriemen		
Kundenwunsch	X		Zündkerzen		

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:
mac OIL Nürnberg
N-MM463
Ölwechsel mit: 5W-40 HELIX HX7
Ölfilter: W 712/94
Letzter Service: 128.730 km
Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
29.05.2020, Unterschrift:

LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners

23 Serviceplan


Ihre nächsten Service-Eintrag...
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat: 6
Jahr*: 2021
oder bei: 143.000 km
(* je nachdem, was zuerst eintritt)

Eintragungen der Werkstatt
In den folgenden Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehörenden Airbag-Module, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umrüstungen zeit- oder laufleistungsabhängigen Service).

km-Stand:
Datum:
Bemerkungen:

mac OIL Nürnberg
FIN: WVWZZZ1KZCW076004-6
Ölwechsel mit: 5W-40 HELIX HX7
Ölfilter: W 712/94
Letzter Service: 142.609 km
Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
22.05.2021, Unterschrift:

121.023 PKW/01



Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	X		AdBlue®		
im Verbund	X		ATF		
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X		Dieselkraftstofffilter		
im Verbund	X		DSG®-Öl und Filter		
Inspektions-Service			Erdgasbehälter und -leitungen		
Bremsflüssigkeitswechsel		X	Flüssiggasfilter (Papierfilter)		
LongLife Motoröl verwendet	X		Gasfilter		
Datum:			Haldex-Kupplung: Öl		
km-Stand:			Luftfiltereinsatz		
Rechnungsnummer:			Reifenfüllflasche		
Reparaturempfehlung			Staub- und Pollenfiltereinsatz		
			Zahnriemen		
Kundenwunsch	X		Zündkerzen		

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:
mac OIL Nürnberg
FIN: WVWZZZ1KZCW076004-6
Ölwechsel mit: 5W-40 HELIX HX7
Ölfilter: W 712/94
Letzter Service: 157.835 km
Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
08.03.2022, Unterschrift:

LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners

30 Serviceplan


Ihre nächsten Service-...
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Monat:
Jahr*:
oder bei: km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)

Eintragungen der Werkstatt
In den folgenden Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehörenden Airbag-Module, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umrüstungen zeit- oder laufleistungsabhängigen Service).

km-Stand:
Datum:
Bemerkungen:

mac OIL Nürnberg
FIN: WVWZZZ1KZCW076004-6
Ölwechsel mit: 5W-40 HELIX HX7
Ölfilter: W 712/94
Letzter Service: 156.210 km
Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige
11.07.2023, Unterschrift:

121.023 PKW/01



Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service	X	AdBlue®	
im Verbund	X	ATF	
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	X	Dieselkraftstofffilter	
im Verbund	X	DSG®-Öl und Filter	
Inspektions-Service		Erdgasbehälter und -leitungen	
Bremsflüssigkeitswechsel		Flüssiggasfilter (Papierfilter)	X
LongLife Motoröl verwendet	X	Gasfilter	
		Haldex-Kupplung: Öl	
		Luftfiltereinsatz	
		Reifenfüllflasche	
		Staub- und Pollenfiltereinsatz	
		Zahnriemen	
		Zündkerzen	

Datum: 23.09.2022
km-Stand: 172.791
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch

FIN: WVWZZZ1KZCW076004-6
Ölwechsel mit:
5W-40 HELIX HX7
Öltyp: W 712/94
Letzter Service:
172.791 km
Nächster Service:
Gemäß Service-Anzeige

23.09.2022, Unterschrift:

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners



Ihr KÜS-Partner:
Dipl.-Ing. Johannes Schön
Prüfstelle
Leyher Straße 17
90431 Nürnberg
Tel. 0911-3236611

KÜS
MIT SYMPATHIE UND SACHVERSTAND.

Milinkovic

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO

Laufleist. abgel.:	170690 km	Fz. Art:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	M1AC	Bericht-Nr.:	X153798796
U-Stelle:	1575OCI	Aufbau-Art:	Kombilimousine		Amtl. Kennz.:	D FÜ-LP257
Kennnummer:	I0293014	Hersteller:	VOLKSWAGEN-VW	0603	Fz.-Ident-Nr.:	WVWZZZ1KZCW076004
K-Nr:	43388822 / G7MZp+pk	Fz.-Typ:	1K	ATG00023	Prüfdatum:	14:30 / 20.10.2018
Letzte HU:		ZDM:	1780			
Auftrag:	1775RS	Erstzul.:	09/2011	abgemeldet		

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im Oktober 2020.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

		links	rechts	
Betriebsbremsanlage:				
Abbremsung: 49 %	1. Achse	270	260	Blockiert
	2. Achse	160	180	Blockiert
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 15 %	2. Achse	130	140	Blockiert

Ergebnis: ***ohne festgestellte Mängel***
HU-Plakette: **durch Zulassungsbehörde**
nächste HU: **Oktober 2020**

Zum Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung können Sie im Online-Portal Ihrer Zulassungsbehörde folgende Prüfziffer (HU-Expresscode) nutzen: G7MZp+pk Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.kues.de/ikfz.



Seite 1 von 3

VAS 6161
V1.04 RDW
TESTBEZUG
U.GROF
SCHUBACHER STR.
DE / FUERTH
90763 / FUERTH
BETRIEBS NR.

Wartungsliste


Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
5K12C1	FÜ-LP 257	2011-09
MKB	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
CBZA	069479	17
GKB	**Modelljahr**	**Datum**
MHV	2012	2013-11-28

Inspektions-Service

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt aden beachten)	☑	☐	☐
tung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, elscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
ung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3.), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, eleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, age	☑	☐	☐
Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, nder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: fen	☑	☐	☐

Fahrzeug von außen

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☑	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen.	☐	☒	☐
Türfeststeller: Schmieren	☑	☐	☐



Seite 1 von 2

VAS 6161
V1.03 RDW
TESTBEZUG
BETRIEBS NR.

Wartungsliste

Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
5K12C1	FU-LP 257	2011-09
MKB	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
CBZA	034558	08
GKB	**Modelljahr**	**Datum**
MHV	2012	2013-4-25

Intervall-Service (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen ngt Reparaturleitfaden beachten)	☑	☐	☐
leuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, t, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
leuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. uchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, hlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, nkanlage	☑	☐	☐

g von außen

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☑	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	☐	☒	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☑	☐	☐

Bereifung

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 3	☑	☐	☐
Reifendruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☐	☑	☑
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen:	☐	☐	☐
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☑	☐	☐

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz