

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2.0 TDi NAVI Xenony
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	221 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	07.10.2015	STK	05.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 505 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 070 kg
Spotřeba	4.3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Elektronická servisní kniha, NAVI , Xenony , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie





07356 Bad Lobenstein Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2019-07-31
Laufleistung	96133 km
Auftragsnummer	25535
MOB 12 MON 13113814	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselstofffilter
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)




Nachweis

Teilnummer	TMBJH7NP9G7016095
Typbezeichnung	SUP.COM Gr5TY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-10-07
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-07-02
Laufleistung	115314 km
Auftragsnummer	30474
MOB 12 MON 13.675.956	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein

Ihr ŠKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJH7NP9G7016095
Typbezeichnung	SUP.COM Gr5TY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-10-07
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2021-11-18
Laufleistung	145312 km
Auftragsnummer	99999A
Durchgeführt von	Auto-Brünnig Wunsiedler Str. 14 95032 Hof DE
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein



Ölwechsel-Service (flexibel)


Datum	2019-03-08
Laufleistung	86240 km
Auftragsnummer	23065
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2018-07-20
Laufleistung	72754 km
Auftragsnummer	19709
MOB 12 MON 12526938	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>

Auftragsnummer	19709
MOB 12 MON 12526938	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-08-07
Laufleistung	56242 km
Auftragsnummer	14393
MOB 12 MON 12157342	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ihr ŠKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJH7NP9G7016095
Typbezeichnung	SUP.COM Gr5TY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-10-07
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2021-11-18
Laufleistung	145312 km
Auftragsnummer	99999A
Durchgeführt von	Auto-Brünnig Wunsiedler Str. 14 95032 Hof DE
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein

Nachweis	
	
Identifikation	
Werknummer	TMBJH7NP9G7016095
Modellbezeichnung	SUP.COM Grit5TY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2015-10-07
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum der Inspektion	2020-07-02
Werkleistung	115314 km
Werknummer	30474
Werkleistung 12 MON 1/3.675.956	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein

07356 Bad Lobenstein Deutschland	
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2019-07-31
Werkleistung	96133 km
Werknummer	25535
Werkleistung 12 MON 13113814	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Dieselmotorschwefelfilter
Durchgeführt von	Autohaus Grüner GmbH Gewerbegebiet 11 07356 Bad Lobenstein Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

