

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	65 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSI TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	229 322 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	16.09.2010	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 880 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel; Tažné zařízení na 1.200 Kg; !!! NOVÁ STK V CENĚ VOZU !!!			

KARTA VOZU


Výbava


Airbag 4x, ABS, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, ESP, Střešní okno, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten	
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	
Typebeschreibung	1Z51D5 OCT COM CLA LHY 1026 CS 77KW CBZB
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	EA 100 5SL 5RQ 1KD 6FA 1AT 3FE 1N3 1ND H7F 4UF 4R5 3NC 3GT 4X3 4AO BL3 J1P 7AA 8GU 6Y0 9AP BRE 7Q0 BYF BQL BX0 4K3 B01 G02 GNO 3L3 9P1 7X0 9W0 BWB 7A0 3GA QG1 7MG L29 7P4 FOA 3S2 2UA
Mehr-Ausstattung	

Datum der Fahrzeugübernahme:
17.02.2012

Auto-Planet
An der Auslieferungshalle ist ein freies Telefonangebot und Unterstützungsangebote über die Internetseite www.Auto-Planet.de möglich.

Ich bestätige, dass ich den angegebenen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 4)

Service-Nachweise

Datum: **17.02.2012** km-Stand: **86200**

Durchgeführt wurde:

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechsel der Lambda-Sonde	

Motorölwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zusätzlich

Alle 30 000 km	ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zündkerzenwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Airfiltereinsatzwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kraftstofffilterwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zahnriemenwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bremsflüssigkeitwechsel

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

AUTO-SCHULZ
Inhaber: René Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501- 44 32 64 Fax: 03501- 55 58 81
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: **962 1275** Datum: **17.02.2013**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis *Kurzservice 60, 1250XKUN 2017*

Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81

Datum:	21.12.17
Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatztisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 107417

Service durchgeführt:

AUTO-SCHULZ
Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81
E-mail: info@ahschulze-pirna.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 125000
Datum: 11.11.

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Interval-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Universitheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81
Stempel Skoda Servicepartner

Datum:	05.11.2018
Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatztisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 130317

Service durchgeführt:

AUTO-SCHULZ
Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 760000
Datum: 19.2.2020

^{a)} Bestätigen Sie die Universitheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna

Datum:	28.11.2019
Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatztisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 153779

Service durchgeführt:

AUTO-SCHULZ
Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach Anzeige
Datum:

^{a)} Bestätigen Sie die Universitheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 10 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna

Datum:	10.09.2021
Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatztisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 189956

Service durchgeführt:

AUTO-SCHULZ
Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach Anzeige
Datum:

^{a)} Bestätigen Sie die Universitheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna

Datum:	25.11.2022
Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatztisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 30.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90.000 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

km-Stand: 215779

Service durchgeführt:

AUTO-SCHULZ
Inhaber: Rainer Schulz
Dresdner Str. 11 - 01796 Pirna
Tel.: 03501-44 32 64 Fax: 03501-55 58 81
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: nach Anzeige
Datum:

^{a)} Bestätigen Sie die Universitheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Auto Schulz
Dresdner Strasse 11
01796 Pirna
Telefon: 03501443264
Fax:
E-Mail: info@auto-schulze-pirna.de
Web:

HELLA GUTMANN

25.11.2022

Fahrzeug: Skoda Octavia II 1.2i 8V TSI Combi
Motorencode: CRB8
Baumjahr: 10/13
Kilometerstand: 215140 (vom Prüfer eingetragen)
Kennzeichen: PIR ZC199
VIN: TMBJ6126B2025503 (aus Steuergerät ausgelesen)
geprüft: 25.11.2022 12:00:09 / Standard

Inspektionsdaten
Flexibles Inspektionsintervall (2010): , Inspektion (max. 30.000 km / 2 Jahre)

✓ = in Ordnung ✗ = nicht in Ordnung □ = korrigiert ✓ ✗ □

Auf der Fahrt zur Werkstatt
Prüfen: Hupe

Bevor Fahrzeug angehoben wird
Durchführen: Fehlercodes auslesen.
Zurücksetzen Service-Anzeige.
Prüfen: Motorölwechsel (Sicherung)
Prüfen / schmieren: Motoröl, Anhängerkupplung.
Sichtprüfung von: Karosserie, Auf Lackschäden und Korrosion untersuchen.
Prüfen / schmieren: Schlosszylinder.
Prüfen: Batterie.
Ersetzen: Motorölfilter.

✓ ✗ □

