

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	1,6 TDI kombi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	190 680 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	29.05.2015	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Dánsko	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; VOLEJTE PROSÍM PŘEDEM 603255758			


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Laděný výfuk, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie





Documentation

Service documentation

	JA	NEJ
Langtids-service	☒	☐
Tids- eller kilometerbaseret service	☐	☐
Olieservice	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Bakrudele	JA ☐ NEJ ☐	JA ☐ NEJ ☐
Selv- og polterfilter	☒ AIF	☐ AIF
Luftfilter	☐ Haldexkøling (olie)	☐ Haldexkøling (olie)
Brændstoffilter	☐ Gasfilter og stænger	☐ Gasfilter og stænger
Tændrør	☐ Filter til flydende gas (gasfilter)	☐ Filter til flydende gas (gasfilter)
Bremsevæske	☐ Tændrør	☐ Tændrør
DSG-olie og filter	☐ Adbluer	☐ Adbluer

Service udført af: Markin Wiskul
Auto-House Køge AS
 Ørnvej 1
 4650 Køge
 Tlf: 56 63 32 44
 Vækstcenter København

Next service:
 Dato: 30/9-2017
 km: 59000
 (alt efter hvad den kommer frem)

Dækken af SEAT Service Mobil indlæ:
 30/9-2017

Servicekort

Dato: 3/10-2017
 km: 26335
 82635
 3/10-2018

Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse

Indtast her: 3/10-2017
 82635
 3/10-2018

Diagram

**Indtast her: 3/10-2017
 82635
 3/10-2018**

