

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	108 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4 i 16V, servis,klima...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	154 839 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	14.04.2009	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 575 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; Úvěr možný; 02/2016 rozvodová sada v 90 683km		

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, Tónovaná skla, Plnohodnotné rezervní kolo, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 8x, Nastavitelný volant, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení



KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 15

Datum: 23.8.10 km-Stand: 23.111

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒	☐	Bremsschleißwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

1 Jahr Mobilitätsgarantie
Autoservice von Skoda
1220000
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30.000 Datum: 1.10.10
(je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bittüglige Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 17

Datum: 05.04.2012 km-Stand: 44248

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒	☐	Bremsschleißwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt

Autoservice von Skoda
1220000
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: flexible Intervall Datum: (je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bittüglige Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 19

Datum: 29.11.2013 km-Stand: 65014

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒	☐	Bremsschleißwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt

Autoservice von Skoda
1220000
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Anzeige nach flexiblem Datum: Intervall (je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bittüglige Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 21

Datum: 17.06.2015 km-Stand: 87924

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒	☐	Bremsschleißwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt

Autoservice von Skoda
1220000
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Anzeige flexible Datum: Wertung in Intervall (je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bittüglige Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 23

Datum: 15.2.16 km-Stand: 90683

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒	☐	Bremsschleißwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt

Autoservice von Skoda
1220000
Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: (je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bittüglige Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 25

Datum: 5.12.2016 km-Stand: 98008

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	☒	☐	Bremsschleißwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt

AH PLOTNER-KRUG OHG
872 Mettenhof
Gartenstraße 6
07619 Bad Köstritz
Tel. 03603 933222
Fax 03603 933033

Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Anzeige Datum: (je nachdem, wann zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bittüglige Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 18 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 30.04.17 km-Stand: 106756

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsellagerung des Motoröls ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwenden ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☐

Inspektion-Service ☒ Service durchgeführt: ☐

Karosserie auf Lackbeschäden prüfen ☒

Zusätzlich:

Alle 10.000 km ☐

Alle 40.000 km ☐

Alle 60.000 km ☐

Alle 90.000 km ☐

Zandienwechsel ☐

Luftfilterwechsel ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐

Zahnriemenwechsel ☐

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐

Nächster Inspektion-Service: 11. März 2018 km-Stand: 106756 Datum: 30.04.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Benötigen Sie die Unterstützung des Kommissars der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 36 „Karosserie der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.17 km-Stand: 177350

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsellagerung des Motoröls ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwenden ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Inspektion-Service ☒ Service durchgeführt: ☐

Karosserie auf Lackbeschäden prüfen ☒

Zusätzlich:

Alle 10.000 km ☐

Alle 40.000 km ☒

Alle 60.000 km ☒

Alle 90.000 km ☒

Zandienwechsel ☐

Luftfilterwechsel ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐

Zahnriemenwechsel ☐

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐

Nächster Inspektion-Service: 11. März 2018 km-Stand: 177350 Datum: 28.09.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Benötigen Sie die Unterstützung des Kommissars der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 36 „Karosserie der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 19.04.2021 km-Stand: 726337

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsellagerung des Motoröls ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwenden ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☐

Inspektion-Service ☒ Service durchgeführt: ☐

Karosserie auf Lackbeschäden prüfen ☒

Zusätzlich:

Alle 10.000 km ☐

Alle 40.000 km ☒

Alle 60.000 km ☒

Alle 90.000 km ☒

Zandienwechsel ☐

Luftfilterwechsel ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐

Zahnriemenwechsel ☐

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐

Nächster Inspektion-Service: 11. März 2018 km-Stand: 726337 Datum: 19.04.2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Benötigen Sie die Unterstützung des Kommissars der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 36 „Karosserie der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 27.04.22 km-Stand: 732267

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsellagerung des Motoröls ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwenden ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☐

Inspektion-Service ☒ Service durchgeführt: ☐

Karosserie auf Lackbeschäden prüfen ☒

Zusätzlich:

Alle 10.000 km ☐

Alle 40.000 km ☒

Alle 60.000 km ☒

Alle 90.000 km ☒

Zandienwechsel ☐

Luftfilterwechsel ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐

Zahnriemenwechsel ☐

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐

Nächster Inspektion-Service: 11. März 2018 km-Stand: 732267 Datum: 27.04.22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Benötigen Sie die Unterstützung des Kommissars der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 36 „Karosserie der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 25.5.23 km-Stand: 143772

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☐ Wechsellagerung des Motoröls ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwenden ☐ Bremsflüssigkeitswechsel ☒

Inspektion-Service ☐ Service durchgeführt: ☐

Karosserie auf Lackbeschäden prüfen ☐

Zusätzlich:

Alle 10.000 km ☐

Alle 40.000 km ☐

Alle 60.000 km ☐

Alle 90.000 km ☐

Zandienwechsel ☐

Luftfilterwechsel ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐

Zahnriemenwechsel ☐

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐

Nächster Inspektion-Service: 11. März 2018 km-Stand: 143772 Datum: 25.5.23

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Benötigen Sie die Unterstützung des Kommissars der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 36 „Karosserie der Karosserie prüfen“

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 147786 Datum: 22.5.25

Bemerkungen: Insp. + Ölwechsel / Bremsen H4 + Fassglätt

ANTOSERVICE ZAPF AN DER KÖRPER 17 070000-ALSTERSLÄUSLISZ 01000000000000000000

km-Stand: Datum: Bemerkungen:

Benötigen Sie die Unterstützung des Kommissars der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 36 „Karosserie der Karosserie prüfen“