

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	49 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Nissan
Model	Micra	Model - doplňující informace	1,2 i KLIMATIZACE
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	48 kW
Objem motoru	1240 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	125 473 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	13.08.2008	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 475 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 4x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie









Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Grundwartung, Entretien de base, Manutenzione di base <i>F. W. 1000</i> ☒ Prüfpaket, Paquet de contrôle, Pacchetto di collaudo ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante NISSAN NISSAN DONAUSTADT Gumperskreuzstr. 11 • 1220 Wien Tel. +43 (0) 1 25 25 0 RENAL T. KERN WEN HANS-J. KERN JAMES M.B.H. Laser-Beckstr. 56 • 1120 Wien Datum/Date/Data: <i>11.09.2009</i> Km: <i>1466</i> Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Data: _____ Km: _____	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Grundwartung, Entretien de base, Manutenzione di base ☐ Prüfpaket, Paquet de contrôle, Pacchetto di collaudo ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Stampet, Cachet, Timbro Datum/Date/Data: _____ Km: _____ Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Data: _____ Km: _____

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Grundwartung, Entretien de base, Manutenzione di base <i>Nur A + F. Ctr. wegen !!</i> ☐ Prüfpaket, Paquet de contrôle, Pacchetto di collaudo ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Spes GmbH Industriestraße A12 A-2445 Brunn am Gebirge Tel. +43 (0) 2236 1374 374 Fax Datum/Date/Data: <i>5.12.3</i> Km: <i>46864</i> Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Data: _____ Km: _____	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Grundwartung, Entretien de base, Manutenzione di base <i>51230</i> ☐ Prüfpaket, Paquet de contrôle, Pacchetto di collaudo ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Stampet, Cachet, Timbro Datum/Date/Data: <i>15.11.2015</i> Km: <i>55.5158</i> Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Data: <i>17.12.16</i> Km: <i>75.000</i>

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Grundwartung, Entretien de base, Manutenzione di base <i>5.12.10</i> ☐ Prüfpaket, Paquet de contrôle, Pacchetto di collaudo ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante 4881 164 4881 00000000 Datum/Date/Data: <i>9.8.2017</i> Km: <i>10109</i> Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Data: <i>8.2018</i> Km: <i>90000</i>	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Grundwartung, Entretien de base, Manutenzione di base <i>5.12.10 101 F. Ctr. 1</i> ☐ Prüfpaket, Paquet de contrôle, Pacchetto di collaudo ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante 13.08.2017 120559 13.08.2017 Datum/Date/Data: <i>13.08.2017</i> Km: <i>88000</i> Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Data: <i>13.10.20</i> Km: <i>110000</i>