

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	890 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Cupra
Model	Formmentor	Model - doplňující informace	2.5 TSI 287kW VZ5 DSG...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Benzín	Výkon	287 kW
Objem motoru	2480 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	65 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	08.02.2022	STK	08.02.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 683 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 120 kg
Spotřeba	3.4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 8x, Aktivní asistent řízení, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Automatické přepínání dálkových světel, Bezklíčkové ovládání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Nouzové brždění, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Posilovač řízení, Přístrojová deska s barevným displejem, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















