

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mazda
Model	3	Model - doplňující informace	2.2 Turbodiesel TX Plus...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	2184 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	231 406 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	28.07.2010	STK	22.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input checked="" type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Auto v pěkném stavu, bohatá výbava, 2x klíč, servisní kniha, po výměně oleje a komplet předních a zadních brzd, přídatné topení PTC. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent pro jízdu v koloně, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











