

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Hyundai
Model	ix20	Model - doplňující informace	1.6i 91 kW klima
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	91 kW
Objem motoru	1591 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	193 448 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	05.06.2012	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 710 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. majitel; koupeno nové v ČR; servisní historie; zimní sada kol k vozidlu			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Palubní počítač, Mlhovky, El. přední okna, Airbag 6x, Tempomat, USB, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR)



KARTA VOZU






Fotografie












Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku – 8. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.	E chyba laku
B jamka, hrbole	F koroze povrch podvozku
C poškrábání	G jiné
D poškození karoserie	X nepoškozeno

1	12
2	13
3	14
4	15
5	16
6	17
7	18
8	19
9	20
10	21
11	

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 16.08.14 Stav tachometru v km: 178694


Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI: KB CAR, s.r.o.

Provozovna: Gustava Svobody 20
460 14 Litvínov - Pavlovice
ICO: 61676306 DIČ: CZ61676306

Odstřelení poškození dne: _____ Stav tachometru v km: _____

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI: _____

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku – 8. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.	E chyba laku
B jamka, hrbole	F koroze povrch podvozku
C poškrábání	G jiné
D poškození karoserie	X nepoškozeno

1	12
2	13
3	14
4	15
5	16
6	17
7	18
8	19
9	20
10	21
11	

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 16.08.14 Stav tachometru v km: 192376

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI: KB CAR, s.r.o.

Provozovna: Gustava Svobody 20
460 14 Litvínov - Pavlovice
ICO: 61676306 DIČ: CZ61676306

Odstřelení poškození dne: _____ Stav tachometru v km: _____

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI: _____

cebia VIN: TMAPT81DACJ078956 cz.cebia.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 8803170842

Datum aktivace kuponu: 11. 09. 2025 10:10:07

Platnost do: 11. 10. 2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN: TMAPT81DACJ078956

Tovární značka HYUNDAI	Model IX20	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 91 kW
Objem 1591 ccm	Datum výroby 10. 04. 2012	Datum 1. registrace 05. 06. 2012