

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	268 000,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Vivaro	Model - doplňující informace	1,6 DCi DPH L2H1...
Karoserie		Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	89 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	189 770 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	14.01.2018	STK	01.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	3 030 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	4
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; 2 x klíče od vozidla; dovoz z Rakouska po jediném majiteli nehavarovaného vozidla - zakoupené u autorizovaného prodejce - jasná servisní historie vozidla; letní pneu na vozidle + sada zimních pneumatik na plechových discích v ceně vozidla; možnost odpočtu DPH; výborný stav vůči najetým kilometrům


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tažné zařízení, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











Korrosionsschutz-Service 17

Die Grafik gilt für alle Modelle.

3. Inspektion
Fahrzeug OK
Ja ☒ Nein ☐
Fahrzeug repariert
Ja ☐ Nein ☒
Unfall- / Karosseriebeschaden gemäß
Opel Richtlinien repariert
Ja ☐ Nein ☒
Bemerkungen

Datum 21.4.2022
km 117.373 km

4860 Lenzing, Agerstraße 5
Tel. 07672/92925 Fax 92925-4

Autohaus Graiger GmbH

Prüfresultat durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag
 ○ Delle / Beule
 + Kratzer
 ■ Karosserie-Beschädigungen
 # Lackschäden
 ▶ Unterbodenschutz beschädigt

Korrosionsschutz-Service

Grafik gilt für alle Modelle.

2. Inspektion
Fahrzeug OK
Ja ☒ Nein ☐
Fahrzeug repariert
Ja ☐ Nein ☒
Unfall- / Karosseriebeschaden gemäß
Opel Richtlinien repariert
Ja ☐ Nein ☒
Bemerkungen

Datum 5.3.2021
km 75.647

4860 Lenzing, Agerstraße 5
Tel. 07672/92925 Fax 92925-4

Autohaus Graiger GmbH

Prüfresultat durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag
 ○ Delle / Beule
 + Kratzer
 ■ Karosserie-Beschädigungen
 # Lackschäden
 ▶ Unterbodenschutz beschädigt

Korrosionsschutz-Service 15

Die Grafik gilt für alle Modelle.

1. Inspektion
Fahrzeug OK
Ja ☒ Nein ☐
Fahrzeug repariert
Ja ☐ Nein ☒
Unfall- / Karosseriebeschaden gemäß
Opel Richtlinien repariert
Ja ☐ Nein ☒
Bemerkungen

Datum 31.1.20
km 84.675

4860 Lenzing, Agerstraße 5
Tel. 07672/92925 Fax 92925-4

Autohaus Graiger GmbH

Prüfresultat durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag
 ○ Delle / Beule
 + Kratzer
 ■ Karosserie-Beschädigungen
 # Lackschäden
 ▶ Unterbodenschutz beschädigt

Servicebestätigung +1665

Service ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum 02.10.2021 km 140910

Motor
Klasse dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität 5 W 30
Gehörschutz, Kühlluftleistung 22 °C

Ja ☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilter
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllungsparaset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

4860 Lenzing, Agerstraße 5
Tel. 07672/92925 Fax 92925-4

Autohaus Graiger GmbH

Servicebestätigung 5

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
 Ja = wurde gewechselt oder erneuert
 Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
 Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum 11.12.2021 km 34675

Motor
Klasse dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität 5 W 30
Gehörschutz, Kühlluftleistung 28 °C

Ja ☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilter
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllungsparaset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

4860 Lenzing, Agerstraße 5
Tel. 07672/92925 Fax 92925-4

Autohaus Graiger GmbH

Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Kraftfahrzeugdaten
 Modell Ypsilon KW Edition 120
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer W0VFG606KV6H085
 Motor-Typ, Nummer 39M H4 - C180657
 Getriebe 6 Gang
 Farbe, Code Casablanca Weiß / 10U
 Polster, Code Siva
 Schlüsselnummer 424384
 Datum der Erstzulassung

Ablieferungsdurchsicht
 Ausliefernder Opel Partner
 Ort Schallchen
 Datum 2.1.19

4860 Lenzing, Agerstraße 5
Tel. 07672/92925 Fax 92925-4

Autohaus Graiger GmbH

