

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2.0 TDI Comfort
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	233 026 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	19.11.2014	STK	15.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, servisní knížka, nové rozvody v 221 000 Km v 03.2025, pravidelně servisováno, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU



Fotografie



















Service Nachweise

Datum: 13.03.2024
Kv: 144 545

Service durchgeführt von: SEPT Porsche Linz

Service durchgeführt von: A. Anzeig

Hinweis: Mit eingetragenen Marken, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten in Form für eine SEAT Vertragswerkstatt zu qualifizieren. Wenn die SEAT in spezialisierte Werkstätten bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für die Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)

1.6.16 für alle Fahrzeug- und Karosserietypen.

Bei Beschädigung markieren auf der Abbildung die beschädigten Stellen:

☒ Kratzer
☐ Rost
☐ Lackbeschaden
☐ Steinbeschlag

Service Nachweise

Datum: 18.03.2025
Kv: 211 720

Service durchgeführt von: SEPT Porsche Linz

Service durchgeführt von: A. Anzeig

Hinweis: Mit eingetragenen Marken, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten in Form für eine SEAT Vertragswerkstatt zu qualifizieren. Wenn die SEAT in spezialisierte Werkstätten bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für die Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)

1.6.16 für alle Fahrzeug- und Karosserietypen.

Bei Beschädigung markieren auf der Abbildung die beschädigten Stellen:

☒ Kratzer
☐ Rost
☐ Lackbeschaden
☐ Steinbeschlag