

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	259 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2.0 TDi TZ
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	142 400 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	14.12.2012	STK	15.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zlatá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi dobrý stav , Servisní kniha + doklady dekra , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD měnič, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Dieselfruchtstofffilter
☐ im Verbund	☐ Gasfilter
☐ Inspektions-Service	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Luftfiltersatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltersatz
Service durchgeführt am: 4.11.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 30975	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 35406	☐ Service

Service durchgeführt von: **Autohaus Jan Wirthgen GmbH & Co. KG Volkswagen Partner**
Wilsdruffer Str. 37
01705 Freiberg
Telefon (03 51) 64988-0
Telefax (03 51) 64988-30
Behördennummer 146 40782

LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Jan Wirthgen GmbH & Co. KG Volkswagen Partner
Wilsdruffer Str. 37
01705 Freiberg
Telefon (03 51) 64988-0
Telefax (03 51) 64988-30
Behördennummer 146 40782

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): **12.11.15**
oder
bei (km-Stand): **60000**

Weicher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektion

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Dieselfruchtstofffilter
☐ im Verbund	☐ Gasfilter
☐ Inspektions-Service	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Luftfiltersatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltersatz
Service durchgeführt am: 22.03.2014	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 129 490 km	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ Service

Service durchgeführt von: **Rob's Kfz Service Die rundum Meisterwerkstatt Inh. Robert Köhler 0351 - 467 67 310 Empfehlungs-Str. 11 01237 Dresden**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand): **siehe Anzeige**

Weicher Service ist als nächster erforderlich?

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Dieselfruchtstofffilter
☐ im Verbund	☐ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltersatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltersatz
Service durchgeführt am: 12.01.2022	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 112784	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ Service

Service durchgeführt von: **Seifert Kfz Sachverständige**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): **01/2024**
oder
bei (km-Stand):

Weicher Service ist als nächster erforderlich?

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Dieselfruchtstofffilter
☐ im Verbund	☐ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Luftfiltersatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltersatz
Service durchgeführt am: 19.02.2020	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 93 618	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ Service

Service durchgeführt von: **Seifert Kfz Sachverständiger**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): **02/2022**
oder
bei (km-Stand):

Weicher Service ist als nächster erforderlich?

TÜV Rheinland® FSP

Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

annte Überwachungsorganisation
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
ist nur für den in der Urkundenanlage (D-ISO-11163-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

ersuchung (§ 29 StVZO)
ung nach Richtlinie 2014/45 EU
ertificate according to directive 2014/45 EU

Büro:
ann-Str. 16
sden
4715643

Untersuchungsbericht:
MSBK03PR-0

Fahrzeughalter:in:
Thomas Strauch

ug-Ident-Nr.: WVGZZZ5NZDW058436 : 1	(2) Amtl. Kennzeichen: PIR TH 129 (D)
0002566876 / 01237 Dresden	(3) Prüftermin: 28.03.2024, 12:07 Uhr
Wegstreckenzähler: 129736 Km	(5) Fahrzeugklasse: M1 / µC / Fz z.Pers bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW / 0603	Fahrzeugtyp: SN / ATM00076
ACFFFDX0	Version: FM6FM6B8002NDSTVR27MQ0
Gesamtmasse: 2080 kg	Erstzulassung / Letzte HU: 14.12.2012 / 03.2022
ame (D.3): T GUAN	IKfz-Prüfziffer: %fEm&FC

ehrlte(r) Herr Strauch.

