# KARTA VOZU

## Základní údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena** | 439 000,00 Kč | | |
| **Skupina** | Osobní | **Stav** | Ojeté |
| **Kategorie vozidla** | | **Značka** | Seat |
| **Model** | Ateca | **Model - doplňující informace** | FR 2.0TDi DSG LED Navi... |
| **Karoserie** | SUV | **Převodovka** | Automatická |
| **Počet rychlostí** | | **Pohon** | Pohon předních kol |
| **Palivo** | Nafta | **Výkon** | 110 kW |
| **Objem motoru** | 1968 ccm | **Emisní norma** | |
| **Stav tachometru** | 154 876 km | **Rok výroby** | 2020 |
| **Datum první registrace** | 05.05.2020 | **STK** | 09.10.2027 |

## Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Země původu** | Německo | **Barva** | Červená metalíza metalíza |
| **Provozní hmotnost** | | **Největší technicky přípustná hmotnost** | |
| **Spotřeba** | | | |
| **Počet míst k sezení** | 5 | **Počet dveří** | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **První majitel** | | ☐ **Eko poplatek uhrazen** |
| ☐ **Nehavarované** | ☐ **COC list** | ☐ **Protokol STK** |
| ☒ **Servisní knížka** | | ☐ **Pro zdravotně postižené** |

**Poznámka prodejce**

Model FR - 110 KW - 150 PS - do provozu 5.5.2020 - automatická převodovka - full LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - adaptivní tempomat - polokůže alcantara - parkovací kamera - bluetooth - orig. výklopné tažné zařízení - 2* klíč, orig. AL. kola 19", letní pneu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 11/2024 při 143 414 km. PERFEKTNÍ STAV. V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Digitální přístrojový štít, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, , Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla**

# KARTA VOZU

## Fotografie










Od startu
Trip 59.7 km


N
D/S


PASSENGER AIR BAG
AUTO
SETUP
SYNC
A/C
OFF
12 V


NÁHLED
NABÍDKA
NOVÝ CÍL
Heřmanův Městec
Morašice
MOJE CÍLE
NASTAVENÍ
POI


NABÍDKA
INFORMACE
Full Link
Vítejte v Full Link.
Připojte zařízení přes USB.
androidauto
Apple CarPlay
MirrorLink
NASTAVENÍ


Rádio
Média
Navigace
Doprava
Zvuk
Telefon
Vozidlo
Full Link
Media Contr.
Obrázky


Zkontrolujte dráhu!
PASSENGER
AIR BAG




















KÜS

Ihr KÜS-Partner:
Gerlach & Schröder Ingenieurbüro
für Kfz-Wesen Inhaber Hartmut Schröder
Nürnberger Straße 34
36199 Rotenburg
Tel.:06623-44424

**Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO**
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU
**inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Fz.-Ident-Nr.: | VSSZZZ5FZL6563612 | (4) Laufleist. abgelesen: | 146544 km | ZGM: | 2010 |
| (2) Amtl. Kennz.: | OHNE (Abgemeldet) | (5) Fz.-Art: | M1AC - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | |
| (3) Prüfdatum: | 04.04.2025 / 11:38 | Aufbau-Art: | Kombilimousine | | |
| (3) Prüfort: | 36179 Bebra | Hersteller: | 7593 - SEAT (E) | | |
| | Eisenacher Str. 73 | Fz.-Typ: | AMQ00039 - 5FP | | |
| | | Erstzul.: | 05/2020 | letzte HU: | |

| | |
|---|---|
| Bericht-Nr.: | X180440087 |
| Expresscode: | sIENrE7t |
| Kennnummer: | F0038026 |
| U-Stelle: | 42463AF |
| Auftrag: | 740 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im April 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage: — Kraft [daN] — — Achsanteil [%] —
Ref.Wert | Links | Rechts | Funktionsw | Ist | Min | Empfehl.



VAS 6161

TESTBERICHT


Wartungsliste

SEAT S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auftrags-Nr.: 2023035498 | Verkaufstyp: KH75PR | Kennzeichen: DU-MT 224 | Zulassung: 2020-05-12 |
| Fahrgestellnummer: VSSZZZ5FZL6563612 | MKB: DFFA | Kilometerstand: 117899 | Serviceberater: |
| Verkaufstyp: ATECA 2.0 CR FR 5T110 DN4AU7 | GKB: UAX | Modelljahr: 2020 | Datum: 09.11.2023 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | i.O./ durchgeführt | n.i.O. | behoben |
|---|---|---|---|
| Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen | ● | | |
| Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl wechseln | ● | | |
| **Fahrzeug von innen** | | | |
| Front-/ Heckbeleuchtung, Blink-/ Warnblinkanlage, Dauer-/ Tagfahrlicht, statisches Kurvenlicht und automatische Fahrlichtsteuerung (falls vorhanden): Funktion prüfen | | | |
| Ölwechsel-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen. | | | |
| Inspektion-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen. | | | |
| Fehlerspeicher aller Systeme auslesen. | | | |
| Sicherheitsgurte: Vorhandensein Stopperniete und Blockierverhalten | | | |
| Aufrollautomaten prüfen | | | |
| **Fahrzeug von außen** | | | |
| Scheibenwisch- /Waschanlage und Schei... Funktion, Spritzdüseneinst... | | | |




Wartungsliste

SEAT S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auftrags-Nr.: 2023035498 | Verkaufstyp: KH75PR | Kennzeichen: DU-MT 224 | Zulassung: 2020-05-12 |
| Fahrgestellnummer: VSSZZZ5FZL6563612 | MKB: DFFA | Kilometerstand: 117899 | Serviceberater: |
| Verkaufstyp: ATECA 2.0 CR FR 5T110 DN4AU7 | GKB: UAX | Modelljahr: 2020 | Datum: 09.11.2023 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben



Wartungsliste

SEAT S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auftrags-Nr.: 2024005214 | Verkaufstyp: KH75PR | Kennzeichen: DU MT 224 | Zulassung: 2020-05-12 |
| Fahrgestellnummer: VSSZZZ5FZL6563612 | MKB: DFFA | Kilometerstand: 143414 | Serviceberater: |
| Verkaufstyp: ATECA 2.0 CR FR 5T110 DN4AU7 | GKB: UAX | Modelljahr: 2020 | Datum: 12.11.2024 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | i.O./ durchgeführt | n.i.O. | behoben |
|---|---|---|---|
| Reduktionsmittel (AdBlue®): Wechseln, wenn die Fahrleistung weniger als 15.000Km in 4 Jahren beträgt | ☑ | ☐ | ☐ |











AUTO-RE




AUTO-RE






AUTO-RE
www.AUTO-RE.cz







