

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.6 TDI Ambiente
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	328 431 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Modrá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5		
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen			
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK			
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené			
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Bluetooth, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Multifunkční volant, Klimatizovaná přihrádka, Tažné zařízení, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček


KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.  TMBHT6175A2096112 CAYC

Typbeschreibung 1Z5224 OCT.COM CRDPF AMB
LHW 4590 CS 77KW CAYC

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

EA 1DO SSL SRQ 1KD 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HST 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A3 BL5 JON 7AA 8GU 6VO 9AK 8RM
7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 G02 GN2
3L3 9P1 7X1 9WB 8WD 7A0 3GN
GG1 7MG L07 7P4 F0A 3S2 2UA

Datum der Fahrzeugübernahme: 2010

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Wend Glinde GmbH
Lindendorferstraße 17
09109 Leipzig
0341 34711
0341 34711

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
Bem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 3. März 2011

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwen-
det ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

km-Stand: 30553

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
1056052

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
AUTOHAUS
Wend Glinde GmbH
Lindendorferstraße 17
09109 Leipzig
0341 34711
0341 34711

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 60500

Datum: 03/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.01.12

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwen-
det ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

km-Stand: 60873

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
1292011

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
AUTOHAUS
Wend Glinde GmbH
Lindendorferstraße 17
09109 Leipzig
0341 34711
0341 34711

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: max. 9000

Datum: max. 8/11/12

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.09.2012

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwen-
det ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

km-Stand: 89532

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
1494057

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
AUTOHAUS
Wend Glinde GmbH
Lindendorferstraße 17
09109 Leipzig
0341 34711
0341 34711

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120.000

Datum: max. 09/2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 24.02.16 km-Stand: 120168

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 2033193

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 130168

Datum: 29.02.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 29.3.16 km-Stand: 149571

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

Service durchgeführt:

SKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2739618

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 179571

Datum: 24.3.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 24.09.2018 km-Stand: 180953

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

SKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 273177994

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 210953

Datum: 24.09.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 04.06.2020 km-Stand: 214273 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

Service durchgeführt:

CARTECHNIK24 OHG

Alte Nymburger Str. 19 - 99091 Erfurt

Telefon: 0181 185 78 00 - Fax: 0181 185 78 02

E-Mail: info@cartechnik24.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: E-f. Anzeige

Datum: Sumi. 20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 10.05.2023 km-Stand: 278043

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Automobiltechnik

IT-Höller

Telefon: 0172/ 79 58 251

Gründstr. 52 - 99088 Erfurt

www.automobiltechnik-erfurt.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: E-f. Anzeige

Datum: -

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 29.01.2025 km-Stand: 314103

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

ATU

IT-Höller

Telefon: 0172/ 79 58 251

Gründstr. 52 - 99088 Erfurt

www.automobiltechnik-erfurt.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: -

Datum: -

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.