

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	359 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2.0TDI 110kW DSG ACC...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	226 690 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	10.02.2017	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Pravidelně servisováný; poslední servis 3/25 při 216.074 km; nová STK; s vozidlem je možno ihned odjet; nehavarováno; nelakováno. Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter a nemohou zachytit veškeré detaily stavu a výbavy vozidla. Podrobný popis stavu a výbavy bude ověřen až v okamžiku poptávky koupě. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, LED denní svícení, Adaptivní tempomat, Aktivní kapota, Alarm, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Klimatizace aut. , Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dotykové ovládání palubního počítače, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. startér, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Pádla řazení na volantu

KARTA VOZU

Fotografie















Tel.: 608 712 049

Service-Nachfrage 6

☒ 12.1.17 **12.1.17** Fahrzeug wurde: ☒ 12.1.17 **12.1.17** Energie fester - Wechsel von

☒ 12.1.17 **12.1.17** Ölwechsel Service ☒ 12.1.17 **12.1.17** Adbi 400

☒ 12.1.17 **12.1.17** Inspektion ☒ 12.1.17 **12.1.17** Bremsflüssigkeit

☒ 12.1.17 **12.1.17** mit Pleuroschicht ☒ 12.1.17 **12.1.17** Bremsflüssigkeit

☒ 12.1.17 **12.1.17** mit Pleuroschicht ☒ 12.1.17 **12.1.17** Gemisch 500/40

☒ 12.1.17 **12.1.17** Langlauf Ventile erneuert ☒ 12.1.17 **12.1.17** Motorölwechsel 50

☒ 12.1.17 **12.1.17** Ventiltrieb und Ölwechselprüfung des ☒ 12.1.17 **12.1.17** Benzinpumpe

☒ 12.1.17 **12.1.17** Prüfung der Schwachener Einspritzung ☒ 12.1.17 **12.1.17** Luftfilterwechsel

☒ 12.1.17 **12.1.17** Reparaturarbeiten ☒ 12.1.17 **12.1.17** Rührflüssigkeit (Distrikt)

☒ 12.1.17 **12.1.17** Kurbelgehäuse ☒ 12.1.17 **12.1.17** Staub- und Pollenfilter ersetzt

☒ 12.1.17 **12.1.17** (auch auf neue Luftung montiert) ☒ 12.1.17 **12.1.17** Zahnriemen

bei Ein-Stand **21.03.25** ☒ 12.1.17 **12.1.17** Zündkerzen

216 074 ☒ 12.1.17 **12.1.17**

Stempel des Vollzugsverkehrs

Dokumentation der Karserviceprüfung










Abb. 8: Antriebsstrang, die für die Fehlfunktion und Komponenten:

zur Fehlfunktion markiert in Abb. 8 beschriftete Teile durch folgende Symbole:

☒ A Kugel
☐ B Ende/Seite
☐ C Einsetzen
☐ D Trennung

Fragebogenbeleg? ☒ Ja ☐ Nein ☐ Nicht

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Sonder-Gambr

Kfz-Reparatur-Werkstatt

Abrechnung

Gemeindefraße 22

8-7703 Kildes

21.03.25

216 074

**Motörölre
made in
Germany**

Överschweiß am: 21.03.25

bei Kilometer: 216 074

☒ Ölfilter
gewechselt

Füllmenge: 9,7 Liter

Nächster Överschweiß:

bei km: 216 074

spätestens am: 21.03.27

Geisröl/Antrieb: ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt

Bremsflüssigkeit: ☐ geprüft ☐ gewechselt

Kühlliquidität: ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt

Sneider GmbH
Kfz-Reparatur-Werkstatt
Gewerbestraße 22
26759 Hinte
Tel.: 04925 8055
Fax: 04925 8068