

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	329 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2.0TDi 110kW PANORAMA...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	233 155 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 180 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, El. přední okna, Mlhovky, Start/Stop systém, Střešní okno, Tažné zařízení, Adaptivní tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Airbag 6x, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Střešní nosič


KARTA VOZU

Fotografie














Service-Nachweis 10																																	
Im Nachfolgenden wurde <table border="0"> <tr> <td>☒ W - Ölwechsel Service</td> <td>☐ M - Radluft</td> </tr> <tr> <td>☒ X - Inspektions</td> <td>☐ M - Bremsflüssigkeit</td> </tr> <tr> <td>☐ M - Lichtwechsel</td> <td>☐ M - Wasserpumpe/Wasser</td> </tr> <tr> <td>☒ M - mit erweitertem Inspektionsumfang</td> <td>☐ M - Getriebeöl (DIP) 4T</td> </tr> <tr> <td>☒ M - Long-Life-Motöl verwendet</td> <td>☐ M - Hinterachslager (D)</td> </tr> <tr> <td>☒ X - Fahrgestell- und Dachschonung bei Entladung</td> <td>☐ M - Kupplungsdruckplatte</td> </tr> <tr> <td>☒ Prüfung der Bremsenverstellung</td> <td>☐ M - Lichtschalter</td> </tr> <tr> <td>☒ Reparaturarbeiten</td> <td>☐ M - Motorbremse (Druckbrems)</td> </tr> <tr> <td>☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)</td> <td>☐ M - Stead- und Pollenfilterwechsel</td> </tr> <tr> <td>Service durchgeführt am: 08.05.13</td> <td>☐ M - Zahnriemen</td> </tr> <tr> <td>bei km-Stand: 166.703</td> <td>☐ M - Zündkerzen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐ M - Zündkabel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐ M - Licht</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Autocenter Mollers GmbH Rosenberger Str. 59 92337 Sulzbach-Rosenberg Telefon (09661) 8148-0 Telefax (09661) 8148-14 E-Mail: info@autocenter-mollers.de Web: www.autocenter-mollers.de </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Bitte zukünftigen Service-Termin: Service-Eingangs ☒ am Service-Intervall-Ansatz oder ☒ nach: Wach-Ansatz oder ☐ nach: 05.11.13 oder bei km-Stand: bei km-Stand: 180.000 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Zustandserheben ☒ am Datum: 05.11.13 oder bei km-Stand: 180.000 </td> </tr> </table>		☒ W - Ölwechsel Service	☐ M - Radluft	☒ X - Inspektions	☐ M - Bremsflüssigkeit	☐ M - Lichtwechsel	☐ M - Wasserpumpe/Wasser	☒ M - mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ M - Getriebeöl (DIP) 4T	☒ M - Long-Life-Motöl verwendet	☐ M - Hinterachslager (D)	☒ X - Fahrgestell- und Dachschonung bei Entladung	☐ M - Kupplungsdruckplatte	☒ Prüfung der Bremsenverstellung	☐ M - Lichtschalter	☒ Reparaturarbeiten	☐ M - Motorbremse (Druckbrems)	☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ M - Stead- und Pollenfilterwechsel	Service durchgeführt am: 08.05.13	☐ M - Zahnriemen	bei km-Stand: 166.703	☐ M - Zündkerzen		☐ M - Zündkabel		☐ M - Licht	Autocenter Mollers GmbH Rosenberger Str. 59 92337 Sulzbach-Rosenberg Telefon (09661) 8148-0 Telefax (09661) 8148-14 E-Mail: info@autocenter-mollers.de Web: www.autocenter-mollers.de		Bitte zukünftigen Service-Termin: Service-Eingangs ☒ am Service-Intervall-Ansatz oder ☒ nach: Wach-Ansatz oder ☐ nach: 05.11.13 oder bei km-Stand: bei km-Stand: 180.000		Zustandserheben ☒ am Datum: 05.11.13 oder bei km-Stand: 180.000	
☒ W - Ölwechsel Service	☐ M - Radluft																																
☒ X - Inspektions	☐ M - Bremsflüssigkeit																																
☐ M - Lichtwechsel	☐ M - Wasserpumpe/Wasser																																
☒ M - mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ M - Getriebeöl (DIP) 4T																																
☒ M - Long-Life-Motöl verwendet	☐ M - Hinterachslager (D)																																
☒ X - Fahrgestell- und Dachschonung bei Entladung	☐ M - Kupplungsdruckplatte																																
☒ Prüfung der Bremsenverstellung	☐ M - Lichtschalter																																
☒ Reparaturarbeiten	☐ M - Motorbremse (Druckbrems)																																
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ M - Stead- und Pollenfilterwechsel																																
Service durchgeführt am: 08.05.13	☐ M - Zahnriemen																																
bei km-Stand: 166.703	☐ M - Zündkerzen																																
	☐ M - Zündkabel																																
	☐ M - Licht																																
Autocenter Mollers GmbH Rosenberger Str. 59 92337 Sulzbach-Rosenberg Telefon (09661) 8148-0 Telefax (09661) 8148-14 E-Mail: info@autocenter-mollers.de Web: www.autocenter-mollers.de																																	
Bitte zukünftigen Service-Termin: Service-Eingangs ☒ am Service-Intervall-Ansatz oder ☒ nach: Wach-Ansatz oder ☐ nach: 05.11.13 oder bei km-Stand: bei km-Stand: 180.000																																	
Zustandserheben ☒ am Datum: 05.11.13 oder bei km-Stand: 180.000																																	

Dokumentation der Karosserieprüfung	

Abb. 12: Prinzipdarstellung, die für alle Fahrzeuge und Karosserieformen gilt

Es befindet sich in der 1. Spalte die Fahrzeug- und Karosserieformen

☒ Front ☐ Heck ☐ Seiten ☐ Dach

☒ Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Demopt des Fahrzeuginhalts

38

Der Volkswagen Service 39

Service-Nachweise 12		An: Mein Zwischenhalter - Wechsel von	
☒ 1) Ölwechsel Service	☒ 2) A.Ö. Additiv		
☒ 3) Inspektion	☒ 4) Bremsenflüssigkeit		
☒ 5) Lichtkontrolle	☒ 6) Bremsabschleiß		
☒ 7) bei Bedarf Ölwechsel	☒ 8) Ölwechsel (WSP) A10		
☒ 9) bei eventuellem Inspektionsantrag	☒ 10) Inspektionsgut 10		
☒ 11) Länge des Motors verändert	☒ 12) Kettenspannen		
☒ 13) Kettenspannen und Drehmomentprüfung bei Ein-gangswert	☒ 14) Luftdruckkontrolle		
☒ 15) Prüfung der Schwenkmechanik für die Gänge	☒ 16) Reifenluftdruck (Zustand)		
☒ 17) Motorüberprüfung	☒ 18) Rost- und Profiltoleranz		
☒ 19) Kettenspannen (auch auf dem Aufzug vermerken)	☒ 20) Ölwechsel		
Service durchgeführt am: 18.04.14		21) Ölwechsel	
Der Kfz-Bestand: 1/25/20		22) Ölwechsel	
Rechnungsnummer: # 1337		23) Ölwechsel	
Autohaus Meister GmbH Rosenberger Str. 59 92237 Tutzsch-Bozenberg Telefon 09461 8148-0 Telefax 09461 8148-14 info@autohaus-meister.com Betriebsnummer 143/49018			
Persönliche Service-Einreise Service-Einreise andere Service-Einreise oder kein Service <i>Nein Anweisung</i> oder kein (kein Stand) oder (bei Stand)		Zwischenhalter oder kein (kein Stand) oder (bei Stand)	
Erklärung aus der Mobilisationsgarantie Hier durch Eingabe unter der Teil. 09461 8148-0 Autohaus Meister GmbH			

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 16. Prospektbild, GÜ für die Fahrzeug- und Karosserieprüfung

Der Fachkunde muss bei 10. in der Tabelle die zwei durchgehenden Bildpaare

Als Autor: ☐ (Einzelbild) ☐ (Kettenspannen) ☐ (Reifenprüfung)

Mängel festgenommen? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Meister GmbH
 Rosenberger Str. 59
 92237 Tutzsch-Bozenberg
 Telefon 09461 8148-0
 Telefax 09461 8148-14
 info@autohaus-meister.com
 Betriebsnummer 143/49018

Stempel des Fachkundens

A close-up photograph of a silver alloy wheel with a multi-spoke design. The wheel features a central emblem and is mounted on a black tire with 'Sava' branding. The car's body is dark grey, and the ground is asphalt.

