

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	259 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0 TDI DSG Elegance XEN...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 500 km	Rok výroby	
Datum první registrace	19.07.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Švýcarsko	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Střešní okno, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Xenony, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

km-Stand: 2.980,3

Service-Engin: ☒ 15.4.15

Ölwechsel-Service: ☒ 15.4.15

Inspektion: ☒ 15.4.15

mit Ölwechsel: ☒ 15.4.15

mit erweiterten Serviceumfang: ☒ 15.4.15

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Offingim
4665 Offingim
CH 466

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☐ Datum: _____

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 5446

Service-Engin: ☒ 15.4.16

Ölwechsel-Service: ☒ 15.4.16

Inspektion: ☒ 15.4.16

mit Ölwechsel: ☒ 15.4.16

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 15.4.16

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Schinnach-Bad
5116 Schinnach-Bad
CH 0001

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☐ Datum: 4.2018

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 7478,9

Service-Engin: ☒ 27.4.2017

Ölwechsel-Service: ☒ 27.4.2017

Inspektion: ☒ 27.4.2017

mit Ölwechsel: ☒ 27.4.2017

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 27.4.2017

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG RETAIL
Asteris und Mäster AG
5116 Schinnach-Bad

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ Datum: 4.2018

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 9368,1

Service-Engin: ☒ 26.04.2018

Ölwechsel-Service: ☒ 26.04.2018

Inspektion: ☒ 26.04.2018

mit Ölwechsel: ☒ 26.04.2018

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 26.04.2018

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Schinnach-Bad
5116 Schinnach-Bad
CH 0001

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ Datum: _____

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 10571

Service-Engin: ☒ 16.05.2018

Ölwechsel-Service: ☒ 16.05.2018

Inspektion: ☒ 16.05.2018

mit Ölwechsel: ☒ 16.05.2018

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 16.05.2018

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Schinnach-Bad
5116 Schinnach-Bad
CH 0001

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ Datum: _____

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 12196,2

Service-Engin: ☒ 10.2.2022

Ölwechsel-Service: ☒ 10.2.2022

Inspektion: ☒ 10.2.2022

mit Ölwechsel: ☒ 10.2.2022

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 10.2.2022

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Schinnach-Bad
5116 Schinnach-Bad
CH 0001

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ Datum: 10.2.2022

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 01.03.2022

Service-Engin: ☒ 01.03.2022

Ölwechsel-Service: ☒ 01.03.2022

Inspektion: ☒ 01.03.2022

mit Ölwechsel: ☒ 01.03.2022

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 01.03.2022

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Schinnach-Bad
5116 Schinnach-Bad
CH 0001

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ Datum: 03.2024

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis

km-Stand: 15281,7

Service-Engin: ☒ 21.4.2023

Ölwechsel-Service: ☒ 21.4.2023

Inspektion: ☒ 21.4.2023

mit Ölwechsel: ☒ 21.4.2023

mit erweitertem Serviceumfang: ☒ 21.4.2023

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners:

Service durchgeführt von: **SKODA**
AMAG Schinnach-Bad
5116 Schinnach-Bad
CH 0001

Stempel des Fachbetriebs:

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ Datum: 3.24

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 33.

Service-Nachweis		km-Stand
Datum	20.03.2024	161042
Service-Energie		
Bremschal-Service	☐	Durchge- führt
Inspektion	☒	☒ ja
mit Ölwechsel	☒	☒ ja
mit professioneller Serviceumgebung	☒	☒ ja
Motöl für das Service-interval 0/0	☒	☒ ja
Karosserie auf Lackfehler prüfen	☒	☒ ja
Karosserie-Dichtungsmittelwechsel	☒	☒ ja
Zusätzliche Servicearbeiten	☒	☒ ja
Kraftstofffilterwechsel	☒	☒ ja
Zündkerzenwechsel	☒	☒ ja
Luftfilterwechsel	☒	☒ ja
Öl- und Differenzwechsel im automatischen Getriebe	☒	☒ ja
Zahnriemenwechsel	☒	☒ ja
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☒ ja
Nadel-Kapselung Service	☒	☒ ja
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☒ ja
Bremsschlauchwechsel	☒	☒ ja
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum:		Stempel des SKODA Partners / SKODA-Servicepartners Service durchgeführt von smag Schwenach-Bad AMAG Automobil- und Motoren AG Araustraße 22, 91116 Schwenach Tel. 09141 50 450 12 0 Stempel des Fachbetriebs SKODA AMAG Schwenach-Bad SME Schwenach-Bad CEI Schwenach-Bad

*) Dieser Feld kann nur durch das SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Klärschein wird durch das SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Leistungen nicht erfüllt werden.

*) Bestätigung der Übernahme des Kaskoschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 3!

Service-Maßnahmen		km-Stand	1741384
Beim: 21325		Durchge- führt	
Service-Eingabe		ja	☒
Ölwechsel Service		ja	☒
Wasserfilter		ja	☒
mit Ölwechsel		ja	☒
mit automatischer Serviceleistung		ja	☒
Wasserfilter für das Service-Intervall 0/0		ja	☒
Karosserie auf Leckschäden geprüft		ja	☒
Personen- (Beifahrer)smokestichtest		ja	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		ja	☒
Kraftstofffilterwechsel		ja	☒
Zirkulationswechsel		ja	☒
Luftfilterwechsel		ja	☒
Dr- und Differenzwechsel im automatischen Getriebe		ja	☒
Zahnriemenwechsel		ja	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel		ja	☒
Nadeln-Auslagerung, Overhaul		ja	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel		ja	☒
Brumflüssigkeitswechsel		ja	☒
Nächster Brumflüssigkeitswechsel		Datum:	

SKODA
AMAG Schmeilich-Bad
5116 Schmeilich-Bad
GLO 0001
Nächster Serviceintervall Fachbetrieb

© Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Leistungen nicht erbracht wurden.
 * Beauftragte der Gesamtheit des Konsumentenschutzes der Kasse, bzw. Vorkommung eventueller Schäden = Seite 35.





