

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI,103kW,DSG,4MOT...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	252 736 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	30.10.2008	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Červená
Provozní hmotnost	2 260 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Garantujeme původ vozu a počet najetých kilometrů; ověření Cebia. Koupěno nové v I; v ČR 1.Majitel; pravidelný servis; servisní knížka. Možnost prohlídky vozu Vaším mechanikem. Auto je velice hezké; technicky bez problémů!

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Zaslepení zámků, Mlhovky, Tónovaná skla, Zatmavená zadní skla, Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, Kožené čalounění, Senzor opotřebení brzd. destiček, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, El. parkovací brzda, Senzor stěračů, Asistent rozjezdu do kopce

KARTA VOZU

Fotografie

















Targhetta dei dati del veicolo
52 VSI 08 120594

1. Numero di identificazione del veicolo: 1W6Z213N174049657 CBAB

2. Modello, potenza del motore, tipo di cambio: SNI243 Tiguan SPOR4M T A6A

3. 1AT 108 228 1NP SRG 55L TQ3

4. 1X1 3LW 991

CBAB 259701

Informazioni sul servizio di manutenzione

Dati del veicolo

Modello: TIGUAN 3.0 SPORT
Targa: DS 065 AC
Numero di identificazione del veicolo: 1W6Z213N174049657
Causa della prima manutenzione ordinaria o straordinaria: 30.10.2008
L'assistenza è a cura di:

LORIS FORTIN
Resp. Clienti Volkswagen
Tel. 049.8000945

L'azienda al servizio:
Indirizzo:

Ricevute di consegna dei documenti e delle chiavi del veicolo

Con il veicolo sono stati consegnati:

Libro di bordo comprensivo del Programma Service

Prima chiave

Seconda chiave

È stato accertato il corretto funzionamento di tutte le chiavi

Longe: _____ Data: _____

Firma del proprietario del veicolo: _____

Informazioni sul servizio di manutenzione

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 1

Interventi eseguiti:	sì	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	sì	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☒
Manutenzione ordinaria (1° PR: QG1)	☒	☐	olio e filtro del cambio DSG®	☐	☒
Manutenzione ordinaria (2° PR: QG1/QG2)	☐	☒	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☒
Ispezione	☒	☐	olio della frizione Haldex	☐	☒
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☒	Filtro del carburante	☐	☒
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☒
Data: <u>15.12.09</u>			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☒
Chilometraggio: <u>29067</u>			Bombola di sigillante per pneumatici	☐	☒
Numero della fattura: _____			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☒
Si consiglia la riparazione	☐	☒	Cinghia dentata	☐	☒
			Candele di accensione	☐	☒

Intervento effettuato da: AUTO TECHNIK S.R.L.

Garanzia di mobilità LongLife: **RINNOVO SERVIZIO MOBILITA'**

Timbro del rivenditore Volkswagen

ORG. Nr. 30176

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio

☐ Manutenzione ordinaria

☐ Lavori supplementari

Mese: _____ Anno: _____

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 2

Interventi eseguiti:	sì	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	sì	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☒
Manutenzione ordinaria (1° PR: QG1)	☒	☐	olio e filtro del cambio DSG®	☐	☒
Manutenzione ordinaria (2° PR: QG1/QG2)	☐	☒	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☒
Ispezione	☒	☐	olio della frizione Haldex	☐	☒
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☒	Filtro del carburante	☐	☒
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☒
Data: <u>12/04/2011</u>			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☒
Chilometraggio: <u>63160</u>			Bombola di sigillante per pneumatici	☐	☒
Numero della fattura: _____			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☒
Si consiglia la riparazione	☐	☒	Cinghia dentata	☐	☒
			Candele di accensione	☐	☒

Intervento effettuato da: AUTO TECHNIK S.R.L. CITADELLA

Garanzia di mobilità LongLife: **RINNOVO SERVIZIO MOBILITA'**

Timbro del rivenditore Volkswagen

ORG. Nr. 30176

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio

☐ Manutenzione ordinaria

☐ Lavori supplementari

Mese: _____ Anno: _____

Shell HELIX **AutoMax**
Oleje a maziva

POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA

při km: 252 000

MOTOROVÝ OLEJ

Shell Helix 5W50

dne: 30/9/25

PŘEVODOVÝ OLEJ

CHLADICÍ KAPALINA (účinnost do dne)

BRZDOVÁ KAPALINA

olejový filtr vyměněn ☒ vzduchový filtr vyměněn ☒ palivový filtr vyměněn ☒

ano ne ano ne ano ne

PŘÍŠTÍ VÝMĚNA

při km: _____ nebo dne: 9/26

www.automax-group.com

