

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	525 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mazda
Model	CX-5	Model - doplňující informace	2,0 Revolution 165 NAVI...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	121 kW
Objem motoru	1998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	108 980 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	30.09.2020	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 020 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Krásné; zachovalé; dobře vybavené auto; neponičený interiér; pravidelně každoročně servisované; doložené servisní knížkou a fakturami!! Nejlepší; bezproblémový čtyřválcový motor 121KW!!! Auto dovezené z Německa. Poslední servis 8/2025 ve 105tkm; čerstvě po ČR STK!! Garance stavu a původu automobilu. Přihlášení jen za 800Kč. Povinné i havarijní pojištění ihned za nejvýhodnější cenu. Inzerát platný do smazání.

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Head-up display, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie

















Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-18-11219-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg
Tel.: 03301/606-0 Fax: 03301/606-270

DEKRA DEKRA 402615335

(1) Kennz. d. OPR ME985
(2) Prüfprot. Brünne, 09.10.2023 KRA
(3) Pa-St. 75849
(4) Pa-St. M1 DEKRA
Elke Mail Vietznitzer Str. 5 16833 Lentzke
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 7118 MAZDA (J)
Typ AHC D KF DEKRA
Var. 00010 CWT DEKRA
Vers. 3603+ 6SWO DEKRA
ZSM 2020 kg
EZ 30.09.2020
Dat. letz. HU nicht vorhanden
Prüfprot.-Nr. 0000357550 DEKRA

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073953003613
vom 09.10.2023, 15:21
HU-Prüfziffer 1FUXYL1
Seite 2 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d. OPR ME985
nächste HU fällig Oktober 2025

Motormanagement/Abgasreinigungssystem GKat-OB

Messprogramm: G-Kat und OBD Kraftstoff: Benzin Messzeit: 09.10.2023 15:17

Funktionsprüfung Abgas

Konditionierung
Die Plakette wurde eingetragenen
angebracht.

Fzg-Suldaten Fzg-1st-Data Ergebnis

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-18-11219-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg
Tel.: 03301/606-0 Fax: 03301/606-270

DEKRA DEKRA 402615336

(1) Kennz. d. OPR ME985
(2) Prüfprot. Brünne, 09.10.2023 KRA
(3) Pa-St. 75849
(4) Pa-St. M1 DEKRA
Elke Mail Vietznitzer Str. 5 16833 Lentzke
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 7118 MAZDA (J)
Typ AHC D KF DEKRA
Var. 00010 CWT DEKRA
Vers. 3603+ 6SWO DEKRA
ZSM 2020 kg
EZ 30.09.2020
Dat. letz. HU nicht vorhanden
Prüfprot.-Nr. 0000357550 DEKRA

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P073953003613
vom 09.10.2023, 15:21
HU-Prüfziffer 1FUXYL1
Seite 1 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d. OPR ME985
nächste HU fällig Oktober 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und

-3.4b
Scheibenversicherblatt hinten verschlissen /
beschädigt
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenz
erreicht

Service-Nachweis (1/2)

☒ Zwischenservice ☐ Hauptservice KM Stand: 45390 Datum: 4.8.2023

Erneuert: Ja Nein

Motoröl: ☒ ☐

Ölfilter: ☒ ☐

Zündkerzen: ☐ ☒

Bremsschüssigkeit: ☐ ☒

Geprüft / Erneuert: Ja Nein

Zahnriemen/Steuerkette: ☐ ☒

Bremsen: ☐ ☒

Klima-Service: ☐ ☒

Polen- / Aktivkohlefilter: ☐ ☒

Luftfiltereinsatz: ☐ ☒

Getriebeöl: ☐ ☒

Kraftstofffilter: ☐ ☒

Kühlmittel: ☐ ☒

Service-Nachweis

Geprüft / Erneuert: Ja Nein

Batterie: ☒ ☐

Reifenprüfung / Druck: ☒ ☐

Winter-Check: ☒ ☐

Beleuchtung: ☒ ☐

Abgasprüfung: ☐ ☒

Korrosionsschutz / Check:

Sonstige Arbeiten / Modifikationen:

Vorgeführt von: 

Chassis / Unterboden: 

Service-Nachweis (1/2)

☐ Zwischenservice ☐ Hauptservice KM Stand: 8140 Datum: 5.9.2023

Erneuert: Ja Nein

Motoröl: ☒ ☐

Ölfilter: ☒ ☐

Zündkerzen: ☒ ☐

Bremsschüssigkeit: ☒ ☐

Geprüft / Erneuert: Ja Nein

Zahnriemen/Steuerkette: ☐ ☒

Bremsen: ☒ ☐

Klima-Service: ☐ ☒

Polen- / Aktivkohlefilter: ☒ ☐

Luftfiltereinsatz: ☒ ☐

Getriebeöl: ☐ ☒

Kraftstofffilter: ☐ ☒

Kühlmittel: ☐ ☒

Service-Nachweis

Geprüft / Erneuert: Ja Nein

Batterie: ☐ ☒

Reifenprüfung / Druck: ☐ ☒

Winter-Check: ☐ ☒

Beleuchtung: ☐ ☒

Abgasprüfung: ☐ ☒

Korrosionsschutz / Check:

Sonstige Arbeiten / Modifikationen:

Vorgeführt von: 

Chassis / Unterboden: 

Service-Nachweis (1/2)

☒ Zwischenservice ☐ Hauptservice KM Stand: 68540 Datum: 1.10.2023

Erneuert: Ja Nein

Motoröl: ☒ ☐

Ölfilter: ☒ ☐

Zündkerzen: ☐ ☒

Bremsschüssigkeit: ☐ ☒

Geprüft / Erneuert: Ja Nein

Zahnriemen/Steuerkette: ☒ ☐

Bremsen: ☒ ☐

Klima-Service: ☐ ☒

Polen- / Aktivkohlefilter: ☐ ☒

Luftfiltereinsatz: ☐ ☒

Getriebeöl: ☐ ☒

Kraftstofffilter: ☐ ☒

Kühlmittel: ☐ ☒

Service-Nachweis

Geprüft / Erneuert: Ja Nein

Batterie: ☐ ☒

Reifenprüfung / Druck: ☐ ☒

Winter-Check: ☐ ☒

Beleuchtung: ☐ ☒

Abgasprüfung: ☐ ☒

Korrosionsschutz / Check:

Sonstige Arbeiten / Modifikationen:

Vorgeführt von: 

Chassis / Unterboden: 