

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	combi 2.0 TSI DSG...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	174 603 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Fialová
Provozní hmotnost	2 140 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, Mlhovky, El. přední okna, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů

KARTA VOZU



Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 21.04.2015 km-Stand: 58952

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

SKODA 2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB: JH 7372B 9086194
2339061

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 88950 Datum: 04-2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.01.2017 km-Stand: 77425

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

SKODA 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: JH 7372B 9086194
2943233

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 102000 Datum: 01/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.04.18 km-Stand: 81637

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE & PFLEGE
Marko Nasse
MEISTERBETRIEB
Unteranger 11 • 99428 Weimar/Lagefeld
Tel.: 03643-496415 • Fax: 775719
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 110637 Datum: 04/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 17.01.2020 km-Stand: 125073

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE & PFLEGE
Marko Nasse
MEISTERBETRIEB
Unteranger 11 • 99428 Weimar/Lagefeld
Tel.: 03643-496415 • Fax: 775719
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 135073 Datum: 11/22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 25.11.2022 km-Stand: 144945

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE & PFLEGE
Marko Nasse
MEISTERBETRIEB
Unteranger 11 • 99428 Weimar/Lagefeld
Tel.: 03643-496415 • Fax: 775719
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 154945 Datum: 11/24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.01.2017 km-Stand: 77425

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE & PFLEGE
Marko Nasse
MEISTERBETRIEB
Unteranger 11 • 99428 Weimar/Lagefeld
Tel.: 03643-496415 • Fax: 775719
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 102000 Datum: 01/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.