

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2,0TDi DSG ! MAX VÝBAVA !
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	274 001 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	19.07.2007	STK	01.08.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 170 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Vůz je ve velmi dobrém stavu ! S NADSTANDARTNÍ VÝBAVOU !!! AUTOMAT DSG ! Servisní kniha částečně vedená !! Vůz aktuálně po velkém servisu!! viz. faktura			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Palubní počítač, El. přední okna, Airbag 6x, Střešní okno, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Klimatizace aut.


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdatenträger

1. HUWZZZ3C z 8E034635
3C5 276
PASSAT Var. SPORT
125KH FTDI AGF
BMR LB9A- KDA ZZ

2. BOA CH8 G1A HJ3 JOL DOM
1AT 1G8 1XX 5R0 5SL T00
3FE 3S1 8TC 0G1 8AY 8GV
9UG 1LH L12 0YG G28 7GG

3. Intervall-Service nach flexibler Service (spätestens nach 3 Jahren)

4. Bremsflüssigkeit erster nach 3 Jahren (Wir empfehlen, Volkswagen zu verwenden)

5. Ölwechsel-Service (je nach Ölverbrauch)

6. Inspektions-Service (je nach Ölverbrauch)

7. Bremsflüssigkeits-Wechsel (je nach Ölverbrauch)

8. LongLife-Motorenöl verwendet (je nach Ölverbrauch)

9. Datum: 15.06.10

10. km-Stand: 114466

11. Rechnungsnummer: 10338

12. Reparaturempfehlung

13. Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

14. Stempel des Volkswagen Partners

Service-Plan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeits-Wechsel

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 14.07.08

km-Stand: 37482

Rechnungsnummer: 37482

Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Bremsflüssigkeits-Wechsel

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeits-Wechsel

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 14.07.08

km-Stand: 37482

Rechnungsnummer: 37482

Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Bremsflüssigkeits-Wechsel

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeits-Wechsel

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 15.06.10

km-Stand: 114466

Rechnungsnummer: 10338

Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Bremsflüssigkeits-Wechsel

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeits-Wechsel

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 15.06.10

km-Stand: 114466

Rechnungsnummer: 10338

Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Bremsflüssigkeits-Wechsel

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeits-Wechsel

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 15.06.10

km-Stand: 114466

Rechnungsnummer: 10338

Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Bremsflüssigkeits-Wechsel

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeits-Wechsel

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 15.06.10

km-Stand: 114466

Rechnungsnummer: 10338

Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von: 143 / 3405 1 Autoshaus Schlichter

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Bremsflüssigkeits-Wechsel

1.8.2025

Vantex Servis, s.r.o.
Chodovská 164
Praha 4, 14100

Volkswagen Passat B6, 2.0tdi BMR, SPZ: 9A0 9977
KM: 272.296 km

Výměna:

- DPF čištění (zjistilo se že DPF je bez účinnosti)
- test vstřikovačů
- klima kompresor
- plnění klimatizace
- použité DPF vrakoviště
- senzor tlaku
- těsnění sada vstřikovače
- žhavicí svíčky
- těsnění výfuk sada
- čidlo teploty výfuk
- těsnění kryt hlava válce
- vinovec výfuk

Mechanická práce na voze Volkswagen

Spotřební materiál

Diagnostika

Celková oprava 45.000,-

VANTEK, s.r.o.
Autoservis
IČ 26052407, DIČ CZ052407
Chodovská 164, Praha 4 14100