

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,2 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	147 321 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	07.09.2010	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 676 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; Nové rozvody; olej 5W -30; filtr vzduch; filtr kabina		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tónovaná skla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





Service-Nachweis	
Datum: 12.04.2012	km-Stand: 12907
Service-Ereignis	Durchgeföhrt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒ ja ☐ nein
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒ ja ☐ nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒ ja ☐ nein
Zusätzliche Servicearbeiten	
Kraftstofffilterwechsel	☒ ja ☐ nein
Zündkerzenwechsel	☒ ja ☐ nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ja ☐ nein
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒ ja ☐ nein
Zahnriemenwechsel	☒ ja ☐ nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒ ja ☐ nein
Halbes-Kupplung Ölwechsel	☒ ja ☐ nein
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒ ja ☐ nein
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ja ☐ nein
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum:

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

Service-Nachweis		km-Stand:	73119
Datum:	25.10.2018		
Service-Ereignis		Durchge- führt	ja nein
Ölwechsel-Service			☒ ☐
Inspektion			☒ ☐
mit Ölwechsel			☒ ☐
mit erweitertem Serviceumfang			☐ ☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16			☒ ☐
Karosserie auf Laackschäden geprüft			☐ ☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel			☐ ☒
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel			☐ ☒
Zündkerzenwechsel			☐ ☒
Luftfiltereinsatzwechsel			☐ ☒
Öl- und Dichtmittelwechsel im automatischen Getriebe			☐ ☒
Zahnriemenwechsel			☐ ☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			☐ ☒
Halbx-Kupplung: Ölwechsel			☐ ☒
Staub- und Pollenfilterwechsel			☒ ☐
Bremsflüssigkeitswechsel			☒ ☐
		Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	
		Datum:	10/20

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 2/3.181.816
 93049 Regensburg
 Autobars West
 5255960
 5255960
 Autobars West
 93049 Regensburg

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum: 25.09.20		
Service-Ereignis	Durchgeführt	
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	Mobilitätsgarantie ¹⁾ Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft ²⁾ Planenset: Dichtungsmittelwechsel	☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒	
Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Offilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Halber-Kopplung, Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒	Service durchgeführt von:  Sieber Automobil GmbH & Co. KG OPEL - Verfraghändler Frankenstr. 12-14 • 93059 Regensburg Telefon 0941 - 8100-0 Stempel des Fachbetriebs
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ☐	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 08/2022

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden • Seite 25.

Service-Nachweis

Datum:	10/2025	km-Stand:	147320
Service-Ereignis		Durchgeföhrt	
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang		ja ☒ nein ☐	Mobilitätsgarantie**
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Laufschielen geprüft Panoramastr.: Dichtungsmittelwechsel		☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐	Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners
Zusätzliche Servicearbeiten		☒ ☐	
Kraftstofffilterwechsel		☐ ☒	Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs
Zündkerzenwechsel		☐ ☒	
Luftfiltereinsatzwechsel		☐ ☒	
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe		☐ ☒	
Zahnriemenwechsel		☐ ☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		☒ ☐	
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		☒ ☐	
Staub- und Pollenfilterwechsel		☒ ☐	
Bremssflüssigkeitswechsel		☐ ☒	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
		Datum:	

** Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

*** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 31.

OLIO SW-30, FILTR VZQUCH + FILTR KABINA

30 Service-Nachweise SARA R2W2VU MOTORU