

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	379 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Duster	Model - doplňující informace	1,5 Dci 4x4 84kW...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	84 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	79 950 km	Rok výroby	2021
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Po 1. majiteli; nehavarované; servisované; nové přední brzdy; technicky i opticky zánovní stav; veškerá dokumentace k vozu; možný protiúčet; úvěr již od 5750; -kč; info na 774080560			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Palubní počítač, El. přední okna, Mlhovky, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, 360° monitorovací systém (AVM), Airbag 8x, Protiprokluzový systém kol (ASR), Asistent při jízdě ze svahu, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Automatická uzávěrka diferenciálu



KARTA VOZU


Fotografie











Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-1110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

W. Otto i-Kfz Prüfziffer: poMBvca

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1UVO00853/A (3) 02.05.2024 12:02

(2) Amtl. Kennzeichen (D) PEG-OW 110 (1) Fzg-Ident-Nr. VF1HJD40666871703

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1, A1, A2)
Hersteller (-Nr) RENAULT (F) (3338)
Typ und Ausführung (-Nr) SR (BOL-00004)
Erstzulassung 02/2021
(4) Stand des Wegstreckenzählers 58.991
Zul. Gesamtmasse 1952 kg
letzte Hauptuntersuchung vom (3) Prüfort Auerbach in der Obe., 0000-01/0096-01
Version Systemdaten-Anwendung 4.25

Messwerte: Betriebsbremse
Achse, links rechts Druck links rechts
(daN) (daN) (bar) (daN) (daN)
1 357 323 49,0
2 132 126 52,0 167 177 block.
Abbremsung gem. Bezugskennwerten Abbremsung FBA: 17 %
FbMin1=520, FbMin2=184

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüflakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 02.05.2024, Kontrollnummer: BY 2-02-0500-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Media-NAV Evolution

DACIA
EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
ÜBENSICHT FÜR VERFAHRENS FARBENSTREICHEN

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

KONTROLLNACHWEISE (4/6)

KONTROLLNACHWEISE (5/6)

KONTROLLNACHWEISE (6/6)

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN:

Datum 03.02.22 Km-Stand: 17227 Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarken

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel 1a autoservice Rase
Weidensees 1 b
91282 Betzenstein
Tel. 09244 / 982 31 70
Fax 09244 / 982 31 71
Innerraumfilter

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐
*siehe spezifische Seite

Datum 14.2.23 Km-Stand: 35.924 Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarken

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel 1a autoservice Rase
Weidensees 1 b
91282 Betzenstein
Tel. 09244 / 982 31 70
Fax 09244 / 982 31 71

Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐
*siehe spezifische Seite

Datum 02.05.24 Km-Stand: 58.991 Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarken

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel 1a autoservice Rase
Weidensees 1 b
91282 Betzenstein
Tel. 09244 / 982 31 70
Fax 09244 / 982 31 71
Luftfilter
Polenfilter
BfK

Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐
*siehe spezifische Seite

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN:

Datum 05.05.25 Km-Stand: 79.493 Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarken

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel 1a autoservice Rase
Weidensees 1 b
91282 Betzenstein
Tel. 09244 / 982 31 70
Fax 09244 / 982 31 71
Ölwechsel

Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐
*siehe spezifische Seite

Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarken

Art der Arbeit: Wartung ☐ Stempel

Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐
*siehe spezifische Seite

Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarken

Art der Arbeit: Wartung ☐ Stempel

Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐
*siehe spezifische Seite



