

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	27 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Thalia	Model - doplňující informace	1,2 i 55kW
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1149 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	153 015 km	Rok výroby	2006
Datum první registrace	07.08.2006	STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 430 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; Pravidelný servis; rozvody po výměně ve 100 000km; nové v ČR		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. přední okna, Imobilizér, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie









Doklady o servisní prohlídce (pokračování)

Datum údržby: 14. 10. 14 **Počet najetých kilometrů:** 44 000

Výměna oleje + olejového filtru ☒ Svíčky ☐
 Vzduchový filtr ☒ Rozvodový řemen ☐
 Filtr vnitřního prostoru ☐ Remen příslušenství ☐
 Palivový filtr ☐ Zadní obložení ☐
 Brzdová kapalina ☐ Klimatizace ☐
 Chladicí kapalina ☐ Prachový filtr ☐
 Použitý olej (norma a stupeň viskozity):
 Další zásahy:

Antikorozi kontrola
 JE STAV VOZIDLA DOBRÝ? ANO ☒ NE ☐
 Pokračování záruky a výhradou opravy
 Datum opravy:
Autodílna Brož a Krávan
 Horní Lukavice 163, 334 01 Přestice
 IČ: 10372661, DIČ: CZ5401090622
 mobil: 728 520 378, 724 082 952

Přísti návěšná servis: dne 14. 10. 14 nebo při ujetí: 40 000 km

Datum údržby: 14. 10. 14 **Počet najetých kilometrů:** 39 930

Výměna oleje + olejového filtru ☒ Svíčky ☐
 Vzduchový filtr ☒ Rozvodový řemen ☐
 Filtr vnitřního prostoru ☐ Remen příslušenství ☐
 Palivový filtr ☐ Zadní obložení ☐
 Brzdová kapalina ☐ Klimatizace ☐
 Chladicí kapalina ☐ Prachový filtr ☐
 Použitý olej (norma a stupeň viskozity):
 Další zásahy:

Antikorozi kontrola
 JE STAV VOZIDLA DOBRÝ? ANO ☒ NE ☐
 Pokračování záruky a výhradou opravy
 Datum opravy:
Martin HRUŠKA
 KAROSÁŘSTVÍ
 334 42 CHLUMCANY 302
 IČ: 733 06 281
 Tel.: 606 360 081, 237 138 751

Přísti návěšná servis: dne 14. 10. 14 nebo při ujetí: 99 930 km

Doklady o servisní prohlídce (pokračování)

Datum údržby: 11. 12. 2014 **Počet najetých kilometrů:** 44 600

Výměna oleje + olejového filtru ☒ Svíčky ☐
 Vzduchový filtr ☒ Rozvodový řemen ☐
 Filtr vnitřního prostoru ☐ Remen příslušenství ☐
 Palivový filtr ☐ Zadní obložení ☐
 Brzdová kapalina ☐ Klimatizace ☐
 Chladicí kapalina ☐ Prachový filtr ☐
 Použitý olej (norma a stupeň viskozity):
 Další zásahy:

Antikorozi kontrola
 JE STAV VOZIDLA DOBRÝ? ANO ☒ NE ☐
 Pokračování záruky a výhradou opravy
 Datum opravy:
Autodílna Brož a Krávan
 Horní Lukavice 163, 334 01 Přestice
 IČ: 10372661, DIČ: CZ5401090622
 mobil: 728 520 378, 724 082 952

Přísti návěšná servis: dne 11. 12. 2014 nebo při ujetí: 62 000 km

Datum údržby: 16. 10. 2011 **Počet najetých kilometrů:** 61 300

Výměna oleje + olejového filtru ☒ Svíčky ☐
 Vzduchový filtr ☒ Rozvodový řemen ☐
 Filtr vnitřního prostoru ☐ Remen příslušenství ☐
 Palivový filtr ☐ Zadní obložení ☐
 Brzdová kapalina ☐ Klimatizace ☐
 Chladicí kapalina ☐ Prachový filtr ☐
 Použitý olej (norma a stupeň viskozity):
 Další zásahy:

Antikorozi kontrola
 JE STAV VOZIDLA DOBRÝ? ANO ☒ NE ☐
 Pokračování záruky a výhradou opravy
 Datum opravy:
Autodílna Brož a Krávan
 Horní Lukavice 163, 334 01 Přestice
 IČ: 10372661, DIČ: CZ5401090622
 mobil: 728 520 378, 724 082 952

Přísti návěšná servis: dne 16. 10. 2012 nebo při ujetí: 46 500 km

Doklady o servisní prohlídce

Datum údržby: 31. 7. 2014 **Počet najetých kilometrů:** 44 930

Výměna oleje + olejového filtru ☒ Svíčky ☐
 Vzduchový filtr ☒ Rozvodový řemen ☐
 Filtr vnitřního prostoru ☐ Remen příslušenství ☐
 Palivový filtr ☐ Zadní obložení ☐
 Brzdová kapalina ☐ Klimatizace ☐
 Chladicí kapalina ☐ Prachový filtr ☐
 Použitý olej (norma a stupeň viskozity):
 Další zásahy:

Antikorozi kontrola
 JE STAV VOZIDLA DOBRÝ? ANO ☒ NE ☐
 Pokračování záruky a výhradou opravy
 Datum opravy:
RENAULT
 AUTO UNI s.r.o.
 Prácheňská 218/20, 334 01 Přestice
 IČ: 257 273 915, DIČ: CZ5401090622

Přísti návěšná servis: dne 31. 7. 2014 nebo při ujetí: 30 000 km

Datum údržby: 14. 8. 2014 **Počet najetých kilometrů:** 31 000

Výměna oleje + olejového filtru ☒ Svíčky ☐
 Vzduchový filtr ☒ Rozvodový řemen ☐
 Filtr vnitřního prostoru ☐ Remen příslušenství ☐
 Palivový filtr ☐ Zadní obložení ☐
 Brzdová kapalina ☐ Klimatizace ☐
 Chladicí kapalina ☐ Prachový filtr ☐
 Použitý olej (norma a stupeň viskozity):
 Další zásahy:

Antikorozi kontrola
 JE STAV VOZIDLA DOBRÝ? ANO ☒ NE ☐
 Pokračování záruky a výhradou opravy
 Datum opravy:
Autodílna Brož a Krávan
 Horní Lukavice 163, 334 01 Přestice
 IČ: 10372661, DIČ: CZ5401090622
 mobil: 728 520 378, 724 082 952

Přísti návěšná servis: dne 14. 8. 2014 nebo při ujetí: 44 000 km