

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	177 777,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Citigo	Model - doplňující informace	1,0 MPi 5D Style*Klima...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	61 812 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	23.08.2018	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,4 l		
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Spotřebitelský úvěr; 1.Reg. 8/2018- Model Facelift! Garantované 61.812km! Certifikace kvality od TÜV-NORD! Možnost výhodného VIP financování vozu pro VÁS; nyní AKCE od 4; 99% a prodloužené záruky až na 36 měsíců! Výjimečně zachovalý stav vozu! 5-ti st.převodovka; LED denní světlomety; klimatizace; litá kola; parkovací senzory; vyhřívaná sedadla; malý kožený paket; mlhovky; multifunkční volant; palubní počítač; el. okna a zrcátka; plnohodnotné rezervní kolo; ESP+ASR; isofix; 4x airbag; radio CD-MP3+AUX; VIN: TMBZZZAAZJD630932; pravidelný servis Škoda do 57tkm 12/2024 včetně faktur a protokolů STK z Německa s doloženými km! Nabízíme výkup vozidla i na protiúčet a prohlídku vozidla na STK! Garance původu; prověřujeme poč. naj. km spol. CEBIA a CarVertical! Více na www.suprkaravip.cz

KARTA VOZU

Výbava



Airbag 4x, ABS, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Záruka


KARTA VOZU

Fotografie















Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
18600	NF14A1	SLF-RX 191	2018-05-15
Fahrgestellnummer	AKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBZZAAZD630932	CHYA	15468	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
CTIGO STY MP44/1.0 MSF	RNY	2018	04.12.2024

Inspektion mit Ölwechsel (fest)			
Fahrzeug von innen	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	☒	☐	☐
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>1.0</u>	☒	☐	☐
Reifenfülldruck am Reserverad: Prüfen <u>1.0</u>	☒	☐	☐
Verbands-Kasten/Tasche, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen, Ablaufdatum Verbands-Kasten/Tasche eintragen: <u>abgelaufen</u>	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐

Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
18600	NF14A1	SLF-RX 191	2018-05-15
Fahrgestellnummer	AKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBZZAAZD630932	CHYA	39146	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
CTIGO STY MP44/1.0 MSF	RNY	2018	09.11.2022

Inspektion mit Ölwechsel (fest)			
Fahrzeug von innen	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	☒	☐	☐
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>1.0</u>	☒	☐	☐
Reifenfülldruck am Reserverad: Prüfen <u>2,5/3,5</u>	☒	☐	☐
Verbands-Kasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Trommelbremse hinten reinigen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐

Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBZZAAZD630932
Typbezeichnung	CTIGO STY MP44/1.0 MSF
Datum der Auslieferung	2018-05-15
Anschlussgarantie	
Vertragsende	2023-08-14
Laufleistung	100000 km
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-11-09
Laufleistung	99465 km
Auftragsnummer	18600
Wertmarkennummer 1/5.243.766	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u-Pollenfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerze ☒ Brennstrommel hinten
Durchgeführt von	Autohaus Timm Inh. Andreas Timm Glasbach 14a 98744 Schwarzatal Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
13922	NF14A1	SLF-RX 191	2018-05-15
Fahrgestellnummer	AKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBZZAAZD630932	CHYA	29100	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
CTIGO STY MP44/1.0 MSF	RNY	2018	27.10.2021

Inspektion mit Ölwechsel (fest)			
Fahrzeug von innen	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion und Spritzwassereinstellung prüfen	☒	☐	☐
Verbands-Kasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen <u>203.2</u>	☒	☐	☐
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>1.0</u>	☒	☐	☐
Reifenfülldruck am Reserverad: Prüfen <u>3.5</u>	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	10/ durchgeführte	n.i.D.	beobachtet
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐

Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBZZAAZD630932
Typbezeichnung	CTIGO STY MP44/1.0 MSF
Datum der Auslieferung	2018-05-15
Anschlussgarantie	
Vertragsende	2023-08-14
Laufleistung	100000 km
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2021-10-27
Laufleistung	29100 km
Auftragsnummer	15922
Wertmarkennummer 1/4.599.880	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Timm Inh. Andreas Tim m Glasbach 14a 98744 Schwarzatal Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Záruka AutoCheckTOP

VIPSILVER

- MOTOR:** všechny vnitřní mazané součástky motoru; těsnění pod hlavou válců, sací potrubí, olejové čerpadlo, rozvodová kola i řemen, setrvačnik, turbo.
- PŘEVODOVKA a ROZVODOVKA:** všechny vnitřní mazané součástky uvnitř převodovky, mechanické součástky uvnitř měniče točivého momentu, el. řídící jednotka převodovky, všechny mazané součástky uvnitř rozvodovky/diferenciálu, poloosy, homokinetické a křížové klouby, kardanová hřídel, mechanické součástky pohonu 4x4.
- ŘÍZENÍ a SPOJKA:** mechanické části převodovky řízení, čerpadlo posilovače řízení, spojkový válec, přitlačný kotouč, vypínací ložisko.
- PALIVOVÁ a CHLADICÍ SOUSTAVA:** podávací čerpadlo včetně mezipřívodníku paliva, vodní pumpa, termostát.
- ELEKTRICKÁ SOUSTAVA:** startér, alternátor, relé přerušovače směrových světel, motorky stěračů a ostřikovačů.

12 měsíční záruku získáváte od Suprkara VIP jako bonus. Lze ji prodloužit až na 36 měsíců!

10 DŮVODŮ K VÝBĚRU SUPRKARAVIP

- 12 měsíční záruka na vůz
- Dostupné financování (i s možností 0% akontace)
- Výhodné pojištění
- Výkup Vašeho vozu za nejvyšší možnou cenu
- Možnost prohlídky vozidla mechanikem, servisem, STK
- Záruka původu vozidla
- Každý vůz důkladně technicky prověřen
- Všechna vozidla profesionálně vyčištěna a dezinfikována
- Dovoz vozidel na klíč
- Možnost zajištění STK a bezstarostného přepisu

Lidická 3, Břeclav (areál STK)

www.suprkaravip.cz



ŠKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBZZZAAZJD630932
Označení typu	CITIGO STY MP44/1.0 MSF
Datum prodeje	

Prohlídka předprodeji	
Datum	2018-05-15
Stav km	5 km
Číslo zakázky	479547
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2023-03-19 Stav km 100000 KM
Provedeno	VISTA car s.r.o. Břemská 3955 69501 Hodonín Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)