

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	154 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4 i 1.MAJ. ČR
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	59 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	96 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	05.05.2010	STK	28.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 217 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 750 kg
Spotřeba	6.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka ,4xZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie









Potvrzení servisních úkonů 2

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO)	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO, Q-CO)	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Inspekční servis	☒	☐	Společná hladina oleje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☒	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	22.4.2024				
Stav km:	14 000				
Číslo faktury:	60000				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Michal Hájek - Místek Servisní středisko Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Vše příslušenství

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Inspekční servis	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☐	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	12.9.2024				
Stav km:	74 200				
Číslo faktury:	27 205				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Oto Kučinský AUTOPRAHA, s.r.o. 128 41 321 Dr. Václava 1450, 1. patro, Praha 14 tel. 558 933 558 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 4

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO)	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO, Q-CO)	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Inspekční servis	☒	☐	Společná hladina oleje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☒	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	16.5.2024				
Stav km:	45 462				
Číslo faktury:	58 461				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Václav Jaroslav AUTOOPRAVA Skalka 133, Písek 392 01 tel. 383 841 841 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Vše příslušenství

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Inspekční servis	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☐	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	12.9.2024				
Stav km:	74 200				
Číslo faktury:	27 205				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Oto Kučinský AUTOPRAHA, s.r.o. 128 41 321 Dr. Václava 1450, 1. patro, Praha 14 tel. 558 933 558 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 6

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO)	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO, Q-CO)	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Inspekční servis	☒	☐	Společná hladina oleje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☒	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	12.9.2024				
Stav km:	74 200				
Číslo faktury:	27 205				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Oto Kučinský AUTOPRAHA, s.r.o. 128 41 321 Dr. Václava 1450, 1. patro, Praha 14 tel. 558 933 558 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Vše příslušenství

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Inspekční servis	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☐	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	12.9.2024				
Stav km:	74 200				
Číslo faktury:	27 205				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Oto Kučinský AUTOPRAHA, s.r.o. 128 41 321 Dr. Václava 1450, 1. patro, Praha 14 tel. 558 933 558 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Potvrzení servisních úkonů 7

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO)	☒	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Intervalový servis (j. PR, Q-CO, Q-CO)	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Inspekční servis	☒	☐	Společná hladina oleje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☒	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	22.11.23				
Stav km:	86 T				
Číslo faktury:	ZADNI P. DECKY				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Oto Kučinský AUTOPRAHA, s.r.o. 128 41 321 Dr. Václava 1450, 1. patro, Praha 14 tel. 558 933 558 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		

Vše příslušenství

Provedeno:	ano	ne	Dodanost práce - výsledek	ano	ne
Servis výměny oleje	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervalový servis	☐	☐	DSC [®] olej a filtr	☐	☐
Inspekční servis	☐	☐	Základní a vedlejší ventilační přístroje	☐	☐
Výsledná hodnota kapalin	☐	☐	Palivový filtr	☐	☐
Prostředí motorového oleje LongLife	☐	☐	Vizualizace redučnického filtru	☐	☐
Datum:	12.9.2024				
Stav km:	74 200				
Číslo faktury:	27 205				
Depozitová k. opakování	☐	☐	Odstavení vozu	☐	☐
Servis provedl:			Záruka mobility:		
 Oto Kučinský AUTOPRAHA, s.r.o. 128 41 321 Dr. Václava 1450, 1. patro, Praha 14 tel. 558 933 558 Buzice autoopravnařská servis Volkswagen			Buzice autoopravnařská servis Volkswagen		