

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2l. klima, serviska
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	135 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	13.12.2012	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Žlutá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		1 550 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen
☒ Nehavarované			☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené
Poznámka prodejce			
Nehavarované, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBE25JBD3074139	13.12.12
Fahrzeugtyp	CGPB	
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben	5421A4 FABIA ACT	
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	LNR LF1F-F2F2 AW 44KW CGPB	
	EOA 1D0 5S3 SRQ 1KM 6FA 1AT 3FA	
	1N2 1NK H2Z 4UF 4R2 3NC 4QU 4X1	
	4A0 8L5 J1P Q16 8GD 6YO 9AB 8RM	
	78Q 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 7MG QNO	
	3L1 9P3 Q1A 7X0 9W0 8WA 7A0 3GA	
	7AA 002 L03 7P0 F0A 3S4	
Betriebsgewicht (in kg)		
Verbrauch (in l/100 km) innerorts / außerorts / kombiniert		
CO ₂ - kombiniert (in g/km)		
Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.		Stempel und Unterschrift des Verkäufers SKODA VERTRAGSHÄNDLER 06485 Quedlinburg OT Rieder Gernroder Straße 21 Telefon: 03 94 85 / 65 90 Händler Nr. 65 304 00
Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2)		

Dokumentation der Fahrzeugübergabe	Verlängerte Garantie
Übergabe-Inspektion Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Superb, Yeti und Rapid gültig. Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert. Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von SKODA AUTO (nachstehend nur als SKODA) durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.	Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die verlängerte Garantie dokumentiert.
SKODA VERTRAGSHÄNDLER 06485 Quedlinburg OT Rieder Gernroder Straße 21 Telefon: 03 94 85 / 65 90 Händler Nr. 65 304 00	Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers
Datum: 09.12.2012 Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30.000 oder Datum: Dezember 2014 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von Jahre oder km (je nachdem, was zuerst eintritt) Gültigkeit ab:
	WICHTIG! Garantie- und Kulanzansprüche nur bei regelmäßiger Wartung in ihrem SKODA-Betrieb

Service-Nachweis	
Datum: 27.11.2014	km-Stand: 22.716
Durchgeführt wurde:	☐ ja ☒ nein Motorölwechsel Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet Inspektions-Service Intervall-Service Karosserie auf Lackschäden geprüft Bremsflüssigkeitswechsel Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung, Ölwechsel Pannenset, Dichtungsmittelwechsel
SKODA VERTRAGSHÄNDLER 06485 Quedlinburg OT Rieder Gernroder Straße 21 Telefon: 03 94 85 / 65 90 Händler Nr. 65 304 00	Stempel des SKODA Servicepartners Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 52.000 Datum: 26.11.16 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Ja Nein
Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.	☐ ja ☒ nein
Abb. 2 Karosserie	Mängel festgestellt Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:
Kontrolle durchgeführt von: SKODA VERTRAGSHÄNDLER 06485 Quedlinburg OT Rieder Gernroder Straße 21 Telefon: 03 94 85 / 65 90 Händler Nr. 65 304 00	Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde. Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis	
Datum: 25.11.2016	km-Stand: 48.348
Durchgeführt wurde:	☐ ja ☒ nein Motorölwechsel Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet Inspektions-Service Intervall-Service Karosserie auf Lackschäden geprüft Bremsflüssigkeitswechsel Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung, Ölwechsel Pannenset, Dichtungsmittelwechsel
SKODA VERTRAGSHÄNDLER 06485 Quedlinburg OT Rieder Gernroder Straße 21 Telefon: 03 94 85 / 65 90 Händler Nr. 65 304 00	Stempel des SKODA Servicepartners Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 78.348 Datum: 25.11.2018 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.




Abb. 3 Karosserie

Ja Nein

Mängel festgestellt ☐ ☒

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:
APHISMÖLLER
 SKODA Vertragspartner
 Gebäuße Str. 21, 02469 Bahrenbruch / Riesa
 Telefon (03941) 6594, Fax (03941) 65953
 www.skoda-jahnmoller.de

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Stempel des SKODA Servicepartners

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise 15

Service-Nachweis

Datum: 27.09.18 km-Stand: 63870

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pinienkegel: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von:

APHISMÖLLER
 SKODA Vertragspartner
 Gebäuße Str. 21, 02469 Bahrenbruch / Riesa
 Telefon (03941) 6594, Fax (03941) 65953
 www.skoda-jahnmoller.de

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 93870 km-Stand:

Datum: 26.10.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

Mobilitätsgarantie:

Stempel des SKODA Servicepartners

Service-Nachweise 16

