

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4 TSI Comfortline...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 174 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Černá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Isofix, Imobilizér, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie











1 ☐ WVWZZZAUZGP108121 CZDA ☐

2 ☐ 5G13NX 5613NX Golf 1.4 CLBM 110KW
QXH LC9X 67 TSI M6F CZDA ☐

3 ☐ X0A B0A 41Q G0K HH7 J0S DG6 Q2J
VIP 1AZ 1G8 2ZH 1NL 5RQ G5L TL1
OBM 3S0 3U1 Q16 18E BGU 62H
1KE 1ZE - G05 7MM
DY1 4UP 4X3 4R4 412 N2Z 7TC
BRM 2JB EOP OAD OBM 2G7

4 ☐

Abb. 1: 1: Fahrzeugkennzeichen, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Gearbox, 3: Motorlebensbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 04. APR. 2016 Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 04. APR. 2016

Volkswagen AG / Autovermietungsgeschäft

04. APR. 2016 ATC Autotechnik-Center GmbH
Am Schafteich 1
08371 Glauchau
Gültig für 2015/2016
am Standort Glauchau / 17471

Stempel des Volkswagen Partners Stempel des Volkswagen Partners

St. nachdem, was zuerst eintrifft.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTI
- Golf GTI
- Golf Sportvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat CC
- Passat Variant
- Passat Variant CC
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The New Beetle
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- T-Roc

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist die durch festgelegte, welche Service-Act für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Ersatzleistung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugspezifischen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Geben Sie auch daran, den Serviceplan beim Fahrzeug dem nächsten Besitzer mitzugeben.

WARNUNG

Unzureichender Serviceplan kann zu Schäden an den Fahrzeugteilen führen, die nicht durch den Serviceplan gedeckt sind.

Wichtig: Wenn Sie den Serviceplan nicht mit dem Fahrzeug mitnehmen, kann es zu Problemen bei der Serviceleistung kommen.

Regelmäßige Servicearbeiten sind wichtig, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosion- und Dichtungsprüfung der Endgelenke
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 06.07.2017

bei km-Stand: 29445

Rechnungsnummer: 78573

Service durchgeführt von: LongLife Motoröl

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Service-Eingangs

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.07.2017

oder bei (km-Stand): 29445

Zusatzarbeiten

am (Datum): 06.07.2017

oder bei (km-Stand): 29445

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- Δ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosion- und Dichtungsprüfung der Endgelenke
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 11.07.2018

bei km-Stand: 52465

Rechnungsnummer: 78573

Service durchgeführt von: LongLife Motoröl

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Service-Eingangs

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.07.2018

oder bei (km-Stand): 52465

Zusatzarbeiten

am (Datum): 11.07.2018

oder bei (km-Stand): 52465

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- Δ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosion- und Dichtungsprüfung der Endgelenke
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 10.03.2018

bei km-Stand: 53018

Rechnungsnummer: 78573

Service durchgeführt von: LongLife Motoröl

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Service-Eingangs

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.03.2018

oder bei (km-Stand): 53018

Zusatzarbeiten

am (Datum): 10.03.2018

oder bei (km-Stand): 53018

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- Δ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosion- und Dichtungsprüfung der Endgelenke
- ☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 2.7.18

bei km-Stand: 72376

Rechnungsnummer: 78573

Service durchgeführt von: LongLife Motoröl

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Service-Eingangs

Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 2.7.18

oder bei (km-Stand): 72376

Zusatzarbeiten

am (Datum): 2.7.18

oder bei (km-Stand): 72376

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Korrosion
- Δ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: AH Worch GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: AH Worch GmbH

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorölwechsel
- ☒ 4. mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5. Langzeit-Motoröl verwendet
- ☒ 6. Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgeräusche
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturschulung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **09.04.20**

bei km-Stand: **89690**

Rechnungsnummer: **210563**

Service durchgeführt von: **AH Worch GmbH**

Stempel des Fachbetriebs:

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten:

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorölwechsel
- ☒ 4. mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5. Langzeit-Motoröl verwendet
- ☒ 6. Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgeräusche
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturschulung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **22.06.2020**

bei km-Stand: **89530**

Rechnungsnummer: **210563**

Service durchgeführt von: **AH Worch GmbH**

Stempel des Fachbetriebs:

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten:

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorölwechsel
- ☒ 4. mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5. Langzeit-Motoröl verwendet
- ☒ 6. Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgeräusche
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturschulung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **25.06.21**

bei km-Stand: **14635**

Rechnungsnummer: **14135**

Service durchgeführt von: **AH Worch GmbH**

Stempel des Fachbetriebs:

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **06.12**

oder

bei (km-Stand): **14600**

Zusatzarbeiten:

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorölwechsel
- ☒ 4. mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5. Langzeit-Motoröl verwendet
- ☒ 6. Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgeräusche
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturschulung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **26.09.2021**

bei km-Stand: **14692**

Rechnungsnummer: **14135**

Service durchgeführt von: **AH Worch GmbH**

Stempel des Fachbetriebs:

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **06.12**

oder

bei (km-Stand): **14600**

Zusatzarbeiten:

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorölwechsel
- ☒ 4. mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5. Langzeit-Motoröl verwendet
- ☒ 6. Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgeräusche
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturschulung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **25.10.23**

bei km-Stand: **167626**

Rechnungsnummer: **167626**

Service durchgeführt von: **AH Worch GmbH**

Stempel des Fachbetriebs:

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten:

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ 1. Ölwechsel-Service
- ☒ 2. Inspektion
- ☒ 3. mit Motorölwechsel
- ☒ 4. mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ 5. Langzeit-Motoröl verwendet
- ☒ 6. Kompressor- und Dichtungsprüfung der Endgeräusche
- ☒ 7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ 8. Reparaturschulung
- ☒ 9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: **24.01.23**

bei km-Stand: **19788**

Rechnungsnummer: **19788**

Service durchgeführt von: **AH Worch GmbH**

Stempel des Fachbetriebs:

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Engpass:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **06.12**

oder

bei (km-Stand): **14600**

Zusatzarbeiten:

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: