

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	77 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Kia
Model	Soul	Model - doplňující informace	1,6CRDi 94KW AUTOMAT 1...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	94 kW
Objem motoru	1582 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	300 869 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	07.11.2011	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 810 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

První majitel; 1; 6CRDi 94KW*AUTOMAT*GARANCE PŮVODU A KM!*1.MAJITEL!*ORIG.ALU - PNEU 95% 17*ZIMNÍ SADA KOL*LED*KLIMATIZACE*PARK.SENZ*HAGUSY*PLNĚ FUNKČNÍ*DROBNÉ KOSMETICKÉ VADY VIZ.FOTO*PRAVIDELNĚ SERVISOVANÝ*SERVISNÍ KNIHA+CERTIFIKÁT KM Z MD+MOŽNOST CEBIE*ČR SPZ*MOŽNOST PROTIÚČTU*VIN PRO VAŠI KONTROLU:KNAJT813BC7372518*Samozřejmostí je možnost prohlídky vaším mechanikem v místním autoservisu; popřípadě v servisu příslušné značky po předchozí dohodě*

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, LED denní svícení, USB, Airbag řidiče, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, El. startér, El. sklopná zrcátka, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















SERVICE - INSPEKCE

Inspektion 10000 km
oder nach 48 Monaten
Datum: 4.7.2014
km-Stand: 80000
☒ Shell Oil ☐ Anderes Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität:

Leistungen durchgeführt: ja nein
Bremsflüssigkeit ☒ ☐
Klimaanlagenwartung ☐ ☐
Kühflüssigkeit ☐ ☐
Zahnräder mit Spannrolle ☐ ☐
Wartung nach Gasanlagen-
Wartungsplan durchgeführt ☐ ☐

PJ AUTOSERVIS
Provozovna: Drahelická 1974, Nymburk
Autoservis s.r.o.
602 291 923
Sídlo: Křižkova 161, 290 02 Pustý Újezd
IC: 49748466, DIČ: CZ2902231006

Unterschrift: *[Signature]*

KIA SERVICE - INSPEKCE

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion 136 420 km
oder nach 48 Monaten
Datum: 18.6.2016
km-Stand: 136 420
☒ Shell Oil ☐ Anderes Öl
Öl-Bezeichnung/Viskosität:

Leistungen durchgeführt: ja nein
Bremsflüssigkeit ☐ ☐
Klimaanlagenwartung ☐ ☐
Kühflüssigkeit ☐ ☐
Zahnräder mit Spannrolle ☐ ☐
Wartung nach Gasanlagen-
Wartungsplan durchgeführt ☐ ☐

KIA MOTORS CAR
autorizovaný dealer vozů KIA
CAR HOUSE s.r.o.
Sídlo: Pod Táborem 5112 • 180 00 Praha 9
IC: 2488211 • DIČ: CZ2488211
provozovna: Havlíčkova 600 • Kolín IV
Mobil: 725 958 181 • www.carh.cz

Unterschrift: *[Signature]*

KIA SERVICE - KAROSSERIE-INSPEKCE • 12-36

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Karosserie-Inspektion
Nach 12 Monaten durchgeführt:
Datum: 2.2.2012
km-Stand: 21514
Kia Servicepartner-Nr.: 02107

Schaden festgestellt: ja nein
Steinschlag ☐ ☒
Kratzer, Dellen ☐ ☒
Korrosions-
beschädigungen ☐ ☒
Korrosionsschutz-
beschädigungen ☐ ☒
Schaden abgestellt: ☐ ☒

KIA MOTORS 10
KIA PRAHA
NH Cel. s.r.o.
V Sokolov 138
250 43 Sokolov
Tel: 25147408
IC: 2514719 DIČ: CZ2514719

Unterschrift: *[Signature]*

SERVICE - KAROSSERIE-INSPEKCE • 48-72

Karosserie-Inspektion
Nach 48 Monaten durchgeführt:
Datum: 18.11.2015
km-Stand: 121 730
Kia Servicepartner-Nr.: 02 13P

Schaden festgestellt: ja nein
Steinschlag ☐ ☒
Kratzer, Dellen ☒ ☐
Korrosie-
beschädigungen ☐ ☒
Korrosionsschutz-
beschädigungen ☐ ☒
Schaden abgestellt: ☐ ☐

KIA MOTORS
autorizovaný dealer vozů KIA
CAR HOUSE s.r.o.
Sídlo: Pod Táborem 5112 • 180 00 Praha 9
IC: 2488211 • DIČ: CZ2488211
provozovna: Havlíčkova 600 • Kolín IV
Mobil: 725 958 181 • www.carh.cz

Unterschrift: *[Signature]*

KIA SERVICE - KAROSSERIE-INSPEKCE • 84-108

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Karosserie-Inspektion
Nach 84 Monaten durchgeführt:
Datum: 14.6.2016
km-Stand: 136 420
Kia Servicepartner-Nr.: 02 13P

Schaden festgestellt: ja nein
Steinschlag ☐ ☐
Kratzer, Dellen ☐ ☐
Korrosie-
beschädigungen ☐ ☐
Korrosionsschutz-
beschädigungen ☐ ☐
Schaden abgestellt: ☐ ☐

KIA MOTORS CAR
autorizovaný dealer vozů KIA
CAR HOUSE s.r.o.
Sídlo: Pod Táborem 5112 • 180 00 Praha 9
IC: 2488211 • DIČ: CZ2488211
provozovna: Havlíčkova 600 • Kolín IV
Mobil: 725 958 181 • www.carh.cz

Unterschrift: *[Signature]*

KONTROLA TACHOMETRU

Po zadání VIN se zobrazí informace o stavu počítadla uplate vodenovoi vodila (tachometru).
Upozornění: Ačkoliv zobrazuje hodnoty zjištěné na počítadle, není výslovně vozidla při technických prohlídkách vozidla na stanicích technické kontroly a stanicích měření emisí a nemají odlišit skutečný (aktuální) počet stav ujetých kilometrů vozidla.

1717 knaj813bc7372518

Opisť kód z obrázku

Zobrazte (jnu) obrázek

Hledat

Seznam prohlídek - VIN knaj813bc7372518

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
08.11.2013	STK	CZ-3235-23-11-0283	Pravidelná	203 530	Detail proh

Prodej
Výkup
Protiúččet
Financování
Pojištění

Záruka na původ vozu

Možnost prohlídky vozu

Vaším mechanikem na zvedacím zařízení

P.S.P.
auto

cebia®

DEFEND
Car Protect

Záruka až 24 měsíců
„nechte své starosti u nás“

