

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	308 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Hyundai
Model	Tucson	Model - doplňující informace	2,0 CRDi 4x4 AT Navi
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	100 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	145 619 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	20.10.2017	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Běžová
Provozní hmotnost	2 250 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Vozidlo koupené v Čechách; pravidelně servisované; první majitel. Krásná výbava Best of Czech Club - LED světlomety; parkovací senzory přední/zadní vč. kamery; vyhřívaná přední sedadla + volant; navigace; tempomat; KESSY; atd. K vozu sada zimních ALU kompletů. Možnost odpočtu DPH.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), LED denní svícení, USB, Aktivní kapota, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent stability přívěsu (TSA), Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Střešní spoiler, Tempomat, Tónovaná skla, Automatická uzávěrka diferenciálu, Uzávěrka mezinápravového diferenciálu, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie







