

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	319 999,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Sharan	<b>Model - doplňující informace</b>	2.0Tdi DSG Highline
<b>Karoserie</b>	MPV	<b>Převodovka</b>	Automatická
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	130 kW
<b>Objem motoru</b>	1968 ccm	<b>Emisní norma</b>	EURO 5
<b>Stav tachometru</b>	198 000 km	<b>Rok výroby</b>	2013
<b>Datum první registrace</b>	29.11.2013	<b>STK</b>	27.02.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Stříbrná metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	6	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

Servis pouze Dealer VW. Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původu počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financová zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Adaptivní regulace podvozku, Airbag 10x , Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie













Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter/Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Halbeskuppung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfülltasche
Service durchgeführt am: <b>3.12.15</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <b>12492</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>HÄRTEL</b>	
1811/24/49280	1811/24/49280
49084 Osnabrück	<b>HÄRTEL</b>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
181084 Osnabrück	

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zustimmung ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
x Kratzer  Beschädigte  Korrosion  Sternschlag

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter/Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Halbeskuppung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfülltasche
Service durchgeführt am: <b>16.12.16</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <b>26840</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: <b>349464</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>HÄRTEL</b>	
123/38655	123/38655
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
123/38655	

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zustimmung ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
x Kratzer  Beschädigte  Korrosion  Sternschlag

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service  
 Inspektion  
 mit Motorölwechsel  
 mit erweitertem Inspektionsumfang  
 LongLife Motoröl verwendet  
 Karosserieprüfung  
 Reparaturempfehlung  
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **18. Dez. 2017**  
bei km-Stand: **38553**

Rechnungsnummer: **32295**  
Service durchgeführt von: **123/38555 SCHMIDT & KÖCHER**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:  
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **11.18**  
oder bei (km-Stand): **68.000**

Welcher Service/Zustandumfng ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder bei (km-Stand):

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion  Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:   
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service  
 Inspektion  
 mit Motorölwechsel  
 mit erweitertem Inspektionsumfang  
 LongLife Motoröl verwendet  
 Karosserieprüfung  
 Reparaturempfehlung  
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **26.11.18**  
bei km-Stand: **50550**

Rechnungsnummer: **199321**  
Service durchgeführt von: **123/38555 SCHMIDT & KÖCHER**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:  
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **nicht**  
oder bei (km-Stand): **Amey**

Welcher Service/Zustandumfng ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder bei (km-Stand):

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion  Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:   
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service  
 Inspektion  
 mit Motorölwechsel  
 mit erweitertem Inspektionsumfang  
 LongLife Motoröl verwendet  
 Karosserieprüfung  
 Reparaturempfehlung  
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **6.1.20**  
bei km-Stand: **63059**

Rechnungsnummer: **141**  
Service durchgeführt von: **1817124/49280 HÄRTEL**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:  
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):  
oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zustandumfng ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder bei (km-Stand):

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion  Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:   
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service  
 Inspektion  
 mit Motorölwechsel  
 mit erweitertem Inspektionsumfang  
 LongLife Motoröl verwendet  
 Karosserieprüfung  
 Reparaturempfehlung  
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **05.10.2020**  
bei km-Stand: **81521**

Rechnungsnummer: **5142**  
Service durchgeführt von: **Autohaus Knieper GmbH Volkswagen Partner**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:  
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **01.10.2022**  
oder bei (km-Stand): **90000**

Welcher Service/Zustandumfng ist als nächster erforderlich?  
am (Datum): **01.10.2022**  
oder bei (km-Stand): **115200**

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion  Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:   
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service  
 Inspektion  
 mit Motorölwechsel  
 mit erweitertem Inspektionsumfang  
 LongLife Motoröl verwendet  
 Karosserieprüfung  
 Reparaturempfehlung  
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.01.2021**  
bei km-Stand: **87.000**

Rechnungsnummer: **10041733**  
Service durchgeführt von: **Autohaus Knieper GmbH Volkswagen Partner**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:  
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **01.1.2022**  
oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zustandumfng ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder bei (km-Stand):

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion  Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:   
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service  
 Inspektion  
 mit Motorölwechsel  
 mit erweitertem Inspektionsumfang  
 LongLife Motoröl verwendet  
 Karosserieprüfung  
 Reparaturempfehlung  
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **11.01.2022**  
bei km-Stand: **113.287**

Rechnungsnummer: **10041857**  
Service durchgeführt von: **Autohaus Knieper GmbH Volkswagen Partner**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:  
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **01.1.2023**  
oder bei (km-Stand):

Welcher Service/Zustandumfng ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder bei (km-Stand):

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion  Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:   
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **10.01.23**

bei km-Stand: **151941**

Rechnungsnummer: **# 94**

Service durchgeführt von: **Autohaus Knieper GmbH Volkswagen Partner**

Jakob-Borchers-Str. 46  
26340 Zelle  
Telefon (04453) 2038  
Info@autohaus-knieper.de  
www.autohaus-knieper.de  
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): **01/24**  
oder  
bei (km-Stand): **153287**

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?  
am (Datum): **01/24**  
oder  
bei (km-Stand): **153287**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer     Beule/Delle     Korrosion     Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **21.07.23**

bei km-Stand: **144197**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **Autohaus Knieper GmbH Volkswagen Partner**

Jakob-Borchers-Str. 46  
26340 Zelle  
Telefon (04453) 2038  
Info@autohaus-knieper.de  
www.autohaus-knieper.de  
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer     Beule/Delle     Korrosion     Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **06.02.24**

bei km-Stand: **155618**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **Autohaus Knieper GmbH Volkswagen Partner**

Jakob-Borchers-Str. 46  
26340 Zelle  
Telefon (04453) 2038  
Info@autohaus-knieper.de  
www.autohaus-knieper.de  
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13. Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer     Beule/Delle     Korrosion     Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

