

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	568 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Kodiaq	Model - doplňující informace	2,0 TDi,DSG,Navi,LED...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	141 000 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	20.07.2020	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; 2; 0TDi 110KW Business; zachovalý vůz se slušnou výbavou; jasným původem a počtem KM; nekuřák; 2x klíče; Navi; CarPlay; ACCTempomat; Kamera; orig. el závěs; KeyFree; orig. alu kola; kožený multif. volant; 3xUSB; atd...řekl bych celkem pravidelně servisované auto; jede moc příjemně:-); plátcí si mohou odečíst DPH

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Adaptivní tempomat, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie
















Historie údržby (16)		
Datum	Stav tachometru	Popis
Úno-25	135 917 km	Pneu 4 saisons
Lis-24	129 650 km	Controle technique autorise
Zář-24	122 557 km	Batterie
Čve-24	119 474 km	ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Huile boîte de vitesse/Plaquettes frein AR/Révision
Řij-23	95 988 km	Gardiennage pneu été/hiver
Řij-23	95 988 km	Dépose/Pneu hiver/pose pneumatique hiver/été
Srp-23	88 992 km	Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Révision
Kvě-23	83 926 km	Pneu été
Bře-23	77 894 km	Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été
Led-23	73 786 km	Lecture mémoire/Serrure/réinitialisation
Řij-22	65 633 km	Disques de freins AV
Čve-22	57 876 km	ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Recyclage/Révision
Pro-21	38 321 km	Gardiennage pneu été/hiver
Srp-21	38 321 km	Pneu hiver
Srp-21	28 383 km	Balais d'essuie-glace AV/Recyclage/Révision
Srp-21	28 002 km	Pneu été

zpráva o informacích systému (BMW - BMW) - Google Chrome

www.bmw-cz.com/retail/FreeDSPView/ShowDSP

Uplatnění servisního pásu (TMB1J7N67L8065132, KODAG AMB T01902AA7, 2020, W3720, DPGA, BAY, emw)

cs-CZ (Czech)

2020-07-20

Základ	Drážka servisu	Servisový výměn (průměrný)	Datum provedení	Stav km
Pokročilý servisní údržba	Servisový výměn (průměrný)	Datum provedení: 2025-09-16	2025-09-16	141150 km
Pokročilý servisní údržba	Průběh a výměna oleje (průměrný)	Stav km: 141150 km	2024-07-31	139474 km
Pokročilý servisní údržba	Průběh a výměna oleje (průměrný)	Číslo zakázky: 2052273	2024-07-31	139474 km
Pokročilý servisní údržba	Průběh a výměna oleje (průměrný)	Záruka mobility: Ne	2024-07-31	139474 km
Pokročilý servisní údržba	Průběh a výměna oleje (průměrný)	Servis proveden: AUTOSERVIS JINDŘICH BEŠTA SOBKURKY 13	2024-07-31	139474 km
Pokročilý servisní údržba	Průběh a výměna oleje (průměrný)	S401 SOBKURKY 13	2024-07-31	139474 km
Pokročilý servisní údržba	Průběh a výměna oleje (průměrný)	CZ	2024-07-31	139474 km

servisní údržba (tabulka údržby) Záznam Průběh Průběh Průběh

do není k dispozici ovládací seznam údržby.

tabulka údržby

EXEMPLAIRE REMI A L'USAGER

DEKRA

N° d'impression : D 127622082

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE : Contrôle technique périodique

DATE DU CONTRÔLE : 21/11/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL : 24055043

REMARQUES ET REMARQUE LE CLIENT :

Favorable

DATE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ : 20/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE : Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE :

N° D'IMMATRICULATION : 9031D154

(N) RAYON SOCIAL : CTA LES PEYRONNETTES

(S) COORDONNÉES : 25, avenue des Arènes

31130 BALMA

Tel : 05 34 46 54 52 Fax : 05 61 20 99 04

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR :

N° D'IMMATRICULATION : 03155576

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE :

(C) Immatriculation et date de première immatriculation : Date de 1er immat. au constructeur

RE (cote MPP) : 20/07/2020

RE (cote MPP) : 20/07/2020

SKODA

CC0282Q

(C) N° dans la série du type (VIN) (C) Catégorie internationale : Cote

TMB1J7N67L8065132

M1

VP

Énergie

GO

M10SKVP028H082

Document(s) (prévu(s))

Prévisions du vérificateur d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

VERIFICATION RÉGÉE : 129650

REMARQUES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES :

Régime (à 8-9 m/min) :

Déviations suspension (à 30%) :

AVANT : G D G D

ARRIÈRE : G D G D

1.5 mètre : 5% 7%





