

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                              |
|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Cena                   | 112 800,00 Kč |                              |                              |
| Skupina                | Osobní        | Stav                         | Ojeté                        |
| Kategorie vozidla      |               | Značka                       | Škoda                        |
| Model                  | Fabia         | Model - doplňující informace | 1,2 TSI 63 KW<br>ROZVODY STK |
| Karoserie              | Kombi         | Převodovka                   | Manuální                     |
| Počet rychlostí        |               | Pohon                        | Pohon předních kol           |
| Palivo                 | Benzín        | Výkon                        | 63 kW                        |
| Objem motoru           | 1197 ccm      | Emisní norma                 | EURO 5                       |
| Stav tachometru        | 165 333 km    | Rok výroby                   | 2010                         |
| Datum první registrace | 09.08.2010    | STK                          | 11.08.2027                   |

## Rozšiřující údaje

|                                                     |                                   |                                                  |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Země původu                                         | Německo                           | Barva                                            | Bílá |
| Provozní hmotnost                                   |                                   | Největší technicky přípustná hmotnost            |      |
| Spotřeba                                            |                                   |                                                  |      |
| Počet míst k sezení                                 | 5                                 | Počet dveří                                      | 5    |
| <input type="checkbox"/> První majitel              |                                   | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |      |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované               | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |      |

### Poznámka prodejce

NA VOZE NOVÉ ROZVODY A MOTOROVÝ OLEJ S FILTRY, DVA KLÍČE, TEMPOMAT, PALUBNÍ PC, ZADNÍ PARK. SENZORY, CLIMATRONIC, VÝHŘEVY SEDADEL, HEZKÉ BRZDY, K VOZU SADA ZIMNÍCH KOL, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, V CENĚ VOZU BOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 8/2027, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM NA CESTU PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie

























**Service-Nachweis**

Datum: 8.01.2023 km-Stand: 145 401

|                                                         | ja                                  | nein                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                     |                                     |                          |
| Motorölwechsel                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwendet | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lack Schäden prüfen <sup>1)</sup>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Bremsenflüssigkeitswechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Traverse der hinteren Bremse reinigen                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Zurücklenkwechsel                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Luftfilterwechsel                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Wischblätter wechseln                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☐

Service durchgeführt:

**Kfz-KLESTERWERKSTATT  
ANTON MAASS  
RESIDENTSTR. 132A  
13409 BERLIN ☎ 304851885**

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 160 401 Datum: 8/2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden (s. Seite 33 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“).

**Service-Nachweis**

Datum: 8/2025 km-Stand: 165 840

|                                                         | ja                                  | nein                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                                     |                                     |                                     |
| Motorölwechsel                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Inspektions-Service                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Karosserie auf Lack Schäden prüfen <sup>1)</sup>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsflüssigkeitswechsel                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Traverse der hinteren Bremse reinigen                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zurücklenkwechsel                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfilterwechsel                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Wischblätter wechseln                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 180 719,47 Datum: 8/2026

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>1)</sup> Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden (s. Seite 33 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“).

OLIO 5W-20, VŠECHNY FILTRY, SAPA ROZVODY MOTORU