

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1,9 TDI 77 KW 1 MAJ STK...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	205 679 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	30.09.2005	STK	19.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Modrá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5		
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen			
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK			
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené			

Poznámka prodejce

PRVNÍ MAJITEL, 7 MÍST K SEZENÍ, SERVISNÍ KNIHA, DVA KLÍČE, ZÁNOVNÍ PNEUMATIKY, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1350 KG, VELICE DOBRÁ KAROSERIE, KLIMATIZACE, DVOJE ŠOUPAČKY, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, DOBRÝ MOTOR TDI 77 KW, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 9/2027, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA PROVĚŘENÍ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie


















Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Intervall-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Langlauf-Motorenöl	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☒	☐
Ölmenge	2,1 l		Zahnriemen-Wechsel	☒	☐
km-Stand	154.014		Zahnriemen-Spanndienst-Wechsel	☒	☐
Reparaturanforderung	☒	☐	Stand- und Pollenfilter-Wechsel	☒	☐
Service durchgeführt von:	 142/35505 EMIG GmbH 64658 Fürtz-Lärchenbach/OdW.				

Ihre nächsten Service-Eingänge

Intervall-Service	Zusatzanfertigung
nach festliegender Service-Intervall-Anzeige	Monat 08 Jahr 2015
Inspektions-Service	Monat 01 Jahr 2015

Der Volkswagen-Service® 36

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Intervall-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Langlauf-Motorenöl	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☒	☐
Ölmenge	3,0 l		Zahnriemen-Wechsel	☒	☐
km-Stand	204.771		Zahnriemen-Spanndienst-Wechsel	☒	☐
Reparaturanforderung	☒	☐	Stand- und Pollenfilter-Wechsel	☒	☐
Service durchgeführt von:	 142/35505 EMIG GmbH 64658 Fürtz-Lärchenbach/OdW.				

Ihre nächsten Service-Eingänge

Intervall-Service	Zusatzanfertigung
nach festliegender Service-Intervall-Anzeige	Monat 06 Jahr 2017
Inspektions-Service	Monat 06 Jahr 2017

Der Volkswagen-Service® 37

Nachweis des Aufbauberstellers

Welche Arbeiten wurden durchgeführt, z. B.:

- Aufbau verändert/montiert
- Aggregate/Arbeitsgeräte eingebaut (TY)

Rückmeldung

Dem Kunden wurden für die durchgeführten oder Veränderungen alle notwendigen Bauhersteller ausgehändigt, wie z. B. P. 11, Ersatzteile, etc.

Alle Einbauten, Montagen oder Veränderungen des Fahrzeuges wurden den Kunden während der Abnahme vorgezeigt und für Abweichungen von den oben genannten Freigabe von

Dem Kunden wurden Adressen und Telefonnummern genannt.

Bestätigung der durchgeführten Arbeiten

Das Fahrzeug wurde beim Aufbauberstellers gefahren Arbeiten einer Kontrolle unterzogen.

Es wurden keine Fehler oder Mängel festgestellt.

Datum: 06.06.2017

km-Stand: 234.020

Unterschrift: [Signature]