

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	228 888,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Kia
Model	Sportage	Model - doplňující informace	1,6 i 99kW D.Klima*4x...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	99 kW
Objem motoru	1591 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	145 211 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	13.09.2012	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 830 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

První majitel; Spotřebitelský úvěr; 1.Reg. 9/2012- MY 2013! Garantované 145.203km! Certifikace kvality od TÜV-NORD! Možnost výhodného VIP financování vozu pro VÁS; nyní AKCE od 4; 99% a prodloužené záruky až na 36 měsíců! Zachovalý stav vozu; nehavarované; po prvním majiteli MUDr! Původ ČR! Spolehlivý 4 válcový motor 1.6! 6-ti st.převodovka; LED denní svícení; 2-zónová klimatizace; hlasové ovládaní; tempomat; litá kola; parkovací senzory; 4x vyhřívaná sedadla; malý kožený paket; isofix; ESP+ASR; 10x airbag; radio MP3+USB+AUX; VIN: U5YPC814ADLSS5080; pravidelný servis Kia do 138tkm 3/2025 včetně protokolů STK s doloženými km! Nabízíme výkup vozidla i na protiúčet a prohlídku vozidla na STK! Garance původu; prověřujeme poč. naj. km spol. CEBIA a CarVertical! Více na www.suprkaravip.cz

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Asistent při jízdě ze svahu, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Střešní spoiler, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač



Přehled historie	K dispozici		2014	duben	17 500 km	Servisní záznam	Detail	
			září	23 500 km	Servisní záznam	Detail		
			listopad	35 000 km	Servisní záznam	Detail		
			21 záznamů					
Kontrola největších kilometrů	Polkoženi nalezeno		2015	duben	29 000 km	Servisní záznam	Detail	
Kontrola polkoženi	0 fotografií		říjen	35 000 km	Servisní záznam	Detail		
Fotky a videa	18 záznamů							
Servisní záznamy								
Kontrola odčítání	Není odčítáno		2016	říjen	48 500 km	Servisní záznam	Detail	
Kontrola financování	Bez financování		říjen	48 500 km	Česko	STK	Detail	
Kontrola taxi	Bez záznamů		2017	červenec	58 500 km	Servisní záznam	Detail	
			říjen	62 500 km	Servisní záznam	Detail		
		listopad	63 000 km	Servisní záznam	Detail			
Svolávací akce	K dispozici		2018	květen	68 500 km	Česko	Polkoženi	Detail
			červen	68 500 km	Servisní záznam	Detail		
			září	72 500 km	Servisní záznam	Detail		
			září	72 500 km	Česko	Měření emisí	Detail	
			září	72 500 km	Česko	Měření emisí	Detail	
			září	72 500 km	Česko	STK	Detail	
Informace o vozidle	K dispozici		2020	srpen	95 500 km	Servisní záznam	Detail	
			srpen	95 500 km	Česko	Měření emisí	Detail	
			srpen	95 500 km	Česko	STK	Detail	
			prosinec	98 000 km	Servisní záznam	Detail		
			2021	červen	103 500 km	Servisní záznam	Detail	
			listopad	107 500 km	Servisní záznam	Detail		
			2022	březen	110 000 km	Česko	Evidenční kontrola	Detail
			srpen	115 500 km	Česko	Měření emisí	Detail	
			srpen	115 500 km	Česko	STK	Detail	
			2024	říjen	135 000 km	Česko	Měření emisí	Detail
			říjen	135 000 km	Česko	STK	Detail	
			2025	březen	138 000 km	Servisní záznam	Detail	

VIN: USYPCB1HADL235080
cz.cebia.com

cebía

- Die výše řady lze poskytnout rozdíle do čtyř základních kategorií:
 - Do 5 000 EUR – velmi řadový výrobek staršího věku.
 - Odt 5 000 EUR do 5 000 EUR – střední řadu v starších/výjimečných vozidlech, malé řadové u mladších/kvalitnějších vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší řadové u starších nebo nových vozidel.
 - Nad 20 000 EUR – velké řadové u starších nebo nových vozidel.
- Málokdy jakéhokoli pochybnosti, vyčíslení či z odprodávajících dokumentaci k poskytnutí a jeho opravě. Nejlepší také možnost vůči domnělým slušným technikům.

Podrobné údaje		S / S
Datum	05/2018	
Země	CN	
Výše pojistného plnění	16 508 CZK	
Evidovaná místa poklození	Česko jako	
Stav tachometru	68 500 km	
Záněj dat	Pojízdná	

Upozornění: V systému nemáme žádnou informaci o všech poklozených vozidlech, některé řadové řady byly náhleji pojistovány, nebo nejsou v rámci online zprávy dostupné. Doporučujeme tedy zkontrolovat profilové vozidlo, včetně a pomocí kvalitativního mechanika nebo se silně vybraním servisem. Taková profilka může ochránit další poklození nebo je vyvolat.

5. Servisní záznamy

Býly některými záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle prováděny s různou jeho oprav či běžného servisu.

Celé záznamy / 16	
Datum	10/2012
Práce (typy)	DEMONTÁŽ PNEU NA OSV MONTÁŽ PNEU NA OSV celková část a prou

Čas záznamy / 16	
Datum	10/2013
Stav tachometru	12 000 km
Práce (typy)	DEMONTÁŽ PNEU Z OSV MONTÁŽ PNEU NA OSV celková část a prou

Datum	12/2020	
Stav tachometru	98 000 km	
Material (vylet)	MOTOROK S TAHLEM ZAD. STERACE	
Prilohy (vylet)	DIAGNOSTIKA KIA	
© Cebia	Datum vygenerováno 25.10.2025 15:36	Stránka 1 z 9 / 17
 VIN: U5YPC814DL225080 ce.cebia.com		
OSTROUŽENÍ + NASTROJENÍ PŘÍVYCH ZDÍŘÍ		
MOTOR STĚRAČÍ (ZADNĚ), OHLAVY/VM		
Drobný jednovýzový materiál		
Číslo zápisu 16 / 16		
Datum	06/2021	
Stav tachometru	103 500 km	
Material (vylet)	PRŮJEDNA PRŮJEDNA	
Prilohy (vylet)	HORNĚ ULOŽENÉ TLUMIČE	
	Správně nastavená (přehled), Oprávněný, vše at	
	Horní poutadlo řuměče, Oprávněný, vše	
	ZKUSĚNÍ JZDA	
	Drobný jednovýzový materiál	
Číslo zápisu 17 / 16		
Datum	11/2021	
Stav tachometru	107 500 km	
Material (vylet)	DISC-FRONT WHEEL BRAKE	
Prilohy (vylet)	PAD KIT-FRONT DISC BRAKE	
	Plachty brzdové kotouče a destičky, vše at, oprávněný.	
	ZKUSĚNÍ JZDA	
	oprava volantu	
Drobný jednovýzový materiál		
Číslo zápisu 18 / 16		
Datum	03/2025	
Stav tachometru	136 000 km	
Material (vylet)	FUSE KIT	
Prilohy (vylet)	Výměna multibaterie a horního kruhu podlahového listu	

The image is a promotional graphic for Cebia's Smart code service. It features the Cebia logo at the top left, consisting of the word 'cebia' in a dark blue sans-serif font followed by a vertical green bar. To the right of the bar, the text 'Smart kód' is written in a grey sans-serif font. Below this, a white rectangular box with a thin grey border contains the text 'KIA SPORTAGE' and 'U5YPC814ADL225080' in a small, black, all-caps sans-serif font. In the center of the image is a large, square QR code with a white background and a black border. Below the QR code, the text 'Zobrazte si historii stavů km' is written in a grey sans-serif font. Underneath that, the word 'ZDARMA' is displayed in a large, bold, dark blue sans-serif font. At the bottom left, the text 'Smart kód vygenerován: 25. 10. 2025' is shown in a small grey font. At the bottom center, the text 'Nezávisle vytvořeno společností Cebia' is written in a small grey font, with the website 'www.cebia.cz' in a small blue font directly below it. A vertical dashed line runs down the right side of the image.

Záruka AutoCheckTOP

VIPBRONZE



MOTOR: všechny vnitřní mazané součástky motoru; těsnění pod hlavou válců, sací potrubí, olejové čerpadlo, rozvodová kola i řemen, setrvačnik.



PŘEVODOVKA a ROZVODOVKA: všechny vnitřní mazané součástky uvnitř převodovky, mechanické součástky uvnitř měniče točivého momentu, el. řídící jednotka převodovky.



ROZVODOVKA a HNACÍ ÚSTROJÍ: všechny mazané součástky uvnitř rozvodovky/diferenciálu.

12 měsíční záruku získáváte od Suprkaru VIP jako bonus. Lze ji prodloužit až na 36 měsíců!

10 DŮVODŮ K VÝBĚRU SUPRKARAVIP

12 měsíční záruka na vůz

Záruka původu vozidla

Dostupné financování
(i s možností 0% akontace)

Každý vůz důkladně
technicky prověřen

Výhodné pojištění

Všechna vozidla
profesionálně vyčištěna a
dezinfikována

Výkup Vašeho vozu za
nejvyšší možnou cenu

Dovoz vozidel na klíč

Možnost prohlídky vozidla
mechanikem, servisem, STK

Možnost zajištění STK a
bezstarostného převpisu




Lidická 3, Břeclav (areál STK)

www.suprkaravip.cz

















Záznamy z kontroly v rámci záruky

1. kontrola v rámci záruky proti přezavění

Počet ujetých kilometrů: 132 277
Číslo objednávky servisu: PR0000000069
Datum: 19. 06. 2014
Jméno autorizovaného prodejce Kia nebo servisu: AFA
Razítko autorizovaného prodejce Kia nebo servisu: AFA

2. kontrola v rámci záruky proti prorezavění

Počet ujetých kilometrů: 48449
Číslo objednávky servisu: 16201202
Datum: 13.10.2016
Jméno autorizovaného
prodeje Kia nebo servisu: M. Hájek
Razítko autorizovaného
prodeje Kia nebo servisu: KIA CZECH REPUBLIC
DICE

Intervaly kontroly proti prorezavění
Pro získání výhod omezené záruky Kia proti prorezavění musí tuto kontrolu provádět autorizovaní prodejci Kia nebo servis a tuto kontrolu je třeba provádět v předepsaném intervalu, uvedeném na straně 1 této brožury, po datu prvního uvedení do provozu.

17

1) Záznamy o plánované údržbě

Záznamy o serezu na této stránce a na následujících stránkách musí být opatřeny podpisem vašeho autorizovaného prodejce. Každá nebo žánlyem se serezu. Podpisání formy je dokladem o provedení údržby a je třeba je uchovávat v střížkách, objednávkami oprav a fakturami v oddělení přílohy. Všechny záznamy je třeba předat následné vlastnické vozidlo. Každý záznam v rámci záznamů v záznamu může být nutné, pokud byl způsoben nedostatečnou údržbou a ne vadou materiálu nebo zpracování.

Pravidelná údržba č. 1

Počet ujetých kilometrů: 29815
Číslo objednávky servisu: 100008509
Datum: 10.05.2014
Jméno autorizovaného prodejce Kia nebo servisu: ASAP S.R.O.
Rozlika autorizovaného prodejce Kia nebo servisu: 100008509

Pravidelná údržba č. 2

Počet ujetých kilometrů: 98469
Číslo objednávky servisu: 112-11381
Datum: 02.10.2014
Jméno autorizovaného
prodeje Kia nebo servisu: [signature]
Razítko autorizovaného
prodeje Kia nebo servisu: [signature]

Összeállítások száma: 3

Pravidelná údržba č. 3

Počet ujetých kilometrů 42610

Číslo objednávky servis 22014303

Datum 9. 10. 18

Jméno autorizovaného prodejce Kia nebo servis 2. KIA Motor

Rozsah autorizovaného prodejce Kia nebo servis 320.

Pravidelná údržba č. 4

Počet ujetých kilometrů: 95291
Číslo objednávky servis: 2602665
Datum: 8. 2. 2020
Jméno autorizovaného prodejce Kia nebo servis: KIMS a.s.
Razítko autorizovaného prodejce Kia nebo servis: MOTOR

Pravidelná údržba č. 5

Počet ujetých kilometrů:	_____
Číslo objednávky servisu:	_____
Datum:	_____
Jméno autorizovaného prodeje Kia nebo servisu:	_____
Razítko autorizovaného prodeje Kia nebo servisu:	_____

Pravidelná údržba č. 6

Počet ujetých kilometrů: _____
Číslo objednávky servisu: _____
Datum: _____
Jméno autorizovaného
prodeje Kia nebo servisu: _____
Razítko autorizovaného
prodeje Kia nebo servisu: _____

Zaznamy o planovane udržbe

Důležité upozornění

Definice
 Plat tak, aby použitý v šití servisní a záruční křížku (pokud není výslovně uvedeno jinak)
 „Kř“ znamená společnost Kia Motors Corporation, 231
 Yangdeong Dong, Sochoo Gu, Seoul, Korea
 Použitá Kia vyráběná v záruce
 Hyundai Manufacturing Czech s.r.o. v Kolíně
 „Kř“ znamená společnost Kia Motors Europe GmbH.
 Použitá Kia vyráběná v záruce

[illegible]

Zaznam o výměně tachometru

Tachometr v tomto vozidle byl vyměněn dne _____ datum _____

PS počtu km: _____

žánro prodejce _____

Podpis prodejce _____

Pro správné užití počtu ujetých kilometrů je třeba přičíst zde uvedený počet kilometrů _____

Servisni interval:

3	0	0	0	0	km
---	---	---	---	---	----

Interval kontroly proti prerezávání:

První servis v: 12 Měsíc



Obsar