

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Captur	Model - doplňující informace	0,9 TCe90 S&S Dynamique
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	66 kW
Objem motoru	898 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	110 839 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	30.06.2014	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 663 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Velmi zachovalý vůz po druhém majiteli; v minulosti nehavarovaný ani jinak lakovaný; pravidelně vedená servisní kniha - nyní po servisní prohlídce vč. výměny motorového oleje+filtru; vzduchového filtru; startovacího akumulátoru; předních brzdových kotoučů+destiček; doložený stav tachometru; 2x klíče; vše plně funkční. Sada kompletních zimních litých kol + střešní nosiče k vozu.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, LED denní svícení, USB, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









KONTROLLNACHWEISE (16)		KONTROLLNACHWEISE (16)	
W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012		W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012	
W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012		W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012	
W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012		W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012	

KONTROLLNACHWEISE (16)		KONTROLLNACHWEISE (16)	
W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012		W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012	
W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012		W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012	
W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012		W12 RFAM COSS 1573 Datum: 12.08.2015 Art der Arbeit: Werkstatt Kontrolle auf Korrosion: OK Nach DIN 1012	