KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Mercedes-Benz
Model	Třídy B	**Model - doplňující informace**	1.6 i 53tis.km, TOP STAV
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	
Palivo	Benzín	**Výkon**	85 kW
Objem motoru	1699 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	53 000 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	12.08.2010	**STK**	30.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Elektronická servisní kniha - pravidelné servisy. Velmi pěkný a zachovalý stav.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie























76.9
km
53413
+8.0 °C
9:31
km/h
x1000
1/min


RADIO
DISC
TEL
SYS
FM 96.7 MHz
IMPULS
R-DVOJKA
PROSTOR
KISS
R-PLUS
Radio
Speicher
Klang
ON
ECO
A/C













(je nachdem was zuerst eintritt)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 03.08.2011
Rep.-Auftr.-Nr. 741952
Laufleistung 3384 km

Durchgeführter Service
Service Klein
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -15 Tage
Restlaufstrecke 21624 km

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑


Ölmarke/Viskosität
Motoröl Castrol/0w-30/229.5
Getriebeöl

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service nach Vorgaben der DAIMLER AG eingehalten
Service nach Vorgaben der DAIMLER AG eingehalten ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469.0 • Fax 0391 62469.99
4

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 13.08.2012
Rep.-Auftr.-Nr. 745459
Laufleistung 7593 km

Durchgeführter Service
Service Groß
Werkstattcode 3E06
Restlaufzeit -11 Tage
Restlaufstrecke 20692 km

Ölqualität/Viksosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-30
Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten
Staubfilter erneuert ☑
Kraftstofffilter erneuert ☑
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service nach Vorgaben der DAIMLER AG eingehalten
Service nach Daimler AG eingehalten ☑


Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
4

Unterschrift/Stempel der Werkstatt

SecCode: 51R9G6

Seite 1

Druckdatum: 13.08.2012



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 05.08.2013
Rep.-Auftr.-Nr. 748918
Laufleistung 11308 km

Durchgeführter Service
Service Klein
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 8 Tage
Restlaufstrecke 21386 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-30
Ölqualität 229.5 Castrol

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑


Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service nach Vorgaben der DAIMLER AG
Eingehalten ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469.0 • Fax 0391 62469.99
2

Unterschrift/Stempel der Werkstatt

SecCode: E53S86



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 04.08.2014
Rep.-Auftr.-Nr. 752212
Laufleistung 15808 km

Durchgeführter Service
Service Groß
Werkstattcode T6011
Restlaufzeit -16 Tage
Restlaufstrecke 21340 km


Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-30
Ölqualität 229.5 Castrol

Zusatzarbeiten
Bremsflüssigkeit erneuert ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service nach Vorgaben der DAIMLER AG
Eingehalten ☑

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 05.08.2015
Rep.-Auftr.-Nr. 755771
Laufleistung 21007 km

Durchgeführter Service
Service Klein
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -1 Tage
Restlaufstrecke 14713 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-30
Ölqualität 229.5 Castrol


Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service nach Vorgaben der DAIMLER AG
Eingehalten ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vertretung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469-0 • Fax 0391 62469.99
12

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 24.08.2016
Rep.-Auftr.-Nr. 759597
Laufleistung 26917 km

Durchgeführter Service
Service Groß
Werkstattcode 3609
Restlaufzeit -20 Tage
Restlaufstrecke 14006 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Ölqualität 229.5


Zusatzarbeiten
Bremsflüssigkeit erneuert ☑
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service nach Vorgaben der DAIMLER AG
Eingehalten ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vertretung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469-0 • Fax 0391 62469.99
4

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 11.08.2017
Rep.-Auftr.-Nr. 763433
Laufleistung 30993 km

Durchgeführter Service
Service Klein
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 13 Tage
Restlaufstrecke 15837 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑


Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG
Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Daimler AG
Durchgeführt ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vertretung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469-0 • Fax 0391 62469.99
12

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 21.08.2018
Rep.-Auftr.-Nr. 768189
Laufleistung 36950 km

Durchgeführter Service
Service Groß
Werkstattcode T6011
Restlaufzeit -10 Tage
Restlaufstrecke 13954 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten
Bremsflüssigkeit erneuert ☑
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑


Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG
Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Daimler AG
Durchgeführt ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vertretung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469-0 • Fax 0391 62469.99
12

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 19.08.2019
Rep.-Auftr.-Nr. 772527
Laufleistung 41237 km

Durchgeführter Service
Service Klein
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 2 Tage
Restlaufstrecke 20713 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑


Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG
Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Daimler AG
Durchgeführt ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vertretung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469-0 • Fax 0391 62469.99
4

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 20.08.2020
Rep.-Auftr.-Nr. 777155
Laufleistung 44853 km

Durchgeführter Service
Service Groß
Werkstattcode 3609
Restlaufzeit -2 Tage
Restlaufstrecke 21384 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Ölqualität 229.5

Zusatzarbeiten
Bremsflüssigkeit erneuert ☑
Staubfilter erneuert ☑
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑


Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vermittlung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469.0 • Fax 0391 62469.99

Unterschrift/Stempel der Werkstatt

SecCode: 9WF289



Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz Auto-Krumey & Co. GmbH
Carnotstraße 1
Magdeburg

Datum 06.09.2021
Rep.-Auftr.-Nr. 782316
Laufleistung 47939 km

Durchgeführter Service
Service Klein
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -17 Tage
Restlaufstrecke 21914 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Ölqualität

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt ☑

Mercedes-Benz
Auto-Krumey & Co. GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Service und Vermittlung
Carnotstraße 1 • 39120 Magdeburg
Tel. 0391 62469.0 • Fax 0391 62469.99

Unterschrift/Stempel der Werkstatt

SecCode: 66G4T0

Seite 1

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz